

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	124 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Roomster	Model - doplňující informace	1.4 16V
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	63 kW
Objem motoru	1390 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	182 637 km	Rok výroby	2009
Datum první registrace	28.05.2009	STK	20.10.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Rakousko	Barva	Černá metalíza
Provozní hmotnost	1 230 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	1 670 kg
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 6x, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Litá kola, Mlhovky, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Panoramatická střecha, Parkovací senzory zadní, Plnohodnotné rezervní kolo, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor opotřebení brzd. destiček, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zrcátka, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač

KARTA VOZU





Fotografie











Service-Nachweis 15

Datum: 14.06.2016 km-Stand: 13347

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	☒	nein	ja	nein
Motoröl für variable Service-Intervalle QCI verwenden	☒			
Inspektions-Service	☒			
Karosserie auf Lackschäden prüfen	☒			

Zusätzlich:

Alle 30.000 km	☒			
Alle 60.000 km	☒			
Alle 90.000 km	☒			
Zündkerzenwechsel	☒			
Luftfilterwechsel	☒			
Kraftstofffilterwechsel	☒			
Zahnriemenwechsel	☒			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☒			

Service durchgeführt:

Pichler
Fritz Pichler GmbH
4221 Steyrweg, Linzstraße 18
Tel. 0732/640478, Fax 0732/640478-50
E-Mail: kunden@pichler.at
www.pichler.at
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 28000
Datum: 06.2017

(Je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden in Seite 16 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis 25

Datum: 25.2017 km-Stand: 90.947

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	☒	ja	nein	ja	nein
Motoröl für variable Service-Intervalle QCI verwenden	☒				
Inspektions-Service	☒				
Karosserie auf Lackschäden prüfen	☒				

Zusätzlich:

Alle 30.000 km	☒				
Alle 60.000 km	☒				
Alle 90.000 km	☒				
Zündkerzenwechsel	☒				
Luftfilterwechsel	☒				
Kraftstofffilterwechsel	☒				
Zahnriemenwechsel	☒				
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☒				

Service durchgeführt:

KFZ-RIEHLER
Fritz Riehl GmbH
A-4050 Traun
Leopoldsdorferstr. 18
Tel. 0732/640478, Fax 0732/640478-50
E-Mail: kunden@kfz-riehler.at
www.kfz-riehler.at
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 120.000
Datum: 25.2017

(Je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden in Seite 26 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis 25

Datum: 18.08.2016 km-Stand: 62832

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	☒	ja	nein	ja	nein
Motoröl für variable Service-Intervalle QCI verwenden	☒				
Inspektions-Service	☒				
Karosserie auf Lackschäden prüfen	☒				

Zusätzlich:

Alle 30.000 km	☒				
Alle 60.000 km	☒				
Alle 90.000 km	☒				
Zündkerzenwechsel	☒				
Luftfilterwechsel	☒				
Kraftstofffilterwechsel	☒				
Zahnriemenwechsel	☒				
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☒				

Service durchgeführt:

6399
Pichler Automobile
Fritz Pichler GmbH
4221 Steyrweg, Linzstraße 18
Tel. 0732/640478, Fax 0732/640478-50
E-Mail: kunden@pichler.at
www.pichler.at
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 8800
Datum: 08.2015

(Je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden in Seite 24 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis 21

Datum: 09.08.2013 km-Stand: 68.251

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	☒	ja	nein	ja	nein
Motoröl für variable Service-Intervalle QCI verwenden	☒				
Inspektions-Service	☒				
Karosserie auf Lackschäden prüfen	☒				

Zusätzlich:

Alle 30.000 km	☒				
Alle 60.000 km	☒				
Alle 90.000 km	☒				
Zündkerzenwechsel	☒				
Luftfilterwechsel	☒				
Kraftstofffilterwechsel	☒				
Zahnriemenwechsel	☒				
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☒				

Service durchgeführt:

Autogehaus Pichler
Fritz Pichler GmbH
4221 Steyrweg, Linzstraße 18
Tel. 0732/640478, Fax 0732/640478-50
E-Mail: kunden@pichler.at
www.pichler.at
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 63.000
Datum: 08/2014

(Je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden in Seite 22 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis 31

Datum: 05.06.2023 km-Stand: 151.375

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	☒	ja	nein	ja	nein
Motoröl für variable Service-Intervalle QCI verwenden	☒				
Inspektions-Service	☒				
Karosserie auf Lackschäden prüfen	☒				

Zusätzlich:

Alle 30.000 km	☒				
Alle 60.000 km	☒				
Alle 90.000 km	☒				
Zündkerzenwechsel	☒				
Luftfilterwechsel	☒				
Kraftstofffilterwechsel	☒				
Zahnriemenwechsel	☒				
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☒				

Service durchgeführt:

KFZ-RIEHLER
Fritz Riehl GmbH
A-4050 Traun
Leopoldsdorferstr. 18
Tel. 0732/640478, Fax 0732/640478-50
E-Mail: kunden@kfz-riehler.at
www.kfz-riehler.at
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 160.000
Datum: 11.2024

(Je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden in Seite 32 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis 29

Datum: 31.05.2022 km-Stand: 134.952

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	☒	ja	nein	ja	nein
Motoröl für variable Service-Intervalle QCI verwenden	☒				
Inspektions-Service	☒				
Karosserie auf Lackschäden prüfen	☒				

Zusätzlich:

Alle 30.000 km	☒				
Alle 60.000 km	☒				
Alle 90.000 km	☒				
Zündkerzenwechsel	☒				
Luftfilterwechsel	☒				
Kraftstofffilterwechsel	☒				
Zahnriemenwechsel	☒				
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☒				

Service durchgeführt:

KFZ-RIEHLER
Fritz Riehl GmbH
A-4050 Traun
Leopoldsdorferstr. 18
Tel. 0732/640478, Fax 0732/640478-50
E-Mail: kunden@kfz-riehler.at
www.kfz-riehler.at
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 140.000
Datum: 11.2024

(Je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden in Seite 30 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweise 27

Datum: 29.05.2018 km-Stand: 103.585

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle (GKI) verwenden	☒	☐	Bremsschleifenwechsel	☐	☐
Inspektions-Service	☐	☒			
Karosserie auf Lackschäden prüfen	☐	☒			
Zusätzlich:					
Alle 30.000 km	☒	☐			
Alle 60.000 km	☐	☒			
Alle 90.000 km	☐	☒			
Zündkerzenwechsel	☐	☒			
Luftfilterneuaufwechsel	☐	☒			
Kolbenfettwechsel	☐	☒			
Zahnriemenwechsel	☐	☒			
Zahnriemen-Spannrollewechsel	☐	☒			

Service durchgeführt: 29.05.18 FF OK

Stempel: Kitz-Richter, A-1000 Traus, Leondingstr. 18, 341-09922-00000000, Fax: 07229 / 66603, AT: 055556907, Stempel: Stoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 111.000, Datum: 11.08.2018

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

*) Benutzen Sie die Universalität des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermeiden Sie eventuelle Schäden (s. Seite 28 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“).

