

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	139 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Rapid	Model - doplňující informace	Ambition 1.2 TSI 63kW
Karoserie	Liftback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	63 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	204 344 km	Rok výroby	2013
Datum první registrace	29.03.2013	STK	02.09.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Rakousko	Barva	Šedá metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☒ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Koupeno v A, Vozidlo registrované jako nové v Rakousku, pravidelně servisováno, VOZIDLO ZAKOUPENO PŘÍMO U AUTORIZOVANÉHO DEALERA V RAKOUSKU. PROVĚŘENÝ PŮVOD A OVĚŘENÝ NÁJEZD KM., možné financování vozidla, Možnost prodloužení záruky, Garance najetých KM i původu vozidla, 1. Majitel, historie vozidla prověřena společností CEBIA, na vyžádání lze zaslat Cebia report , Údaje obsažené v této kartě mají informativní charakter. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření kupní smlouvy

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 6x, Airbag řidiče, Asistent rozjezdu do kopce, Autorádio, CD přehrávač, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace man. , Mlhovky, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Start/Stop systém, Tempomat, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče

KARTA VOZU

Fotografie











Service-Nachweis

Datum: 27.02.2016 km-Stand: 28609

Durchgeführt wurde:

- Motorölwechsel ☒
- Motoröl für das Service-Intervall Q16 verwendet ☒
- Inspektions-Service ☒
- Intervall-Service ☒
- Karosserie auf Leckschäden geprüft ☒
- Bremsflüssigkeitswechsel ☒
- Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service ☒
- Kraftstofffilterwechsel ☒
- Zündkerzenwechsel ☒
- Luftfilterwechsel ☒
- Öl- und Differenzialwechsel im automatischen Getriebe ☒
- Zahnriemenwechsel ☒
- Zahnriemen-Spannrollewechsel ☒
- Halbes-Kupplung Ölwechsel ☒
- Paranisset-Dichtungsmittelwechsel ☒

Stempel des STEINECK Kfz GmbH 4251 Sand

Nächster Inspektions/Intervall-Service: 01.10.2016 km-Stand: 31200

Datum: 01.10.2016 (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Abb. 2. K

Service-Nachweis

Datum: 22.02.2016 km-Stand: 56491

Durchgeführt wurde:

- Motorölwechsel ☒
- Motoröl für das Service-Intervall Q16 verwendet ☒
- Inspektions-Service ☒
- Intervall-Service ☒
- Karosserie auf Leckschäden geprüft ☒
- Bremsflüssigkeitswechsel ☒
- Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service ☒
- Kraftstofffilterwechsel ☒
- Zündkerzenwechsel ☒
- Luftfilterwechsel ☒
- Öl- und Differenzialwechsel im automatischen Getriebe ☒
- Zahnriemenwechsel ☒
- Zahnriemen-Spannrollewechsel ☒
- Halbes-Kupplung Ölwechsel ☒
- Paranisset-Dichtungsmittelwechsel ☒

Stempel des STEINECK Kfz GmbH 4251 Sand

Nächster Inspektions/Intervall-Service: 01.10.2016 km-Stand: 59000

Datum: 01.10.2016 (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Abb. 2. K

Service-Nachweis

Datum: 21.08.2017 km-Stand: 81758

Durchgeführt wurde:

- Motorölwechsel ☒
- Motoröl für das Service-Intervall Q16 verwendet ☒
- Inspektions-Service ☒
- Intervall-Service ☒
- Karosserie auf Leckschäden geprüft ☒
- Bremsflüssigkeitswechsel ☒
- Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service ☒
- Kraftstofffilterwechsel ☒
- Zündkerzenwechsel ☒
- Luftfilterwechsel ☒
- Öl- und Differenzialwechsel im automatischen Getriebe ☒
- Zahnriemenwechsel ☒
- Zahnriemen-Spannrollewechsel ☒
- Halbes-Kupplung Ölwechsel ☒
- Paranisset-Dichtungsmittelwechsel ☒

Stempel des STEINECK Kfz GmbH 4251 Sand

Nächster Inspektions/Intervall-Service: 01.10.2017 km-Stand: 84000

Datum: 01.10.2017 (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Abb. 2. K

Service-Nachweis

Datum: 03.08.2018 km-Stand: 106652

Durchgeführt wurde:

- Motorölwechsel ☒
- Motoröl für das Service-Intervall Q16 verwendet ☒
- Inspektions-Service ☒
- Intervall-Service ☒
- Karosserie auf Leckschäden geprüft ☒
- Bremsflüssigkeitswechsel ☒
- Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service ☒
- Kraftstofffilterwechsel ☒
- Zündkerzenwechsel ☒
- Luftfilterwechsel ☒
- Öl- und Differenzialwechsel im automatischen Getriebe ☒
- Zahnriemenwechsel ☒
- Zahnriemen-Spannrollewechsel ☒
- Halbes-Kupplung Ölwechsel ☒
- Paranisset-Dichtungsmittelwechsel ☒

Stempel des STEINECK Kfz GmbH 4251 Sand

Nächster Inspektions/Intervall-Service: 01.10.2018 km-Stand: 109000

Datum: 01.10.2018 (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Abb. 2. K

Service-Nachweis

Datum: 22.06.2019 km-Stand: 137309

Durchgeführt wurde:

- Motorölwechsel ☒
- Motoröl für das Service-Intervall Q16 verwendet ☒
- Inspektions-Service ☒
- Intervall-Service ☒
- Karosserie auf Leckschäden geprüft ☒
- Bremsflüssigkeitswechsel ☒
- Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service ☒
- Kraftstofffilterwechsel ☒
- Zündkerzenwechsel ☒
- Luftfilterwechsel ☒
- Öl- und Differenzialwechsel im automatischen Getriebe ☒
- Zahnriemenwechsel ☒
- Zahnriemen-Spannrollewechsel ☒
- Halbes-Kupplung Ölwechsel ☒
- Paranisset-Dichtungsmittelwechsel ☒

Stempel des STEINECK Kfz GmbH 4251 Sand

Nächster Inspektions/Intervall-Service: 01.10.2019 km-Stand: 140000

Datum: 01.10.2019 (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Abb. 2. K

Service-Nachweis

Datum: 20.6.2022 km-Stand: 157174

Durchgeführt wurde:

- Motorölwechsel ☒
- Motoröl für das Service-Intervall Q16 verwendet ☒
- Inspektions-Service ☒
- Intervall-Service ☒
- Karosserie auf Leckschäden geprüft ☒
- Bremsflüssigkeitswechsel ☒
- Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service ☒
- Kraftstofffilterwechsel ☒
- Zündkerzenwechsel ☒
- Luftfilterwechsel ☒
- Öl- und Differenzialwechsel im automatischen Getriebe ☒
- Zahnriemenwechsel ☒
- Zahnriemen-Spannrollewechsel ☒
- Halbes-Kupplung Ölwechsel ☒
- Paranisset-Dichtungsmittelwechsel ☒

Stempel des STEINECK Kfz GmbH 4251 Sand

Nächster Inspektions/Intervall-Service: 01.10.2022 km-Stand: 160000

Datum: 01.10.2022 (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Abb. 2. K

Service-Nachweis

Datum: 05.06.2024

km-Stand: 185621

Durchgeföhrt wurde:

Motorölwechsel

☒ ja
☐ nein

Filteröl für das Service-Intervall Öl6 verwendet

☒ ja
☐ nein

Inspektions-Service

☒ ja
☐ nein

Intervall-Service

☒ ja
☐ nein

Konsistenz auf Leckschäden geprüft

☒ ja
☐ nein

Bremsflüssigkeitswechsel

☒ ja
☐ nein

Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service

☒ ja
☐ nein

Kraftstofffilterwechsel

☒ ja
☐ nein

Zündkerzenwechsel

☒ ja
☐ nein

Luftfiltereinsatzwechsel

☒ ja
☐ nein

Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe

☒ ja
☐ nein

Zahnriemenwechsel

☒ ja
☐ nein

Zahnriemen-Spannrollenwechsel

☒ ja
☐ nein

Nocken-Kippung Ölwechsel

☒ ja
☐ nein

Parasensur-Dichtungsstellenwechsel

☒ ja
☐ nein

Service durchgeführt von:

Polina Petrova

Stempel des SKODA Servicepartners

Mobiltelefonnummer:

123456789

Stempel des SKODA Servicepartners

Nächster Inspektionsintervall-Service:

km-Stand: 190000

Datum:

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Ärztin)

4) Bedingen Sie in diesem Feld die Höchstleistung beim Inspektions-Service, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt wurden. Gekennzeichnet wird die Höchstleistung bis zur Fälligkeit des nächsten Inspektions-Service. Stellen Sie das Datum dar, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

5) Bedingen Sie die Dauerhaftigkeit des Korrosionsschutzes, der für die nächsten 12 Monate gültig ist. Bedingen Sie das, wenn Sie es wünschen. (siehe auch: Tabelle - Seite 25)

Korrosionsschutz

zeichnen Sie in die

tausch erforderlich

Abb. 8

Vygenerováno on-line systémem Vyhledaváč Vozů více na www.vyhledavacvozu.cz

9/9