

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	119 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla	Značka		BMW
Model	Řada 1	Model - doplňující informace	116 i SPORT Xenony
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí	Pohon		Pohon zadních kol
Palivo	Benzín	Výkon	100 kW
Objem motoru	1598 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	225 000 km	Rok výroby	2013
Datum první registrace	29.07.2013	STK	03.06.2027

Rozšiřující údaje

Země původu		Německo	Barva		Černá metalíza
Provozní hmotnost			Největší technicky přípustná hmotnost		
Spotřeba					
Počet míst k sezení		5	Počet dveří		5
☐ První majitel		☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen		
☐ Nehavarované			☐ Protokol STK		
☒ Servisní knížka			☐ Pro zdravotně postižené		
Poznámka prodejce					
Velmi dobrý stav , kompletní servisní historie , Prodávající si vyhrazuje právo na chyby v popisu vozidla.					

KARTA VOZU

Výbava


ABS, Airbag 6x, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, LED denní svícení, Litá kola, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Tempomat, Tónovaná skla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Xenony

KARTA VOZU

Fotografie







BMW Service

Frau
Melina Steinhäuser
Platanenring 5
14547 Beelitz

Zahlung per QR-Code

Runden-Nr.: 0204563
Rechnungs-Nr.: 031159725
Rechnungsdatum: 17.12.2025
Leistungsdatum: 17.12.2025
Auftrag/Ls-Nr.: 440528
Auftragsdatum: 17.12.2025

Seite: 1
Filiale: Berlin

Annehmer: J. Dambeck

RECHNUNG

Fahrz. Nr.	Modell/Typ	Fahrz. Nr./EG/HU	km	Ein/Aus	angen./ausgef.
PM-MF 3226	1A11	WBA1A110208925367	209323	00039	J. Dambeck
	116I	29.07.2013/ 06/27			

Nummer	Bezeichnung	Menge/AW/St	E-Preis	Gesamt
Service Standardumfang	MKP 0000105 : BMW Service 5+, 20% Nachlass			
0000105	Service Standardumfang	2		
	Gesamtpaket			27,04
	Zwischensumme			27,04

Motoröl

Becker-Tiemann

BMW Vertragshändler
MHD Vertragshändler
BMW M zertifiziert

Autofhaus Becker-Tiemann, Am Niedermeyer Feld 6, 33719 Bielefeld

Frau
Melina Steinhäuser
Südring 100
33332 Gütersloh
Deutschland

BMW Service

Werkstatt-Rechnung

Bitte bei Bezahlung angeben.

Rechnungsnummer: WRG240807322
Kundennummer: 547943
Auftragsnr.: WAU240806786
Auftragsdatum: 30.07.24
Rechnungsdatum: 30.07.24
Liefer-/Leistungsdatum: 30.07.24

Seite: 1/2

Modellbezeichnung	Kennzeichen	Erstzulassung	Fahrgestellnummer	HU	Service Berater
Typ / Baureihe		Km-Stand		AU	Telefonnr.
BMW 116i	GT-MA 264	29.07.13	WBA1A11020E925367	06.25	Thomas Stenzel
1A11/F20		171.590			

Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	AW/E-Preis	Rabatt %	Betr.
00 00 105	Standardumfang Service Standardumfang MKP: 2024DEF0A0 / 0000105 : BMW Service 5+, 20% Nachlass	2	Arb.-Wert	15,55	20	24,8
	Summe Arbeitswert					24,8
	Summe Jobnr. 2					24,8

Becker-Tiemann BMW Service

Werkstatt-Rechnung

Frau Melina Steinhäuser Südring 100 33332 Gütersloh Deutschland

Rechnungsnr. WRG230911783 Kundennummer 547943 Auftragsnr. WAU230910552 Auftragsdatum 06.12.23 Rechnungsdatum 20.12.23 Liefer-Leistungsdatum 20.12.23

Seite 1/3

Modellbezeichnung	Amtl. Kennzeichen	Erstzulassung	Fahrgestellnummer	HU	Service Berater	
Typ / Baureihe		Km-Stand		AU	Telefonnr.	
BMW 116i 5-Türer 1A111F20	GT-MA 264	29.07.13	WBA1A11020E925367	06.25	Thomas Stenzel	
Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	AW/E-Preis	Rabatt % Betrag	
17 00 509	Arbeitszeit ohne Vorgabe/Kühler, Prüfen Kühlsystem mit Spezialwerkzeug auf Wasserdichtheit prüfen	2	Arb.-Wert	13,55		27,10
	Summe Arbeitswert					27,10
	Summe Jobnr. 1					27,10
00 00 105	Standardumfang Service Standardumfang					

Becker-Tiemann BMW Service

Werkstatt-Rechnung

Frau Melina Steinhäuser Südring 100 33332 Gütersloh Deutschland

Rechnungsnr. WRG230908178 Kundennummer 547943 Auftragsnr. WAU230907809 Auftragsdatum 20.09.23 Rechnungsdatum 22.09.23 Lieferdatum 22.09.23

Seite 1/2

Modellbezeichnung	Amtl. Kennzeichen	Erstzulassung	Fahrgestellnummer	HU	Service Berater	
Typ / Baureihe		Km-Stand		AU	Telefonnr.	
BMW 116i 5-Türer 1A111F20	GT-MA 264	29.07.13	WBA1A11020E925367	07.16	Leandro Tölke	
Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	AW/E-Preis	Rabatt % Betrag	
17 99 000	Kühlmittel verlust lokalisieren <Lt. letzter Diagnose Anschlusstutzen am Block hin> Dichtungsringe zwischen Kühlmittelrucklauf Turbo und Zylinderkopf ersetzen	10	Arb.-Wert	13,55		135,50
17 00 509	Kühlsystem mit Spezialwerkzeug auf Wasserdichtheit prüfen	2	Arb.-Wert	13,55		27,10

Becker-Tiemann BMW Service

Werkstatt-Rechnung

Frau Melina Steinhäuser Südring 100 33332 Gütersloh Deutschland

Rechnungsnr. WRG230907638 Kundennummer 547943 Auftragsnr. WAU230907302 Auftragsdatum 30.08.23 Rechnungsdatum 01.09.23 Lieferdatum 01.09.23

Seite 1/3

Modellbezeichnung	Amtl. Kennzeichen	Erstzulassung	Fahrgestellnummer	HU	Service Berater	
Typ / Baureihe		Km-Stand		AU	Telefonnr.	
BMW 116i 5-Türer 1A111F20	GT-MA 264	29.07.13	WBA1A11020E925367	07.16	Leandro Tölke	
Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	AW/E-Preis	Rabatt % Betrag	
17 00 509	Standardumfang Service Standardumfang	2	Arb.-Wert	12,55	20	20,00
	Summe Arbeitswert					20,00
17 00 509	Scheibenklar mit Frostschutz 1000ml	1	Stück	5,71	20	4,57
	Summe Artikel					4,57
	Summe Jobnr. 1					24,57
17 00 509	Bremse hinten Service Bremse hinten	7	Arb.-Wert	12,55	20	7,18
	Summe Arbeitswert					7,18

Becker-Tiemann BMW | MINI

Kostenvoranschlag

Einlesedatum des Schlüssels (inkl. Uhrzeit) 15.08.2023 13:04 Letzte Aktualisierung im Fahrzeug (inkl. Uhrzeit) 15.08.2023 13:04 Quelle Schlüsseldaten Fahrzeugschlüssel einlesen

Kundendaten	Fahrgzeugdaten	Terminendaten
Titel	Kennzeichen	Service Berater
Vorname	Fahrgestellnr.	Telefon
Nachname	Modell	Beratungstermin
Kundennummer	Baureihe/Motor	Fragrückgabe
Straße	Farbe	Leitzahl
Adresszusatz 1	Prod.-Datum	Mobilität
Adresszusatz 2	Erstzulassung	Kennzeichen
PLZ Ort	Aktueller km-Stand	Modell
Telefon (Privat)		Zahlungsmethode
Telefon (Geschäftlich)		
Mobil (Privat)		Kontakt zum Termin
E-Mail (Privat)		Kontakt
E-Mail (Geschäftlich)		Telefon
Bevorzugter Kontakt über		Email

Serviceumfang und Reparaturumfänge

Organisation des DEKRA e.V. Dresden

IBC 17020:2012 durch die Deutsche Akkreditierungsstelle (D-15-11219-01-00)

DEKRA 444157418

(1) PIN WBA1A11020E925367

(2) Kennz. d. PM MF3226

(3) Prüfort Beelitz, 03.06.2025

(4) km-St. 197351

(5) Fz.-Kl. M1 Aufbau AC Herst. 0005 Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. Kombilimousine BAYER.MOT.WERKE-BMW IK4 1A11 6H150000

Var. 00046

Vers. 1830 kg

zGM 29.07.2013

EZ 29.07.2013

Dat. letzt. HU 06/2023

Prüf-Nr. 0212821227

Ergebnis: ohne festgestellte Mängel

d. PM MF3226

nächste HU fällig Juni 2027