

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	158 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Superb	Model - doplňující informace	II Kombi 1.8 TSi
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	118 kW
Objem motoru	1798 ccm	Emisní norma	EURO 5
Stav tachometru	240 940 km	Rok výroby	2010
Datum první registrace	14.07.2010	STK	19.09.2026

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Černá metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☒ První majitel ☐ Nehavarované ☒ Servisní knížka	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen ☐ Protokol STK ☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce	1. Majitel, Servisní knížka,V AUTORIZOVANÉM SERVISU ŠKODA JE ZÁZNAM O VÝMĚNĚ NOVÉHO MOTORU + NOVÝ SETRVAČNÍK NA ZÁRUKU V 69000KM ROK 2013! ,MOŽNOST PROVĚŘENÍ !!! V CENĚ NOVÁ STK + EM.		

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 6x, Autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, Dojezdové rezervní kolo, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. seřiditelné sedadlo řidiče, El. sklopná zrcátka, ESP, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizovaná přihrádka, Litá kola, Mlhovky, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Panoramatická střecha, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor stěračů, Střešní nosič, Tažné zařízení, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Zadní stěrač

KARTA VOZU


Fotografie











Service-Nachweis

Datum: 09.08.2011 km-Stand: 29322 km

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein	Wechsel der Lambda-Sonde	ja	nein
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐	Bremssflüssigkeitswechsel	☐	☒
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	☒	☐			
Zusätzlich					
Alle 30 000 km	☒	☐			
Alle 60 000 km	☐	☒			
Alle 90 000 km	☐	☒			
Zündkerzenwechsel	☐	☒			
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒			
Zahnriemenwechsel	☐	☒			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒			

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: nach Datum: 11.2.12

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Autohaus Biering & Beyer GmbH
2 Jahre Mobilitätsgarantie
Tele LongLife Service
Skoda Vertragspartner
1187532

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 16 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 13.12.2012 km-Stand: 38.818 km

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein	Wechsel der Lambda-Sonde	ja	nein
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐	Bremssflüssigkeitswechsel	☐	☒
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	☒	☐			
Zusätzlich					
Alle 30 000 km	☐	☒			
Alle 60 000 km	☐	☒			
Alle 90 000 km	☐	☒			
Zündkerzenwechsel	☐	☒			
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒			
Zahnriemenwechsel	☐	☒			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒			

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: laut Datum: 11.2.12

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Autohaus Biering & Beyer GmbH
2 Jahre Mobilitätsgarantie
Tele LongLife Service
Skoda Vertragspartner
1187480

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 18 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 25.11.2016 km-Stand: 10.116

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein	Wechsel der Lambda-Sonde	ja	nein
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐	Bremssflüssigkeitswechsel	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	☐	☒			
Zusätzlich					
Alle 30 000 km	☒	☐			
Alle 60 000 km	☐	☒			
Alle 90 000 km	☐	☒			
Zündkerzenwechsel	☐	☒			
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒			
Zahnriemenwechsel	☐	☒			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒			

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 12000 Datum: 11.16

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

SKODA
2 Jahre Mobilitätsgarantie
TMB: 653.554
Volvo-Verkauf
Autohaus
Biering & Beyer
10553 Berlin

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 20 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 21.6.2017 km-Stand: 125.826

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein	Wechsel der Lambda-Sonde	ja	nein
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐	Bremssflüssigkeitswechsel	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	☐	☒			
Zusätzlich					
Alle 30 000 km	☒	☐			
Alle 60 000 km	☐	☒			
Alle 90 000 km	☐	☒			
Zündkerzenwechsel	☐	☒			
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒			
Zahnriemenwechsel	☐	☒			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒			

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 155826 Datum: 06/2019

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

SKODA
2 Jahre Mobilitätsgarantie
TMB: 1573
2/3.038.305

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 22 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 15.02.2018 km-Stand: 162.925

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein	Wechsel der Lambda-Sonde	ja	nein
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐	Bremssflüssigkeitswechsel	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	☒	☐			
Zusätzlich					
Alle 30 000 km	☒	☐			
Alle 60 000 km	☒	☐			
Alle 90 000 km	☒	☐			
Zündkerzenwechsel	☒	☐			
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒			
Zahnriemenwechsel	☐	☒			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒			

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 192.925 Datum: 07/2021

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE
TMB: 27.13 714.670 3980
2/3.304.752

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 24 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 11.08.2021 km-Stand: 210.840

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein	Wechsel der Lambda-Sonde	ja	nein
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐	Bremssflüssigkeitswechsel	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	☐	☒			
Zusätzlich					
Alle 30 000 km	☐	☒			
Alle 60 000 km	☐	☒			
Alle 90 000 km	☐	☒			
Zündkerzenwechsel	☐	☒			
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒			
Zahnriemenwechsel	☐	☒			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒			

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 240.840 Datum: 7/2022

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

SPEZIALWERKSTATT
2000 KILBERGSTRASSE 1000 1000
1000 1000 1000 1000

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 26 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Datum: 22. 2023		km-Stand: 240 320	
Durchgeführt wurde:		km-Stand: 255 300	
Motorölwechsel	ja ☒ nein ☐	Wechsel der Lambda-Sonde	ja ☐ nein ☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	ja ☒ nein ☐	Bremsflüssigkeitswechsel	ja ☐ nein ☒
Inspektions-Service	ja ☒ nein ☐	Service durchgeführt:	
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	ja ☐ nein ☒		
Zusätzlich		Stempel Skoda Servicepartner	
Alle 30 000 km	ja ☐ nein ☒		
Alle 60 000 km	ja ☐ nein ☒		
Alle 90 000 km	ja ☐ nein ☒		
Wandkerzenwechsel	ja ☐ nein ☒		
Wasserfilterwechsel	ja ☐ nein ☒		
Luftstofffilterwechsel	ja ☐ nein ☒		
Riemenwechsel	ja ☐ nein ☒		
Riemen-Spannrollenwechsel	ja ☐ nein ☒		
		Nächster Inspektions-Service:	
		km-Stand: 255 300	
		Datum: 2/2024	
		(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)	

gegen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermeiden Sie eventuelle Schäden → Seite 28 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.