

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	199 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Yeti	Model - doplňující informace	2.0 TDi 16V GREEN TEC
Karoserie	SUV	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	
Palivo	Nafta	Výkon	81 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	181 000 km	Rok výroby	
Datum první registrace	09.12.2015	STK	02.04.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Hnědá metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení		Počet dveří	
☐ První majitel ☐ Nehavarované ☒ Servisní knížka	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen ☐ Protokol STK ☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Servisní knížka, Tažné zařízení			

KARTA VOZU

Výbava


ABS, Airbag 4x, CD přehrávač, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, El. ovládání zrcátek, El. přední okna, ESP, Isofix, Klimatizace man. , Mlhovky, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Protiprokluzový systém kol (ASR), Tažné zařízení, Venkovní teploměr, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče

KARTA VOZU

Fotografie







der Kfz-Innung

Kfz-Technik Bernd Kress - Philipp-Reis-Straße 7 - 36399 Freiensteinau

Rechnung-Nr.: 437964

Bei Zahlung bitte Kunden-Nr. und Beleg-Nr. angeben

Kunden-Nr.: 10050 Datum: 19.01.2024

Seite: 1

Leistungserstellung: 17.01.2024

Herst./Modell: SKODA YETI (5L)

Kennz.: VB-KG6155

Ident-Nr.: TMBJC45LXG6033925

KM-Stand: 162076

Erstzul.: 09.12.2015

Nächste HU: 01/25

Es bediente Sie Herr Christian Wild

Pos	Nummer	Bezeichnung	Menge	E-Preis	Summe	MwSt
1		Hauptinspektion inkl. Ölwechsel	9,00	6,80	61,20	19%
2		Staub- und Pollenfilter erneuern	1,00	6,80	6,80	19%
3		Bremsflüssigkeit erneuern	5,00	6,80	34,00	19%
4	3387507	Filter, Innenraumluft	1,00 St	31,00	31,00	19%
5	4679750	Bremsflüssigkeit	1,00 Li	16,72	16,72	19%
6	SCHEIBEN	Scheibenreiniger mit Frostschutz	1,00 Li	4,96	4,96	19%
7	M	Haft-Extrem Sprühfett	1,00 Do	13,36	13,36	19%
8	2202330	VYNNIS DPF-Filterreiniger	1,00 St	18,07	18,07	19%
9	3207437	Ölfiter OX 787D	1,00 St	18,91	18,91	19%
10	3215531	Ölablassschraube	1,00 St	4,71	4,71	19%
11	8208246	Mobil 5W30 ESP	4,70 Li	21,43	100,72	19%

Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt!

Achtung! Radbolzen bitte nach 50 km nachziehen lassen!