

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	129 999,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Fabia	Model - doplňující informace	1.2 TSI
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	63 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	134 000 km	Rok výroby	2012
Datum první registrace	22.03.2012	STK	26.05.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Černá metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení		Počet dveří	
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarané	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Velmi dobrý stav , vozidlo zakoupeno u autorizovaného prodejce , Servisní kniha + doklady dekra , Prodávající si vyhrazuje právo na chyby v popisu vozidla.			

KARTA VOZU

Výbava


ABS, Airbag 6x, Autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Klimatizace aut. , Litá kola, Mlhovky, Nastavitelná sedadla, Palubní počítač, Posilovač řízení, Tempomat, Tónovaná skla, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie







zeug-Daten

Identifizierungs-Nr. 

TMBJM65J4C31377B2 CBZA

5452F4 FABIA COM TSI AMB

MFX LF9R-1Z1Z BA 63KW CBZA

ESC 1D0 55J 5RQ 1KT 6FF 1AT 3FE
1N2 1NL H1F 4UF 4R3 3NC 4QU 4X3
4A3 BL5 J1P 7AA 8GG 6YO 9AK 8RM
7GQ 8DR 8QL 8X0 4K3 B01 G02 GN3
3L3 9P3 G1A 7X0 9W0 BWD 7A0 3GA
GG1 7MG L04 7P0 F0A 3S2

Datum der Fahrzeugübernahme: 22.03.12

Autohaus **Liebe**
Skoda-Vertrieb
Salzburg
Tel. 0361 Stempel und Unterschrift des Verkäufers

Ich bestätige, dass ich das Fahrzeug in ordnungsgemäßen Zustand übernommen habe und ich mit der richtigen Bedienung und den Gewährleistungsbedingungen vertraut gemacht wurde.

Unterschrift des Käufers (siehe „Daten über Fahrzeughalter“, Seite 2)

Service-Nachweis

Datum: 20.3.2019 km-Stand: 84723

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein	Wechsel der Lambda-Sonde	ja	nein
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwenden	☒	☐		☐	☒
Inspektions-Service	☒	☐		☐	☐
Intervall-Service	☒	☐		☐	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☐	☐		☐	☐
Bremsflüssigkeitswechsel	☐	☐		☐	☐
Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre	☐	☒		☐	☐
Kraftstofffilterwechsel	☐	☐		☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☐		☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☐		☐	☒
Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln	☐	☒		☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒		☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒		☐	☒

Service durchgeführt:

Huber-Automobile
Am Schäferleisch 2
84456 Arnstein
OT Syda
Telefon 03 47 42 / 2 35

Stempel SKODA Servicepartner

Nächster Inspektions/Intervall-Service:

km-Stand: Datum: (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 22, Korrosionsschutz der Karosserie prüfen.

Service-Nachweis

Datum: 28.12.2017 km-Stand: 74131

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein	Wechsel der Lambda-Sonde	ja	nein
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwenden	☒	☐		☐	☒
Inspektions-Service	☒	☐		☐	☐
Intervall-Service	☒	☐		☐	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☒	☐		☐	☐
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐		☐	☐
Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre	☐	☒		☐	☐
Kraftstofffilterwechsel	☐	☐		☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☐		☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☐		☐	☒
Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln	☐	☒		☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒		☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒		☐	☒

Service durchgeführt:

Huber-Automobile
Heuchelstraße 38
06333 Syda
Telefon 03 47 42 / 2 35

Stempel SKODA Servicepartner

Nächster Inspektions/Intervall-Service:

km-Stand: Anzeige Datum: (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 20, Korrosionsschutz der Karosserie prüfen.

Service-Nachweis

Datum: 30.4.16 km-Stand: 58332

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein	Wechsel der Lambda-Sonde	ja	nein
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwenden	☒	☐		☐	☒
Inspektions-Service	☒	☐		☐	☐
Intervall-Service	☒	☐		☐	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☒	☐		☐	☐
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐		☐	☐
Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre	☐	☒		☐	☐
Kraftstofffilterwechsel	☐	☐		☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☐		☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☐		☐	☒
Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln	☐	☒		☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒		☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒		☐	☒

Service durchgeführt:

SKODA
Initiator
Thomase Beckmann e.K.
2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE
TMB 03 47 42 / 2 35
2672888

Stempel SKODA Servicepartner

Nächster Inspektions/Intervall-Service:

km-Stand: Anzeige Datum: (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 18, Korrosionsschutz der Karosserie prüfen.

Service-Nachweis

Datum: 31.1.2023 km-Stand: 115065

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein	Wechsel der Lambda-Sonde	ja	nein
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwenden	☒	☐		☐	☒
Inspektions-Service	☒	☐		☐	☐
Intervall-Service	☒	☐		☐	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☐	☐		☐	☐
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐		☐	☐
Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre	☐	☒		☐	☐
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒		☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒		☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒		☐	☒
Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln	☐	☒		☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒		☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒		☐	☒

Service durchgeführt:

Huber-Automobile
Am Schäferleisch 2
84456 Arnstein
OT Syda
Telefon 03 47 42 / 2 35

Stempel SKODA Servicepartner

Nächster Inspektions/Intervall-Service:

km-Stand: Datum: (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 28, Korrosionsschutz der Karosserie prüfen.

Service-Nachweis

Datum: 4.11.2021 km-Stand: 105932

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein	Wechsel der Lambda-Sonde	ja	nein
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwenden	☒	☐		☐	☒
Inspektions-Service	☒	☐		☐	☐
Intervall-Service	☒	☐		☐	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☐	☐		☐	☐
Bremsflüssigkeitswechsel	☐	☐		☐	☐
Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre	☐	☒		☐	☐
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒		☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒		☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒		☐	☒
Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln	☐	☒		☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒		☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒		☐	☒

Service durchgeführt:

Huber-Automobile
Am Schäferleisch 2
84456 Arnstein
OT Syda
Telefon 03 47 42 / 2 35

Stempel SKODA Servicepartner

Nächster Inspektions/Intervall-Service:

km-Stand: Anzeige Datum: (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 26, Korrosionsschutz der Karosserie prüfen.

Service-Nachweis

Datum: 9.5.2020

km-Stand: 93008

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwenden	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Intervall-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{*)}	☐	☐
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐
Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre	☒	☐
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☒	☐
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐
Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

Wechsel der Lambda-Sonde

ja ☐ nein ☒

Service durchgeführt:

Huber-Automobile
 im Bereich 2
 Arrafen
 Telefon 03 47 42 / 2 35

Stempel SKODA Servicepartner

Nächster Inspektions/Intervall-Service:

km-Stand:

Datum:

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

*) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden -> Seite 24, Korrosionsschutz der Karosserie prüfen.

