

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	79 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla	Značka		Škoda
Model	Octavia	Model - doplňující informace	2,0 RS Combi 2.0TDi
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí	Pohon		
Palivo	Nafta	Výkon	125 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	388 356 km	Rok výroby	2008
Datum první registrace	01.02.2008	STK	01.05.2025

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Černá
Provozní hmotnost	Největší technicky přípustná hmotnost		
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované		☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			


KARTA VOZU








Výbava

Airbag 10x , ABS, Litá kola, Klimatizace aut. , Originální autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, El. sklopná zrcátka, Imobilizér, Mlhovky, Nastavitelný volant, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor tlaku v pneumatikách, ESP, Střešní nosič, Tažné zařízení, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zadní sedadla, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie





Service-Nachweis

Datum: 18.6.2019 km-Stand: 180561

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel ☒ ja ☐ nein Wechsel der Lambda-Sonde ☐ ja ☒ nein

Motoröl für variables Service-Intervall QGI verwendet ☒ ja ☐ nein

Inspektions-Service ☒ ja ☐ nein

Zusätzlich:

alle 30 000 km ☒ ja ☐ nein

alle 60 000 km ☒ ja ☐ nein

alle 90 000 km ☒ ja ☐ nein

Zündkerzenwechsel ☒ ja ☐ nein

Luftfiltereinsatzwechsel ☒ ja ☐ nein

Kraftstofffilterwechsel ☒ ja ☐ nein

Zahnriemenwechsel ☒ ja ☐ nein

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☒ ja ☐ nein

2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE

TMB: 114612082/15725

212.994.988

Stempel des Skoda Servicepartners

Graf Hardenberg GmbH

Murgstr. 9-13, 78646 Bruchsal

Telefon 07251 9101-13 Fax 07251 9101-130

Nächster Inspektions-Service: Skoda Servicepartner Hdl.-Nr. 5216220

km-Stand: 190 000

Datum: 4/2019

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Service-Nachweis

Datum: 19.2.2018 km-Stand: 220636

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel ☒ ja ☐ nein Wechsel der Lambda-Sonde ☐ ja ☒ nein

Motoröl für variables Service-Intervall QGI verwendet ☒ ja ☐ nein

Inspektions-Service ☒ ja ☐ nein

Zusätzlich:

alle 30 000 km ☐ ja ☐ nein

alle 60 000 km ☐ ja ☐ nein

alle 90 000 km ☒ ja ☐ nein

Zündkerzenwechsel ☒ ja ☐ nein

Luftfiltereinsatzwechsel ☒ ja ☐ nein

Kraftstofffilterwechsel ☒ ja ☐ nein

Zahnriemenwechsel ☐ ja ☒ nein

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☐ ja ☒ nein

2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE

TMB: 114612082/15725

213.140.987

Stempel des Skoda Servicepartners

Graf Hardenberg GmbH

Murgstr. 9-13, 78646 Bruchsal

Telefon 07251 9101-13 Fax 07251 9101-130

Nächster Inspektions-Service: Skoda Servicepartner Hdl.-Nr. 5216220

km-Stand: 250636

Datum: 2/2018

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Service-Nachweis

Datum: 20.10.18 km-Stand: 250267

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel ☒ ja ☐ nein Wechsel der Lambda-Sonde ☐ ja ☒ nein

Motoröl für variables Service-Intervall QGI verwendet ☒ ja ☐ nein

Inspektions-Service ☒ ja ☐ nein

Zusätzlich:

alle 30 000 km ☒ ja ☐ nein

alle 60 000 km ☒ ja ☐ nein

alle 90 000 km ☒ ja ☐ nein

Zündkerzenwechsel ☒ ja ☐ nein

Luftfiltereinsatzwechsel ☒ ja ☐ nein

Kraftstofffilterwechsel ☒ ja ☐ nein

Zahnriemenwechsel ☒ ja ☐ nein

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☒ ja ☐ nein

Service durchgeführt:

BRAUN AUTOSERVICE GmbH

KP-2018181818181818

Regio-Service-Partner

E-Mail: info@braun-autoservice.de

Stempel des Skoda Servicepartners

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: Side

Datum: Anzeige

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Service-Nachweis

Datum: 06.05.2018 km-Stand: 274531

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel ☒ ja ☐ nein Wechsel der Lambda-Sonde ☐ ja ☒ nein

Motoröl für variables Service-Intervall QGI verwendet ☒ ja ☐ nein

Inspektions-Service ☒ ja ☐ nein

Zusätzlich:

alle 30 000 km ☒ ja ☐ nein

alle 60 000 km ☒ ja ☐ nein

alle 90 000 km ☒ ja ☐ nein

Zündkerzenwechsel ☒ ja ☐ nein

Luftfiltereinsatzwechsel ☒ ja ☐ nein

Kraftstofffilterwechsel ☒ ja ☐ nein

Zahnriemenwechsel ☒ ja ☐ nein

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☒ ja ☐ nein

Service durchgeführt:

BRAUN AUTOSERVICE GmbH

KP-2018181818181818

Regio-Service-Partner

E-Mail: info@braun-autoservice.de

Stempel des Skoda Servicepartners

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: nach Anzeige

Datum:

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Service-Nachweis

Datum: 18.10.2019 km-Stand: 296 609

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel ☒ ja ☐ nein Wechsel der Lambda-Sonde ☐ ja ☒ nein

Motoröl für variables Service-Intervall QGI verwendet ☒ ja ☐ nein

Inspektions-Service ☒ ja ☐ nein

Zusätzlich:

alle 30 000 km ☒ ja ☐ nein

alle 60 000 km ☒ ja ☐ nein

alle 90 000 km ☒ ja ☐ nein

Zündkerzenwechsel ☒ ja ☐ nein

Luftfiltereinsatzwechsel ☒ ja ☐ nein

Kraftstofffilterwechsel ☒ ja ☐ nein

Zahnriemenwechsel ☒ ja ☐ nein

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☒ ja ☐ nein

2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE

TMB: 114612082/15725

2/3.358.476

Stempel des Skoda Servicepartners

Graf Hardenberg GmbH

Murgstr. 9-13, 78646 Bruchsal

Telefon 07251 9101-13 Fax 07251 9101-130

Nächster Inspektions-Service: Skoda Servicepartner Hdl.-Nr. 5216220

km-Stand: 326000

Datum: 10/2019

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Service-Nachweis

Datum: 15.10.20 km-Stand: 344230

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel ☒ ja ☐ nein Wechsel der Lambda-Sonde ☐ ja ☒ nein

Motoröl für variables Service-Intervall QGI verwendet ☒ ja ☐ nein

Inspektions-Service ☒ ja ☐ nein

Zusätzlich:

alle 30 000 km ☐ ja ☐ nein

alle 60 000 km ☐ ja ☐ nein

alle 90 000 km ☒ ja ☐ nein

Zündkerzenwechsel ☒ ja ☐ nein

Luftfiltereinsatzwechsel ☒ ja ☐ nein

Kraftstofffilterwechsel ☒ ja ☐ nein

Zahnriemenwechsel ☒ ja ☐ nein

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☒ ja ☐ nein

Service durchgeführt:

Autofach

75195 HEDDINGHAUSEN, FISCHERSTR. 46

TELEFON 0331-77 33 FAX 746 82

WWW.VW-PRISTER.DE - 13429998

Stempel des Skoda Servicepartners

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 374938

Datum: 10/22

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)



