

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	199 999,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Yeti	Model - doplňující informace	1.2Tsi 77kw
Karoserie	SUV	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	
Palivo	Benzín	Výkon	77 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	171 737 km	Rok výroby	2013
Datum první registrace	01.08.2013	STK	26.06.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Zelená metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení		Počet dveří	
<input type="checkbox"/> První majitel		<input type="checkbox"/> Eko poplatek uhrazen	
<input type="checkbox"/> Nehavarané	<input type="checkbox"/> COC list	<input type="checkbox"/> Protokol STK	
<input type="checkbox"/> Servisní knížka		<input type="checkbox"/> Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Servis pouze u dealera Škoda. Nové rozvody. Absolutně bez koroze!!! Koupeno u autorizovaného dealera v SRN, první majitel, nehavarané, servisní knížka. Na vozidlo poskytujeme 2 roky záruku a doživotní garanci na původ a počet najetých km. předprodejní servis - nová STK bude zajištěna při prodeji. Možnost úvěru. Financování zajišťujeme prostřednictvím ESSOX s.r.o.

KARTA VOZU

Výbava


ABS, Airbag 6x, Autorádio, Bezpečnostní pískování oken, CD přehrávač, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Isofix, Klimatizace dvouzónová, Litá kola, Mlhovky, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Tažné zařízení, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Zadní stěrač


KARTA VOZU







Fotografie











Service-Nachweis

Datum: 13.02.2020 km-Stand: 112 746

Service-Ereignis

Ölwechsel-Service	Durchgeföhrt	ja	nein
Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
mit Ölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
mit erweitertem Serviceumfang	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motoröl für das Service-Intervall Q16	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Karosserie auf Lackschäden geprüft*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zusätzliche Servicearbeiten			
Kraftstofffilterwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zündkerzenwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Luftfiltereinsatzwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zahnriemenwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Halbax-Kupplung: Ölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Staub- und Pollenfilterwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Stempel des SKODA Partners / SKODA Servicepartners

Service durchgeführt von:

Autohaus Biering GmbH
 SKODA Servicepartner
 Großbrenzer 116-118, 14482 Potsdam
 Tel. 0331 748 13 49, Fax 0331 748 13 50
 www.autohaus-biering.de

Stempel des Fachbetriebs

Nächster Bremsflüssigkeitswechsel Datum: 07/2020

Service-Nachweis

Datum: 04.08.2020 km-Stand: 119 534

Service-Ereignis

Ölwechsel-Service	Durchgeföhrt	ja	nein
Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
mit Ölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
mit erweitertem Serviceumfang	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motoröl für das Service-Intervall Q16	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Karosserie auf Lackschäden geprüft*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zusätzliche Servicearbeiten			
Kraftstofffilterwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zündkerzenwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Luftfiltereinsatzwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zahnriemenwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Halbax-Kupplung: Ölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Staub- und Pollenfilterwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Stempel des SKODA Partners / SKODA Servicepartners

Service durchgeführt von:

SKODA Scherer GmbH & Co. KG
 SKODA Servicepartner
 Telefon 03741 21113
 Telefax 03741 21114
 Tel. 0374 148 13 49, Fax 0374 148 13 50
 55469 Simmern
 Skoda-Vertrag: Stempel des Fachbetriebs

Nächster Bremsflüssigkeitswechsel Datum:

Service-Nachweis

Datum: 29.07.2021 km-Stand: 132 635

Service-Ereignis

Ölwechsel-Service	Durchgeföhrt	ja	nein
Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
mit Ölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
mit erweitertem Serviceumfang	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motoröl für das Service-Intervall Q16	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Karosserie auf Lackschäden geprüft*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zusätzliche Servicearbeiten			
Kraftstofffilterwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zündkerzenwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Luftfiltereinsatzwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zahnriemenwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Halbax-Kupplung: Ölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Staub- und Pollenfilterwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Stempel des SKODA Partners / SKODA Servicepartners

Service durchgeführt von:

Autohaus Biering GmbH
 SKODA Servicepartner
 Großbrenzer 116-118, 14482 Potsdam
 Tel. 0331 748 13 49, Fax 0331 748 13 50
 www.autohaus-biering.de

Stempel des Fachbetriebs

Nächster Bremsflüssigkeitswechsel Datum: 08/2022

Service-Nachweis

Datum: 26.07.2022 km-Stand: 150 603

Service-Ereignis

Ölwechsel-Service	Durchgeföhrt	ja	nein
Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
mit Ölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
mit erweitertem Serviceumfang	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motoröl für das Service-Intervall Q16	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Karosserie auf Lackschäden geprüft*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zusätzliche Servicearbeiten			
Kraftstofffilterwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zündkerzenwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Luftfiltereinsatzwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zahnriemenwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Halbax-Kupplung: Ölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Staub- und Pollenfilterwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Stempel des SKODA Partners / SKODA Servicepartners

Service durchgeführt von:

Autohaus Biering GmbH
 SKODA Servicepartner
 Großbrenzer 116-118, 14482 Potsdam
 Tel. 0331 748 13 49, Fax 0331 748 13 50
 www.autohaus-biering.de

Stempel des Fachbetriebs

Nächster Bremsflüssigkeitswechsel Datum: 07/2024

Service-Nachweis

Datum: 11.08.2023 km-Stand: 165 140

Service-Ereignis

Ölwechsel-Service	Durchgeföhrt	ja	nein
Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
mit Ölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
mit erweitertem Serviceumfang	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motoröl für das Service-Intervall Q16	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Karosserie auf Lackschäden geprüft*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zusätzliche Servicearbeiten			
Kraftstofffilterwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zündkerzenwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Luftfiltereinsatzwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zahnriemenwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Halbax-Kupplung: Ölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Staub- und Pollenfilterwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Stempel des SKODA Partners / SKODA Servicepartners

Service durchgeführt von:

SKODA Scherer GmbH & Co. KG
 SKODA Servicepartner
 Telefon 03741/834.0
 Telefax 03741/834.43
 Kolberger Straße 103
 55469 Simmern
 Skoda-Vertrag: Stempel des Fachbetriebs

Nächster Bremsflüssigkeitswechsel Datum: 07/2024

Service-Nachweis

Datum: 17.08.20 km-Stand: 191 366

Service-Ereignis

Ölwechsel-Service	Durchgeföhrt	ja	nein
Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
mit Ölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
mit erweitertem Serviceumfang	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motoröl für das Service-Intervall Q16	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Karosserie auf Lackschäden geprüft*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zusätzliche Servicearbeiten			
Kraftstofffilterwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zündkerzenwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Luftfiltereinsatzwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zahnriemenwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Halbax-Kupplung: Ölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Staub- und Pollenfilterwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Stempel des SKODA Partners / SKODA Servicepartners

Service durchgeführt von:

Autoservice Bruchstr. 3
 67098 Bad Dürkheim
 Stempel des Fachbetriebs

Nächster Bremsflüssigkeitswechsel Datum: 08.25