

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	129 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Octavia	Model - doplňující informace	combi 1.2 TSi Ambition
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	77 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	163 165 km	Rok výroby	2011
Datum první registrace		STK	01.08.2027

Rozšiřující údaje

Země původu		Německo	Barva		Šedá
Provozní hmotnost			Největší technicky přípustná hmotnost		
Spotřeba					
Počet míst k sezení		5	Počet dveří		4
☐ První majitel		☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen		
☐ Nehavarované			☐ Protokol STK		
☒ Servisní knížka			☐ Pro zdravotně postižené		
Poznámka prodejce					

KARTA VOZU

Výbava

Originální autorádio, CD přehrávač, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, Vyhřívaná zrcátka, El. sklopná zrcátka, ABS, Deaktivace airbagu spolujezdce, ESP, Imobilizér, Isofix, Airbag 6x, Parkovací senzory zadní, Senzor tlaku v pneumatikách, Mlhovky, El. přední okna, Palubní počítač, Klimatizovaná přihrádka, Tempomat, Výškově nastavitelná sedadla, Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů

KARTA VOZU





Fotografie











Service-Nachweis

Datum: 09.09.18

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel ☒ ja ☐ nein

Wahl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet ☒ ja ☐ nein

Inspektions-Service ☒ ja ☐ nein

Karosserie auf Lackschäden prüfen⁴⁾ ☒ ja ☐ nein

Zusätzlich:

Alle 30 000 km ☐ ja ☐ nein

Alle 60 000 km ☒ ja ☐ nein

Alle 90 000 km ☐ ja ☐ nein

Zündkerzenwechsel ☒ ja ☐ nein

Luftfiltereinsatzwechsel ☒ ja ☐ nein

Kraftstofffilterwechsel ☒ ja ☐ nein

Zahnriemenwechsel ☐ ja ☐ nein

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☐ ja ☐ nein

km-Stand: 18 955

Wechsel der Lambda-Sonde ☐ ja ☐ nein

Bremsschichtwechsel ☒ ja ☐ nein

Service durchgeführt:

Peter's Autoservice
 Inh. R. Eichner
 Cyriaksring 9a
 Tel. 05 31 18 11 62
 38118 Braunschweig
 Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 19120

Datum: 10/18

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

4) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 22 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 23.09.19

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel ☒ ja ☐ nein

Wahl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet ☒ ja ☐ nein

Inspektions-Service ☒ ja ☐ nein

Karosserie auf Lackschäden prüfen⁴⁾ ☒ ja ☐ nein

Zusätzlich:

Alle 30 000 km ☒ ja ☐ nein

Alle 60 000 km ☐ ja ☐ nein

Alle 90 000 km ☒ ja ☐ nein

Zündkerzenwechsel ☐ ja ☐ nein

Luftfiltereinsatzwechsel ☐ ja ☐ nein

Kraftstofffilterwechsel ☐ ja ☐ nein

Zahnriemenwechsel ☐ ja ☐ nein

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☐ ja ☐ nein

km-Stand: 190 62

Wechsel der Lambda-Sonde ☐ ja ☐ nein

Bremsschichtwechsel ☐ ja ☐ nein

Service durchgeführt:

Peter's Autoservice
 Inh. R. Eichner
 Cyriaksring 9a
 Tel. 05 31 18 11 62
 38118 Braunschweig
 Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 19120

Datum: 10/19

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

4) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 24 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 14.06.21

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel ☒ ja ☐ nein

Wahl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet ☒ ja ☐ nein

Inspektions-Service ☒ ja ☐ nein

Karosserie auf Lackschäden prüfen⁴⁾ ☒ ja ☐ nein

Zusätzlich:

Alle 30 000 km ☐ ja ☐ nein

Alle 60 000 km ☐ ja ☐ nein

Alle 90 000 km ☐ ja ☐ nein

Zündkerzenwechsel ☐ ja ☐ nein

Luftfiltereinsatzwechsel ☒ ja ☐ nein

Kraftstofffilterwechsel ☐ ja ☐ nein

Zahnriemenwechsel ☐ ja ☐ nein

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☐ ja ☐ nein

km-Stand: 113 885

Wechsel der Lambda-Sonde ☐ ja ☐ nein

Bremsschichtwechsel ☒ ja ☐ nein

Service durchgeführt:

Peter's Autoservice
 Inh. R. Eichner
 Cyriaksring 9a
 Tel. 05 31 18 11 62
 38118 Braunschweig
 Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 114000

Datum: 6/23

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

4) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 26 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 14.06.23

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel ☒ ja ☐ nein

Wahl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet ☒ ja ☐ nein

Inspektions-Service ☒ ja ☐ nein

Karosserie auf Lackschäden prüfen⁴⁾ ☒ ja ☐ nein

Zusätzlich:

Alle 30 000 km ☒ ja ☐ nein

Alle 60 000 km ☐ ja ☐ nein

Alle 90 000 km ☐ ja ☐ nein

Zündkerzenwechsel ☒ ja ☐ nein

Luftfiltereinsatzwechsel ☒ ja ☐ nein

Kraftstofffilterwechsel ☐ ja ☐ nein

Zahnriemenwechsel ☐ ja ☐ nein

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☐ ja ☐ nein

km-Stand: 138 791

Wechsel der Lambda-Sonde ☐ ja ☐ nein

Bremsschichtwechsel ☒ ja ☐ nein

Service durchgeführt:

Peter's Autoservice
 Inh. R. Eichner
 Cyriaksring 9a
 Tel. 05 31 18 11 62
 38118 Braunschweig
 Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 140000

Datum: 6/24

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

4) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 28 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 16.02.25

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel ☒ ja ☐ nein

Wahl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet ☒ ja ☐ nein

Inspektions-Service ☒ ja ☐ nein

Karosserie auf Lackschäden prüfen⁴⁾ ☒ ja ☐ nein

Zusätzlich:

Alle 30 000 km ☐ ja ☐ nein

Alle 60 000 km ☐ ja ☐ nein

Alle 90 000 km ☐ ja ☐ nein

Zündkerzenwechsel ☐ ja ☐ nein

Luftfiltereinsatzwechsel ☐ ja ☐ nein

Kraftstofffilterwechsel ☒ ja ☐ nein

Zahnriemenwechsel ☐ ja ☐ nein

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☐ ja ☐ nein

km-Stand: 160 323

Wechsel der Lambda-Sonde ☐ ja ☐ nein

Bremsschichtwechsel ☒ ja ☐ nein

Service durchgeführt:

Peter's Autoservice
 Inh. R. Eichner
 Cyriaksring 9a
 Tel. 05 31 18 11 62
 38118 Braunschweig
 Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 161000

Datum: 16/25

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

4) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 30 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 16.02.25

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel ☒ ja ☐ nein

Wahl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet ☒ ja ☐ nein

Inspektions-Service ☒ ja ☐ nein

Karosserie auf Lackschäden prüfen⁴⁾ ☒ ja ☐ nein

Zusätzlich:

Alle 30 000 km ☐ ja ☐ nein

Alle 60 000 km ☐ ja ☐ nein

Alle 90 000 km ☐ ja ☐ nein

Zündkerzenwechsel ☐ ja ☐ nein

Luftfiltereinsatzwechsel ☐ ja ☐ nein

Kraftstofffilterwechsel ☒ ja ☐ nein

Zahnriemenwechsel ☐ ja ☐ nein

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☐ ja ☐ nein

km-Stand: 160 323

Wechsel der Lambda-Sonde ☐ ja ☐ nein

Bremsschichtwechsel ☒ ja ☐ nein

Service durchgeführt:

Peter's Autoservice
 Inh. R. Eichner
 Cyriaksring 9a
 Tel. 05 31 18 11 62
 38118 Braunschweig
 Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 161000

Datum: 16/25

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

4) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 30 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.