

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	119 990,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Octavia	Model - doplňující informace	1,4 TSI, klima, serv....
Karoserie	Sedan/limuzína	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	90 kW
Objem motoru	1390 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	204 000 km	Rok výroby	2012
Datum první registrace	29.03.2012	STK	01.08.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Šedá
Provozní hmotnost	1 910 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba	6,6 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Druhý majitel; Úvěr možný			


KARTA VOZU

Výbava

CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Imobilizér, El. sklopná zrcátka, Vyhřívaná zrcátka, Tónovaná skla, Mlhovky, Denní svícení, Dělená zadní sedadla, Vyhřívaná zadní sedadla, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač, Isofix, Airbag 6x, Palubní počítač, Nastavitelný volant, ABS, Parkovací senzory zadní, Protiprokluzový systém kol (ASR), Venkovní teploměr, Tempomat, Posilovač řízení

KARTA VOZU


Fotografie
















Service-Nachweis

Datum: 17.1.2014 km-Stand: 42132

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel ☒ ja ☐ nein Wechsel der Lambda-Sonde ☐ ja ☒ nein

Motoröl für variable Service-Intervalle QGT verwenden ☒ ja ☐ nein

Inspektions-Service ☒ ja ☐ nein

Intervall-Service ☒ ja ☐ nein

Karosserie auf Lackschäden prüfen ☒ ja ☐ nein

Bremsschüssigkeitwechsel ☒ ja ☐ nein

Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre ☒ ja ☐ nein

Kraftstofffilterwechsel ☒ ja ☐ nein

Zündkerzenwechsel ☒ ja ☐ nein

Luftfiltereinsatzwechsel ☒ ja ☐ nein

Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln ☒ ja ☐ nein

Zahnriemenwechsel ☒ ja ☐ nein

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☒ ja ☐ nein

Service durchgeführt: SKODA SIMPLY CLEVER

1 Jahr Mobilitätsgarantie 1526816

Auto-Center Weber GmbH

Nächster Inspektions/Intervall-Service: km-Stand: 57132 Datum: 1/12/15

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden -> Seite 26, Korrosionsschutz der Karosserie prüfen.

Service-Nachweis

Datum: 15.08.2014 km-Stand: 57480

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel ☒ ja ☐ nein Wechsel der Lambda-Sonde ☐ ja ☒ nein

Motoröl für variable Service-Intervalle QGT verwenden ☒ ja ☐ nein

Inspektions-Service ☒ ja ☐ nein

Intervall-Service ☒ ja ☐ nein

Karosserie auf Lackschäden prüfen ☒ ja ☐ nein

Bremsschüssigkeitwechsel ☒ ja ☐ nein

Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre ☒ ja ☐ nein

Kraftstofffilterwechsel ☒ ja ☐ nein

Zündkerzenwechsel ☒ ja ☐ nein

Luftfiltereinsatzwechsel ☒ ja ☐ nein

Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln ☒ ja ☐ nein

Zahnriemenwechsel ☒ ja ☐ nein

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☒ ja ☐ nein

Service durchgeführt: SKODA

1 Jahr Mobilitätsgarantie TMB: CJB6123C2456735 1569939

Nächster Inspektions/Intervall-Service: km-Stand: 72480 Datum: 08/2015

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden -> Seite 22, Korrosionsschutz der Karosserie prüfen.

Service-Nachweis

Datum: 27.06.2015 km-Stand: 70432

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel ☒ ja ☐ nein Wechsel der Lambda-Sonde ☐ ja ☒ nein

Motoröl für variable Service-Intervalle QGT verwenden ☒ ja ☐ nein

Inspektions-Service ☒ ja ☐ nein

Intervall-Service ☒ ja ☐ nein

Karosserie auf Lackschäden prüfen ☒ ja ☐ nein

Bremsschüssigkeitwechsel ☒ ja ☐ nein

Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre ☒ ja ☐ nein

Kraftstofffilterwechsel ☒ ja ☐ nein

Zündkerzenwechsel ☒ ja ☐ nein

Luftfiltereinsatzwechsel ☒ ja ☐ nein

Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln ☒ ja ☐ nein

Zahnriemenwechsel ☒ ja ☐ nein

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☒ ja ☐ nein

Service durchgeführt: SKODA

1 Jahr Mobilitätsgarantie TMB: CJB6123C2456735 1655879

Nächster Inspektions/Intervall-Service: km-Stand: 16.000 Datum: 06/16

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden -> Seite 24, Korrosionsschutz der Karosserie prüfen.

Service-Nachweis

Datum: 27.06.2015 km-Stand: 85302

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel ☒ ja ☐ nein Wechsel der Lambda-Sonde ☐ ja ☒ nein

Motoröl für variable Service-Intervalle QGT verwenden ☒ ja ☐ nein

Inspektions-Service ☒ ja ☐ nein

Intervall-Service ☒ ja ☐ nein

Karosserie auf Lackschäden prüfen ☒ ja ☐ nein

Bremsschüssigkeitwechsel ☒ ja ☐ nein

Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre ☒ ja ☐ nein

Kraftstofffilterwechsel ☒ ja ☐ nein

Zündkerzenwechsel ☒ ja ☐ nein

Luftfiltereinsatzwechsel ☒ ja ☐ nein

Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln ☒ ja ☐ nein

Zahnriemenwechsel ☒ ja ☐ nein

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☒ ja ☐ nein

Service durchgeführt: SKODA

1 Jahr Mobilitätsgarantie TMB: CJB6123C2456735 1809640

Nächster Inspektions/Intervall-Service: km-Stand: 10.000 Datum: 04/17

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden -> Seite 26, Korrosionsschutz der Karosserie prüfen.

Service-Nachweis

Datum: 11.07.2017 km-Stand: 101147

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel ☒ ja ☐ nein Wechsel der Lambda-Sonde ☐ ja ☒ nein

Motoröl für variable Service-Intervalle QGT verwenden ☒ ja ☐ nein

Inspektions-Service ☒ ja ☐ nein

Intervall-Service ☒ ja ☐ nein

Karosserie auf Lackschäden prüfen ☒ ja ☐ nein

Bremsschüssigkeitwechsel ☒ ja ☐ nein

Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre ☒ ja ☐ nein

Kraftstofffilterwechsel ☒ ja ☐ nein

Zündkerzenwechsel ☒ ja ☐ nein

Luftfiltereinsatzwechsel ☒ ja ☐ nein

Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln ☒ ja ☐ nein

Zahnriemenwechsel ☒ ja ☐ nein

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☒ ja ☐ nein

Service durchgeführt: SKODA

2 Jahre Mobilitätsgarantie TMB: CJB6123C2456735 2939821

Nächster Inspektions/Intervall-Service: km-Stand: 101147 Datum: 07/17

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden -> Seite 28, Korrosionsschutz der Karosserie prüfen.

Service-Nachweis

Datum: 11.11.18 km-Stand: 130650

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel ☒ ja ☐ nein Wechsel der Lambda-Sonde ☐ ja ☒ nein

Motoröl für variable Service-Intervalle QGT verwenden ☒ ja ☐ nein

Inspektions-Service ☒ ja ☐ nein

Intervall-Service ☒ ja ☐ nein

Karosserie auf Lackschäden prüfen ☒ ja ☐ nein

Bremsschüssigkeitwechsel ☒ ja ☐ nein

Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre ☒ ja ☐ nein

Kraftstofffilterwechsel ☒ ja ☐ nein

Zündkerzenwechsel ☒ ja ☐ nein

Luftfiltereinsatzwechsel ☒ ja ☐ nein

Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln ☒ ja ☐ nein

Zahnriemenwechsel ☒ ja ☐ nein

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☒ ja ☐ nein

Service durchgeführt: SKODA

2 Jahre Mobilitätsgarantie TMB: 2/3.247.958

Nächster Inspektions/Intervall-Service: km-Stand: 130650 Datum: 11/2018

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden -> Seite 30, Korrosionsschutz der Karosserie prüfen.

Service-Nachweis

Datum: 02.02.2003

Werkstatt wurde:

betrieben

Intervall für variable Service-Intervalle GGI verwenden

Inspektions-Service

Intervall-Service

Kontrolle auf Lacksschäden prüfen

Bremssattelwechsel

Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre

Kohlstofffilterwechsel

Zündkerzenwechsel

Luftfilter/Satzwechsel

Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollenwechsel

ja

nein

km-Stand: 178.777

ja

nein

Wechsel der Lambda-Sonde

Service-Intervalle

2 JAHRE

MOBILITÄTSGARANTIE

TÜV SÜD

TMB: 02.02.03

2/3.487.691

SAGS/968301 Stand: 08/2009

Stempel SKODA Servicepartner

Nächster Inspektions/Intervall-Service:

km-Stand: 02/25

Datum: 02/25

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Stellen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden -> Seite 34, Korrosionsschutz der Karosserie prüfen.

RECYCLING

Bitte beachten: Dieses Dokument ist ein Teil des Fahrzeugpapiers und muss mit dem Fahrzeug mitgeführt werden. Bei Verlust oder Beschädigung muss es sofort gemeldet werden. Die Angaben sind verbindlich und dürfen nicht verändert werden.

Die Partner
Zentral- und Regionalstellen Siegel Code
Kunden- und Fahrzeug-Identifikation
Kunden- und Fahrzeug-Identifikation
Kunden- und Fahrzeug-Identifikation

Rechner
Hans-Marchelz-Str. 18
04279 Leipzig

Nachkontrolle nach § 29 StVZO
zu Bericht-Nr.: X172371979 vom 17.08.2023
Prüfungsbefugnis nach Anlage 2014/45 EU, Prüfungsbescheid ausgestellt am 2014/45 EU

1

(1) Fz. Ident-Nr.	TNMC6129C2156735	(2) Fz. Nr.	M12A	Fz.z. Pers. bef. b. 8.5	204	1910	Berichts-Nr.	X172372041
(3) Anst. Kennz.	D L-PQ1392	(4) Fabrikat	Limosine	(5) Baujahr	2004	1910	(6) Baujahr	org.2#2Eb
(7) Prüfart	31.08.2023 / 11:15	(8) Markennr.	8004	(9) Baujahr	2004	1910	(10) Baujahr	org.2#2Eb
(11) Leuchte	Markenbeleg	(12) Fz. Typ	AGC000339	(13) Baujahr	2004	1910	(14) Baujahr	25003AC
(15) Leuchte	190054 km	(16) Endst.	03-2012	(17) Baujahr	2004	1910	(18) Baujahr	K24349

Sehr geehrte Kunden, sehr geehrter Kunde,

Die nächste HU ist fällig im August 2025.

(7) Ergebnis
ohne festgestellte Mängel (OM)

HU-Plakette
angebracht
(8) nächste HU
August 2025

(8) Ihr Prüfer/Revisor
Dipl.-Ing. (FH) Philipp Held

00996007

Die HU-Plakette ist ein Teil des Fahrzeugpapiers und muss mit dem Fahrzeug mitgeführt werden. Bei Verlust oder Beschädigung muss sie sofort gemeldet werden. Die Angaben sind verbindlich und dürfen nicht verändert werden.

(10) Entgelt für Fahrzeuguntersuchung - Rechnung
Entgelt Fahrzeuguntersuchung
Endsumme

5,00 EUR
6,00 EUR

Die Untersuchung wurde im Rahmen und für Rechnung des KUS e.V. durchgeführt
Vorgaben nach § 1 Abs. 1 StVZO (Version 4.24.1)

KUS