

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	248 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Yeti	Model - doplňující informace	1,2 TSi DSG
Karoserie	SUV	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí		Pohon	
Palivo	Benzín	Výkon	77 kW
Objem motoru	1198 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	118 000 km	Rok výroby	2011
Datum první registrace	01.08.2011	STK	

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarané	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce	První majitel; KOMPLETNÍ OŠETŘENÍ POVOZKU;		

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 6x, ABS, Airbag řidiče, Litá kola, Klimatizace aut. , Originální autorádio, Bi-xenony, Bluetooth, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. sklopná zrcátka, Imobilizér, Isofix, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Satelitní navigace, Senzor stěračů, ESP, Střešní nosič, Tempomat, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Vnitřní teploměr, Vyhřívaná zadní sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Zadní loketní opěrka, Záruka, Zatmavená zadní skla



KARTA VOZU

Fotografie









Service-Nachweis

Datum: 04.03.19 km-Stand: 76372

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel ☒ ja ☐ nein Wechsel der Lambda-Sonde ☐ ja ☒ nein

Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwenden ☒ ja ☐ nein

Inspektions-Service ☒ ja ☐ nein

Karosserie auf Lackschäden prüfen ☒ ja ☐ nein

Bremssattelwechsel ☒ ja ☐ nein

Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre ☒ ja ☐ nein

Kraftstofffilterwechsel ☒ ja ☐ nein

Zündkerzenwechsel ☒ ja ☐ nein

Luftfiltereinsatzwechsel ☒ ja ☐ nein

Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln ☒ ja ☐ nein

Zahnriemenwechsel ☒ ja ☐ nein

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☒ ja ☐ nein

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 106392 Datum: 04.03.21

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden -> Seite 25 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 15.11.19 km-Stand: 87974

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel ☒ ja ☐ nein Wechsel der Lambda-Sonde ☐ ja ☒ nein

Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwenden ☒ ja ☐ nein

Inspektions-Service ☒ ja ☐ nein

Karosserie auf Lackschäden prüfen ☒ ja ☐ nein

Bremssattelwechsel ☒ ja ☐ nein

Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre ☒ ja ☐ nein

Kraftstofffilterwechsel ☒ ja ☐ nein

Zündkerzenwechsel ☒ ja ☐ nein

Luftfiltereinsatzwechsel ☒ ja ☐ nein

Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln ☒ ja ☐ nein

Zahnriemenwechsel ☒ ja ☐ nein

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☒ ja ☐ nein

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 106392 Datum: 04.03.21

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden -> Seite 27 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 07.05.2020 km-Stand: 103998

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel ☒ ja ☐ nein Wechsel der Lambda-Sonde ☐ ja ☒ nein

Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwenden ☒ ja ☐ nein

Inspektions-Service ☒ ja ☐ nein

Karosserie auf Lackschäden prüfen ☒ ja ☐ nein

Bremssattelwechsel ☒ ja ☐ nein

Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre ☒ ja ☐ nein

Kraftstofffilterwechsel ☒ ja ☐ nein

Zündkerzenwechsel ☒ ja ☐ nein

Luftfiltereinsatzwechsel ☒ ja ☐ nein

Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln ☒ ja ☐ nein

Zahnriemenwechsel ☒ ja ☐ nein

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☒ ja ☐ nein

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 133998 Datum: 07.05.2022

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden -> Seite 23 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

