

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	139 800,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla	Značka		Škoda
Model	Yeti	Model - doplňující informace	4X4 2,0 TDI 81 KW TAŽNÉ...
Karoserie	MPV	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí	Pohon		4x4
Palivo	Nafta	Výkon	81 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	EURO 5
Stav tachometru	285 558 km	Rok výroby	2011
Datum první registrace	03.01.2011	STK	02.05.2026

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Bílá
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované		☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

DRUHÝ MAJITEL, 4X4, DOBRÝ MOTOR TDI 81 KW, DVA KLÍČE, SLUŠNÉ BRZDY, PŘEDNÍ+ZADNÍ PARK. SENZORY, TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ NA 1800KG, SLUŠNÁ KAROSERIE, PAMĚTI, TEMPOMAT, AUTOMATIKA, ELEKTRIKA, VÝHŘEVY, MULTIFUNKCE, AUTOMATICKÉ PARKOVÁNÍ, DUAL. KLIMATIZACE, DOBRÉ LETNÍ PNEU, SERVISNÍ KNIHA, PŘI 211 V ROCE 2020 MĚNĚNY ROZVODY, ŠESTISTUPEŇ, PLATNÁ STK DO 5/2026, PŘI PRODEJI POMOHU S POJIŠTĚNÍM, PŘEPIS A SPZ 800KČ, K DISPOZICI CEBIA REPORT.

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 6x, Asistent při jízdě ze svahu, Automatická uzávěrka diferenciálu, Automatické svícení, Autorádio, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. seřiditelné sedadlo řidiče, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizace dvouzónová, Litá kola, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Paměť nastavení sedadla řidiče, Parkovací asistent, Parkovací senzory, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Tažné zařízení, Tempomat, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Vyjímatelná zadní sedadla, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelná sedadla, Xenony, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie













Service-Nachweis 15

Datum: 18.05.12 km-Stand: 30499

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle OGI verwenden	☒	☐	Bremsschlauchwechsel	☐	☒

Inspektions-Service

Karosserie auf Lackschäden prüfen¹⁾

Zusätzlich:

Alle 30.000 km

Alle 60.000 km

Alle 90.000 km

Zündkerzenwechsel

Luftfilterwechsel

Kraftstofffilterwechsel

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollewechsel

Service durchgeführt:

SKODA

2 Jahre Mobilitätsgarantie.

Auto Wagner

Skoda Vertragshändler

01917 Kornitz

Marktstraße 4

PL 03578 Fax 03578 93 09 99

HL-Nr. 634870

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 31499

Datum: 05.14

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Karosserieschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 18 „Karosserieschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis 17

Datum: 12.11.13 km-Stand: 60308

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle OGI verwenden	☒	☐	Bremsschlauchwechsel	☐	☒

Inspektions-Service

Karosserie auf Lackschäden prüfen¹⁾

Zusätzlich:

Alle 30.000 km

Alle 60.000 km

Alle 90.000 km

Zündkerzenwechsel

Luftfilterwechsel

Kraftstofffilterwechsel

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollewechsel

Service durchgeführt:

Auto Wagner

Skoda Vertragshändler

01917 Kornitz

Marktstraße 4

PL 03578 Fax 03578 93 09 99

HL-Nr. 634870

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 61308

Datum: 11.15

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Karosserieschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 18 „Karosserieschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis 19

Datum: 18.06.15 km-Stand: 31454

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle OGI verwenden	☒	☐	Bremsschlauchwechsel	☐	☒

Inspektions-Service

Karosserie auf Lackschäden prüfen¹⁾

Zusätzlich:

Alle 30.000 km

Alle 60.000 km

Alle 90.000 km

Zündkerzenwechsel

Luftfilterwechsel

Kraftstofffilterwechsel

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollewechsel

Service durchgeführt:

SKODA

2 Jahre Mobilitätsgarantie.

Auto Wagner

Skoda Vertragshändler

01917 Kornitz

Marktstraße 4

PL 03578 Fax 03578 93 09 99

HL-Nr. 634870

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 32454

Datum: 04.17

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Karosserieschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 20 „Karosserieschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis 21

Datum: 20.07.16 km-Stand: 126360

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle OGI verwenden	☒	☐	Bremsschlauchwechsel	☐	☒

Inspektions-Service

Karosserie auf Lackschäden prüfen¹⁾

Zusätzlich:

Alle 30.000 km

Alle 60.000 km

Alle 90.000 km

Zündkerzenwechsel

Luftfilterwechsel

Kraftstofffilterwechsel

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollewechsel

Service durchgeführt:

KFZ-SERVICE HERTLIN

MEISTERBETRIEB

HERBERT-LIEBIG-STR. 4

01796 PIRNA-Sonnenstein

TEL: 03501 - 49 07 42 FAX: 03501 - 50 83

HL-Nr. 01704 93 28 46

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 127360

Datum: 04.18

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Karosserieschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 22 „Karosserieschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis 23

Datum: 30.10.17 km-Stand: 154597

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle OGI verwenden	☒	☐	Bremsschlauchwechsel	☒	☐

Inspektions-Service

Karosserie auf Lackschäden prüfen¹⁾

Zusätzlich:

Alle 30.000 km

Alle 60.000 km

Alle 90.000 km

Zündkerzenwechsel

Luftfilterwechsel

Kraftstofffilterwechsel

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollewechsel

Service durchgeführt:

KFZ-SERVICE HERTLIN

MEISTERBETRIEB

HERBERT-LIEBIG-STR. 4

01796 PIRNA-Sonnenstein

TEL: 03501 - 49 07 42 FAX: 03501 - 50 83

HL-Nr. 01704 93 28 46

Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 155597

Datum: 04.19

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Karosserieschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 24 „Karosserieschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis 25

Datum: 10.05.2019 km-Stand: 186350

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle OGI verwenden	☒	☐	Bremsschlauchwechsel	☒	☐

Inspektions-Service

Karosserie auf Lackschäden prüfen¹⁾

Zusätzlich:

Alle 30.000 km

Alle 60.000 km

Alle 90.000 km

Zündkerzenwechsel

Luftfilterwechsel

Kraftstofffilterwechsel

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollewechsel

Service durchgeführt:

KFZ-SERVICE HERTLIN

MEISTERBETRIEB

HERBERT-LIEBIG-STR. 4

01796 PIRNA-Sonnenstein

TEL: 03501 - 49 07 42 FAX: 03501 - 50 83

HL-Nr. 01704 93 28 46

Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 187350

Datum: 04.20


(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Karosserieschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 26 „Karosserieschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis 27

Service-Nachweis

Datum: 3.09.2000 km-Stand: 211995

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Wechsel der Lambda-Sonde	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	☐	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QCI verwendet	☒	☐	Bremsschichtwechsel	☐	☒
Inspektions-Service	☒	☐	Service durchgeführt:	 Klaus Preusche Betriebsrat VW - Tel. 03594 / 70 09 96 01877 Bischofswerda Stempel Skoda Servicecenter	
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☐	☒	Nächster Inspektions-Service:	km-Stand:	<u>Karl Preusche</u>
Zusätzlich:			Datum:		
Alle 30 000 km	☐	☒	(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)		
Alle 60 000 km	☐	☒			
Alle 90 000 km	☐	☒			
Zündkerzenwechsel	☐	☒			
Luftfilterwechsel	☒	☐			
Kraftstofffilterwechsel	☒	☐			
Zahnriemenwechsel	☒	☐			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☒	☐			

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 28 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis 29

Service-Nachweis

Datum: 1.12.23 km-Stand: 261000

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Wechsel der Lambda-Sonde	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	☐	☐	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QCI verwendet	☒	☐	Bremsschichtwechsel	☒	☐
Inspektions-Service	☐	☐	Service durchgeführt:	 FAHRZEUGSERVICE ESTO VW QMSH www.rz-fahrzeugservice.de Stempel Skoda Servicecenter	
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☐	☐	Nächster Inspektions-Service:	km-Stand:	
Zusätzlich:			Datum:		
Alle 30 000 km	☐	☐	(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)		
Alle 60 000 km	☐	☐			
Alle 90 000 km	☐	☐			
Zündkerzenwechsel	☐	☐			
Luftfilterwechsel	☒	☐			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☐			
Zahnriemenwechsel	☐	☐			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☐			

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 28 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.