

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	149 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Golf	Model - doplňující informace	VI 1,2TSi 77kW Style
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	77 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	EURO 5
Stav tachometru	149 200 km	Rok výroby	
Datum první registrace	25.11.2011	STK	18.11.2026

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Stříbrná metalíza metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☒ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☒ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Nehavarováno,pravidelný servis-servisní kniha,2x klíč,výborný motor 1,2TSi 77kW ,edice STYLE , Dvouzonová digitální klimatizace, vyhřívané sedadla,potahy kůže Alcantara+látka,4x el.okna.,ESP,multifunkční volant,PARKPILOT,přední+zadní parkovací senzory,ostřikovače světel,alu kola STYLE 16 + pneu 205/55 R16 Continental ,11x airbag,ABS,SUNSET-zatmavení zadních oken, naprosto perfektní stav-nepoškozeno,velmi čistý a nekuřácký vůz!!plná záruka ujetých kilometrů v kupní smlouvě,servis doložen

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 10x , Asistent rozjezdu do kopce, Automatické svícení, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizace dvouzónová, Klimatizovaná přihrádka, Kožená sedadla, Litá kola, Malý kožený paket, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Vyhřívané trysky ostřikovačů skla, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní loketní opěrka, Zadní stěrač, Záruka, Ztmavená zadní skla

KARTA VOZU

Fotografie

















Service-Maßnahme		ja	nein	Zusatzarbeiten - Wechsel von:		ja	nein
Durchgeführt wurde:							
Ölwechsel Service	☒	Aditiv ¹⁾	☒			☒	
im Vorfeld	☒	ATF	☒			☒	
Intervall Service	☒	Dieselmotorschaltöl	☒			☒	
inkl. Motorschmiert	☒	ISOV ²⁾ Öl und Filter	☒			☒	
im Vorfeld	☒	Endlagenschalter und -leitungen	☒			☒	
Inspektions Service	☒	Einlassgitter (Papierfilter)	☒			☒	
Bremsschlagwechsel	☒	Gasflüß	☒			☒	
LongLife Motoröl verwendet	☒	Habbe-Richtung Öl	☒			☒	
Datum: 26.11.2010		Leitbleimast	☒			☒	
km-Stand: 100047		Haften/Klebsche	☒			☒	
Rechnungsnummer: 1003187		Staub- und Polierfilament	☒			☒	
Reparaturanforderung	☒	Zahnriemen	☒			☒	
Kundenservice	☒	Zurücksetzen	☒			☒	

(Diesen bitte auf dem Auftrag vermerken.)
Service durchgeführt von:



AUTOSCHEN SERVICE GERMANY
KUNSTHAARSTR. 11
50769 KÖLN
Tel.: 02291 4000-1
Fax: 02291 4000-2000

SKODA

LongLife Mobilisierungsantrieb

Stempel des Volkswagen Partners

Service-Nachricht 3		Zustellort - Wechsel von		Zustellort	
Überprüfen wenn		ja	nein	ja	nein
Überprüfen Service	☒	☐	☐	☐	☐
im Verkehr	☒	☐	☐	☐	☐
Service-Service	☒	☐	☐	☐	☐
im Motorbetrieb	☒	☐	☐	☐	☐
Service-Service	☒	☐	☐	☐	☐
im Motorbetrieb	☒	☐	☐	☐	☐
Service-Service	☒	☐	☐	☐	☐
im Motorbetrieb	☒	☐	☐	☐	☐
Service-Service	☒	☐	☐	☐	☐
im Motorbetrieb	☒	☐	☐	☐	☐
Service-Service	☒	☐	☐	☐	☐
im Motorbetrieb	☒	☐	☐	☐	☐
Service-Service	☒	☐	☐	☐	☐
im Motorbetrieb	☒	☐	☐	☐	☐
Service-Service	☒	☐	☐	☐	☐
im Motorbetrieb	☒	☐	☐	☐	☐
Service-Service	☒	☐	☐	☐	☐
im Motorbetrieb	☒	☐	☐	☐	☐
Service-Service	☒	☐	☐	☐	☐
im Motorbetrieb	☒	☐	☐	☐	☐
Service-Service	☒	☐	☐	☐	☐
im Motorbetrieb	☒	☐	☐	☐	☐
Service-Service	☒	☐	☐	☐	☐
im Motorbetrieb	☒	☐	☐	☐	☐
Service-Service	☒	☐	☐	☐	☐
im Motorbetrieb	☒	☐	☐	☐	☐
Service-Service	☒	☐	☐	☐	☐
im Motorbetrieb	☒	☐	☐	☐	☐
Service-Service	☒	☐	☐	☐	☐
im Motorbetrieb	☒	☐	☐	☐	☐
Service-Service	☒	☐	☐	☐	☐
im Motorbetrieb	☒	☐	☐	☐	☐
Service-Service	☒	☐	☐	☐	☐
im Motorbetrieb	☒	☐	☐	☐	☐
Service-Service	☒	☐	☐	☐	☐
im Motorbetrieb	☒	☐	☐	☐	☐
Service-Service	☒	☐	☐	☐	☐
im Motorbetrieb	☒	☐	☐	☐	☐
Service-Service	☒	☐	☐	☐	☐
im Motorbetrieb	☒	☐	☐	☐	☐
Service-Service	☒	☐	☐	☐	☐
im Motorbetrieb	☒	☐	☐	☐	☐
Service-Service	☒	☐	☐	☐	☐
im Motorbetrieb	☒	☐	☐	☐	☐
Service-Service	☒	☐	☐	☐	☐
im Motorbetrieb	☒	☐	☐	☐	☐
Service-Service	☒	☐	☐	☐	☐
im Motorbetrieb	☒	☐	☐	☐	☐
Service-Service	☒	☐	☐	☐	☐
im Motorbetrieb	☒	☐	☐	☐	☐
Service-Service	☒	☐	☐	☐	☐
im Motorbetrieb	☒	☐	☐	☐	☐
Service-Service	☒	☐	☐	☐	☐
im Motorbetrieb	☒	☐	☐	☐	☐
Service-Service	☒	☐	☐	☐	☐
im Motorbetrieb	☒	☐	☐	☐	☐
Service-Service	☒	☐	☐	☐	☐
im Motorbetrieb	☒	☐	☐	☐	☐
Service-Service					

Service-Maßnahme 1		Erstattet/abgegeben - Werkstatt vom:		bis:	
Überprüft/abgegeben wurde:	☒ ja ☐ nein	Autoschloß	☐	1	1
Ölwechsel Service	☒ ja ☐ nein	ATC	☐	1	1
an Verstell	☒ ja ☐ nein	Ölwechsel-Hilfsmittel	☐	1	1
Intervall-Service	☒ ja ☐ nein	Ölölöl, Öl und Filter	☐	1	1
an Motorfunktion	☒ ja ☐ nein	Entgasenhalter und -leitungen	☐	1	1
an Verstell	☐ ja ☐ nein	Flüssigkeitsfilter (Papierfilter)	☐	1	1
Inspektions-Service	☐ ja ☐ nein	Gasfilter	☐	1	1
Brandschutz-Service	☒ ja ☐ nein	Haldex-Kupplung, Öl	☐	1	1
Lung-ke Motor vermischt	☐ ja ☐ nein	Luftfiltertausch	☐	1	1
Datum: 29.01.2013		Reifenfülltausch	☐	1	1
an Start: 10.001		Staub- und Pollenfiltereinbausch	☒	1	1
Reaktionsnummer: 61720		Zahnriemen	☐	1	1
Reparaturanfrage	☒ ja ☐ nein	Zündkerzen	☐	1	1
Kundenwunsch	☐ ja ☒ nein		☐	1	1
(Diesen Sticker auch auf dem Auftrag vermerken!)		Lang-ke Mobilitätsgarantie:			
Service durchgeführt von:					
Jonny Hiltner GmbH Volkswagen Service Partner Volkswagen 4S 28147 Bremen Tel. (0421) 25 43 63 Fax 25436888		123/39136			
Stempel des Volkswagen Partners		Stempel des Volkswagen Partners			

Service-Maßnahme 2		Erstattet/abgegeben - Werkstatt vom:		bis:	
Überprüft/abgegeben wurde:	☐ ja ☐ nein	Autoschloß	☐	1	1
Ölwechsel Service	☐ ja ☐ nein	ATC	☐	1	1
an Verstell	☐ ja ☐ nein	Ölwechsel-Hilfsmittel	☐	1	1
Intervall-Service	☒ ja ☐ nein	Ölölöl, Öl und Filter	☐	1	1
an Motorfunktion	☒ ja ☐ nein	Entgasenhalter und -leitungen	☐	1	1
an Verstell	☐ ja ☐ nein	Flüssigkeitsfilter (Papierfilter)	☐	1	1
Inspektions-Service	☐ ja ☐ nein	Gasfilter	☐	1	1
Brandschutz-Service	☐ ja ☐ nein	Haldex-Kupplung, Öl	☐	1	1
Lung-ke Motor vermischt	☐ ja ☐ nein	Luftfiltertausch	☐	1	1
Datum: 29.01.2013		Reifenfülltausch	☐	1	1
an Start: 10.001		Staub- und Pollenfiltereinbausch	☒	1	1
Reaktionsnummer: 61720		Zahnriemen	☐	1	1
Reparaturanfrage	☒ ja ☐ nein	Zündkerzen	☐	1	1
Kundenwunsch	☐ ja ☒ nein		☐	1	1
(Diesen Sticker auch auf dem Auftrag vermerken!)		Lang-ke Mobilitätsgarantie:			
Service durchgeführt von:					
Jonny Hiltner GmbH Volkswagen Service Partner Volkswagen 4S 28147 Bremen Tel. (0421) 25 43 63 Fax 25436888		123/39136			
Stempel des Volkswagen Partners		Stempel des Volkswagen Partners			

Service-Maßnahme 3		Erstattet/abgegeben - Werkstatt vom:		bis:	
Überprüft/abgegeben wurde:	☐ ja ☐ nein	Autoschloß	☐	1	1
Ölwechsel Service	☐ ja ☐ nein	ATC	☐	1	1
an Verstell	☐ ja ☐ nein	Ölwechsel-Hilfsmittel	☐	1	1
Intervall-Service	☒ ja ☐ nein	Ölölöl, Öl und Filter	☐	1	1
an Motorfunktion	☒ ja ☐ nein	Entgasenhalter und -leitungen	☐	1	1
an Verstell	☐ ja ☐ nein	Flüssigkeitsfilter (Papierfilter)	☐	1	1
Inspektions-Service	☐ ja ☐ nein	Gasfilter	☐	1	1
Brandschutz-Service	☐ ja ☐ nein	Haldex-Kupplung, Öl	☐	1	1
Lung-ke Motor vermischt	☐ ja ☐ nein	Luftfiltertausch	☐	1	1
Datum: 29.01.2013		Reifenfülltausch	☐	1	1
an Start: 10.001		Staub- und Pollenfiltereinbausch	☒	1	1
Reaktionsnummer: 61720		Zahnriemen	☐	1	1
Reparaturanfrage	☒ ja ☐ nein	Zündkerzen	☐	1	1
Kundenwunsch	☐ ja ☒ nein		☐	1	1
(Diesen Sticker auch auf dem Auftrag vermerken!)		Lang-ke Mobilitätsgarantie:			
Service durchgeführt von:					
Jonny Hiltner GmbH Volkswagen Service Partner Volkswagen 4S 28147 Bremen Tel. (0421) 25 43 63 Fax 25436888		123/39136			
Stempel des Volkswagen Partners		Stempel des Volkswagen Partners			

