

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	199 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Rapid	Model - doplňující informace	1.2 TSi Style Panorama
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	77 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	EURO 6
Stav tachometru	166 669 km	Rok výroby	2014
Datum první registrace	07.10.2014	STK	17.12.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Česká republika	Barva	Bílá
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba	6 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☒ První majitel		☒ Eko poplatek uhrazen	
☒ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce	1. Majitel, servisní kniha, 2x klíč, nehavarováno, nelakováno, plný servis Škoda. Zkontrolováno Cebia, Dekra. Prodej a prohlídka po tel dohodě.		

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 7x, Asistent rozjezdu do kopce, Automatické svícení, Bluetooth, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, Elektronická uzávěrka diferenciálu (EDS), ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizovaná přihrádka, Litá kola, Malý kožený paket, Mlhovky, Mobilní připojení, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Panoramatická střecha, Parkovací asistent, Parkovací senzory, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor tlaku v pneumatikách, Střešní okno, Tempomat, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Vstup paměťové karty, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Xenony, Záruka

KARTA VOZU



Fotografie




















Wartungsliste			
Auftrags-Nr.	Verkaufstyp	Kennzeichen	Zulassung
	NH14H5		2014-07-30
Fahrgestellnummer	MKB	Kilometerstand	Serviceberater
TMBEN6NH9F4510647	CBZB	118209	
Verkaufstyp	GKB	Modelljahr	Datum
RAPID SPB ELE TS77/1.2 M6F	PRN	2015	19.11.2021

Inspektion	
Fahrzeug von innen	i.O./ durchgeführt n.i.O. behoben
Service-Intervall-Anzeige: Zurücksetzen	☒ ☐ ☐
Signalhorn: Funktion prüfen	☒ ☐ ☐
Reifenreparatur-Set: Auf Beschädigung und Verbrauch prüfen; Haltbarkeitsdatum des Reifendichtmittels prüfen und eintragen:	☒ ☐ ☐
Verhandkasten, Warndreieck und Warnweste: Auf Vorhandensein	☒ ☐ ☐

Wartungsliste			
Auftrags-Nr.	Verkaufstyp	Kennzeichen	Zulassung
	NH14H5		2014-07-30
Fahrgestellnummer	MKB	Kilometerstand	Serviceberater
TMBEN6NH9F4510647	CBZB	106690	
Verkaufstyp	GKB	Modelljahr	Datum
RAPID SPB ELE TS77/1.2 M6F	PRN	2015	13.11.2020

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Fahrzeug von innen	i.O./ durchgeführt n.i.O. behoben
Service-Intervall-Anzeige: Zurücksetzen	☒ ☐ ☐
Innenraumleuchten im Dachhimmel, Kofferraum- und Handschuhfachbeleuchtung: Funktion prüfen	☒ ☐ ☐
Signalhorn: Funktion prüfen	☒ ☐ ☐
Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohleschicht: Gehäuse reinigen und	☒ ☐ ☐
Filtereinsatz ersetzen	☒ ☐ ☐
Scheibenwisch-/Waschanlage: Funktion und Spritzdüseinstellung prüfen	☒ ☐ ☐
Reifenreparatur-Set: Auf Beschädigung und Verbrauch prüfen; Haltbarkeitsdatum des Reifendichtmittels prüfen und eintragen:	☐ ☒ ☐

Wartungsliste			
Auftrags-Nr.	Verkaufstyp	Kennzeichen	Zulassung
2017511812	NH14H5	RO-MA 2140	2014-07-30
Fahrgestellnummer	MKB	Kilometerstand	Serviceberater
TMBEN6NH9F4510647	CBZB	47877	
Verkaufstyp	GKB	Modelljahr	Datum
RAPID SPB ELE TS77/1.2	PRN	2015	2017-9-15

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Fahrzeug von innen	i.O./ durchgeführt n.i.O. behoben
Service-Intervall-Anzeige: Zurücksetzen	☒ ☐ ☐
Signalhorn: Funktion prüfen	☒ ☐ ☐
Ablaufdatum Verbandkasten 10.2013: Prüfen und Datum eintragen	☒ ☐ ☐
Reifenfülldruck am Reservrad oder Pannenset auf Vollständigkeit (Reifendichtmittel, Kompressor) und Reifendichtmittel auf Verfallsdatum 06.06.2018: Prüfen und Datum eintragen	☒ ☐ ☐

Fahrzeug von außen	
i.O./ durchgeführt n.i.O. behoben	

Wartungsliste			
Auftrags-Nr.	Verkaufstyp	Kennzeichen	Zulassung
	NH14H5	RO-MA 2140	2014-07-30
Fahrgestellnummer	MKB	Kilometerstand	Serviceberater
TMBEN6NH9F4510647	CBZB	158139	
Verkaufstyp	GKB	Modelljahr	Datum
RAPID SPB ELE TS77/1.2 M6F	PRN	2015	08.01.2025

Ölwechsel-Service (flexibel)	
Fahrzeug von innen	i.O./ durchgeführt n.i.O. behoben
Service-Intervall-Anzeige: Zurücksetzen	☒ ☐ ☐
Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohleschicht: Gehäuse reinigen und	☒ ☐ ☐
Filtereinsatz ersetzen	☒ ☐ ☐
Verbands-Kasten/Tasche, Warndreieck und Warnweste: Auf Vorhandensein und Haltbarkeit prüfen; Ablaufdatum Verbands-Kasten/Tasche eintragen: 10/13	☐ ☒ ☐

Fahrzeug von außen	
Scheibenwischerblätter: Auf Beschädigung prüfen	i.O./ durchgeführt n.i.O. behoben
☒	☒ ☐ ☐

Nachweis	
Fahrzeugdaten	
Fahrgestellnummer	TMBEN6NH9F4510647
Typbezeichnung	RAPID SPB ELE TS77/1.2 M6F
Datum der Auslieferung	2014-07-30
Ölwechsel-Service (flexibel)	
Datum	2025-01-08
Laufleistung	158139 km
Auftragsnummer	2024009955
Durchgeführt	☒ Staub-/Pollenfilter
Durchgeführt	☒ Scheibenwischerblätter
Autorisierte Unterschrift	Autohaus Rausch GmbH & Co. KG Breslauer Straße 83313 Siegsdorf Telefon +49 89 650 12957 autohaus-rausch-online.de www.rausch-auschoe.de
Mobilitätsgarantie	ja (bis Anzeige Service)

Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrzeugnummer: TM6BNH9F4510647
 Typbezeichnung: RAPID SPB ELE TSV112 HSP
 Datum der Auslieferung: 2014-07-30

Inspektion

Datum: 2019-08-25
 Laufleistung: 3541 km
 Auftragsnummer: 201905022
 MOB Werkenummer: 1812287
 Durchgeführte Zusatzarbeiten:
 Durchgeführt von: ✓ Staub- u. Polierfilter
 BaderMandl
 Außere Münchener Straße 60
 83026 Rosenheim
 Deutschland
 JA
 (ja bis Anzeige Service)

Autorisierter SKODA Service-Partner
 Mobilitätsgarantie: (ja bis Anzeige Service)

Übergabe-Inspektion

Datum: 2014-07-30
 Laufleistung: 5 km
 Auftragsnummer: 275331
 Anschlussgarantie: Vertragsende: 2018-07-29
 Laufleistung: 60000 km
 Durchgeführt von: AUTO Bavaria s.r.o.
 Haveli 3544-2
 35301 Marilánské Lázně
 Tschechien
 JA
 (ja bis Anzeige Service)

Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrzeugnummer: TM6BNH9F4510647
 Typbezeichnung: RAPID SPB ELE TSV112 HSP
 Datum der Auslieferung: 2014-07-30

Inspektion

Datum: 2018-11-08
 Laufleistung: 6960 km
 Auftragsnummer: 201905022
 MOB Werkenummer: 12.684.813
 Durchgeführte Zusatzarbeiten:
 Durchgeführt von: ✓ Staub- u. Polierfilter
 ✓ Zündkerze
 ✓ Erweiterte Inspektionsumfang
 BaderMandl
 Außere Münchener Straße 60
 83026 Rosenheim
 Deutschland
 JA
 (ja bis Anzeige Service)

Autorisierter SKODA Service-Partner
 Mobilitätsgarantie: (ja bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum: 2017-09-15
 Laufleistung: 47977 km
 Auftragsnummer: 201905022
 Durchgeführte Zusatzarbeiten:
 Durchgeführt von: ✓ Bremsflüssigkeits-Service
 BaderMandl
 Außere Münchener Straße 60
 83026 Rosenheim
 Deutschland
 JA
 (ja bis Anzeige Service)

Nr.	Arbeitsposition/Teilenummer	Bezeichnung	Mit-arbeiter	Exakt-preis	Menge/Zeit	Reibst.	Steuern-Code	Beleg-EUR
1	01220000	DIALOGANNAHME	7		1,00 Stück		#3	0,00
2	0134 52541 01340000	Inspektion	7				#3	49,75
3	9811 52534 01400050 30010750 0000DS	Zusatzarbeit: Bremsflüssigkeits-Service 36/24 Monate Bremsflüssigkeits-Service Kupplungsanlage entlüften BREMSFLÜESS	7 7				#3 #3 #3	29,85 19,90 12,54
4	26211900	Klemmschelle aus- u. einbauen	7				#3	29,85
5	1K0253141K	SCHELLE		26,25	1,00 Stück		#3	26,25
6	26154199	Hilfeschutzblech befestigt	7		1,00 Stück		#3	0,00
7	00N 90335004	SCHEIBE		0,99	2,00 Stück		#3	1,98
8	00N 5K6955435	KAPPE		4,50	1,00 Stück		#3	4,50
9	00N G 052195DS	Motoröl Longl.3		21,76	0,50 Stück		#3	10,88
10	EH0004	Verbandtasche		7,47	1,00 Stück		#3	7,47

SERVISNÍ KNÍŽKA

Die Lieferung auf Rechnung Dritter (z.B. Agenturen) erfolgt im Namen und für Rechnung des Leistungserbringers. Ggf. enthaltene USt. ist den beigefügten Belegen zu entnehmen.

Autohaus Rausch GmbH & Co. KG
 Telefon: (0 86 62) 91 11
 Telefax: (0 86 62) 12 85 7
 Bressauer Str. 1
 D-83313 Siegsdorf

autohaus.rausch@t-online.de
 www.autohaus-rausch.de

Volkbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost eG
 IBAN: DE26 7109 0000 0008 2336 08
 BIC: GENODEF33GL

Kreissparkasse Traunstein-Trautson
 IBAN: DE56 7105 2050 0000 2820 38
 BIC: BYLADEM33T

Sitz: Siegsdorf
 Amtsgericht Traunstein
 HRA 13022
 Persönlich haftende Gesellschafterin:
 Rausch Vermögens-
 Sitz: Siegsdorf
 Amtsgericht Traunstein
 HRB 294029

Artikelnummer	Bezeichnung	Menge	ME	Preis €	Gesamt €
1B02110100	Steuerrückführung	75,00	AW	6,820	511,50
1M09080000	Steuergesetzänderung aus-	1,00	AW	7,020	7,02
559 1807 40	6 PK 1690	1,00	St	303,60	303,60
70-31414-10	Dichtmasse Reinzeil	1,00	St	43,21	43,21
2509315	Rückschlagventil	1,00	St	16,88	16,88
04601218	Dichtung KupferRG-DI-DIN7603-CU-A-	1,00	St	10,66	10,66
4078801	12X18X1,5	2,00	St	1,27	2,54
G12	Motoröl SAE 5W-30 Shell Helix HX8	0,500	Ltr	18,50	9,25
1000	Kühlerfrostschutz G12	2,000	Ltr	4,60	9,20
	Verbrauchsmaterial (Schmier-, Reinigungsmat., usw.)	1,00	St	6,00	6,00

Benötigter Zeitaufwand: 9,01 Std.
 Berechneter Zeitaufwand: 6,33 Std.

SERVISNÍ KNÍŽKA



