

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	379 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Superb	Model - doplňující informace	2,0 TDi INDIVIDUAL
Karoserie	Kombi	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí		Pohon	
Palivo	Nafta	Výkon	110 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	210 000 km	Rok výroby	
Datum první registrace	13.07.2017	STK	01.02.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Česká republika	Barva	Černá
Provozní hmotnost	2 154 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel ☐ Nehavarované ☒ Servisní knížka	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen ☐ Protokol STK ☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Druhý majitel; VOZIDLO VE VELMI DOBRÉM TECHNICKÉM STAVU; PRAVIDELNÝ SERVIS; SERVISNÍ KNÍŽKA; KOUPENO V ČR; 2. MAJITEL; PROVĚŘENO CEBIA; ÚDAJE OBSAŽENÉ V TÉTO KARTĚ VOZIDLA MAJÍ INFORMATIVNÍ CHARAKTER. TATO INDIATIVNÍ NABÍDKA NENÍ NABÍDKOU VE SMYSLU § 1731 NEBO § 1732 OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU; ANI SE NEJEDNÁ O VEŘEJNÝ PŘÍSLIB DLE § 1733 OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU A ANI NÁROK NA UZAVŘENÍ SMLOVY.

KARTA VOZU

Výbava


Airbag 7x, ABS, Android Auto, Apple Car Play, CD přehrávač, DVD přehrávač, LED denní svícení, USB, Adaptivní tempomat, Ambientní LED osvětlení interiéru, Asistent pro vedení vozu v jízdních pruzích, Asistent změny jízdního pruhu, Klimatizace aut. , Automatické přepínání dálkových světel, Bi-xenony, Bluetooth, Deaktivace airbagu spolujezdce, Digitální příjem rádia (DAB), Klimatizace dvouzónová, El. sklopná zrcátka, El. parkovací brzda, Upozornění na příjíždějící vozidla při couvání (RCTA), Imobilizér, Isofix, Klimatizovaná přihrádka, Kožené čalounění, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Natáčecí světlomety, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Paměť nastavení sedadla řidiče, Vstup paměťové karty, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Roletky na zadní okna, Satelitní navigace, Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Sledování únavy řidiče, ESP, Start/Stop systém, Střešní nosič, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívání zadní sedadla, Vyhřívání zrcátka, Vyhřívání čelní sklo, Vyhřívání trysky ostřikovačů skla, Vyhřívání volant, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač, Zatmavená zadní skla


KARTA VOZU

Fotografie











Kompletní potvrzení

Data vozidla

VIN: TH8B7NRP503011
 Označení typu: SUPERCOM GRSTV TD102/2 DMF
 Datum prodaje: 2017-07-03

Novozákladní údaje

Datum: 2018-01-15
 Stav km: 5232 km
 Cena zakázky: 62965
 Provedení: 13 Aukus
 Dr. Mladý Hradec 1477
 37025 České Budějovice
 Česká republika

Autorizovaný servisní partner SKODA: Ano
 Závazek mobility: Ano (až do zobrazení Service)

Služby výměny náplav (povinný)

Datum: 2018-01-05
 Stav km: 5232 km
 Cena zakázky: 62965
 Provedení: 13 Aukus
 Dr. Mladý Hradec 1477
 37025 České Budějovice
 Česká republika

Autorizovaný servisní partner SKODA: Ano
 Závazek mobility: Ano (až do zobrazení Service)

Dílčí potvrzení

Data vozidla

VIN: TH8B7NRP503011
 Označení typu: SUPERCOM GRSTV TD102/2 DMF
 Datum prodaje: 2017-07-03

Novozákladní údaje

Datum: 2017-07-02
 Stav km: 52000 km

Služby výměny náplav (povinný)

Datum: 2018-01-05
 Stav km: 5232 km
 Cena zakázky: 62965
 Provedení: 13 Aukus
 Dr. Mladý Hradec 1477
 37025 České Budějovice
 Česká republika

Autorizovaný servisní partner SKODA: Ano
 Závazek mobility: Ano (až do zobrazení Service)

Dílčí potvrzení

Data vozidla

VIN: TH8B7NRP503011
 Označení typu: SUPERCOM GRSTV TD102/2 DMF
 Datum prodaje: 2017-07-03

Novozákladní údaje

Datum: 2017-07-02
 Stav km: 52000 km

Služby výměny náplav (povinný)

Datum: 2018-01-05
 Stav km: 5232 km
 Cena zakázky: 62965
 Provedení: 13 Aukus
 Dr. Mladý Hradec 1477
 37025 České Budějovice
 Česká republika

Autorizovaný servisní partner SKODA: Ano
 Závazek mobility: Ano (až do zobrazení Service)

Dílčí potvrzení

Data vozidla

VIN: TH8B7NRP503011
 Označení typu: SUPERCOM GRSTV TD102/2 DMF
 Datum prodaje: 2017-07-03

Novozákladní údaje

Datum: 2017-07-02
 Stav km: 52000 km

Služby výměny náplav (povinný)

Datum: 2018-01-05
 Stav km: 5232 km
 Cena zakázky: 62965
 Provedení: 13 Aukus
 Dr. Mladý Hradec 1477
 37025 České Budějovice
 Česká republika

Autorizovaný servisní partner SKODA: Ano
 Závazek mobility: Ano (až do zobrazení Service)

Service Partner: Porsche Inter Auto CZ, spol. s r.o.
 Česká republika
 CZ A022901

Dílčí potvrzení

Data vozidla

VIN: TH8B7NRP503011
 Označení typu: SUPERCOM GRSTV TD102/2 DMF
 Datum prodaje: 2017-07-03

Novozákladní údaje

Datum: 2017-07-02
 Stav km: 52000 km

Služby výměny náplav (povinný)

Datum: 2018-01-05
 Stav km: 5232 km
 Cena zakázky: 62965
 Provedení: 13 Aukus
 Dr. Mladý Hradec 1477
 37025 České Budějovice
 Česká republika

Autorizovaný servisní partner SKODA: Ano
 Závazek mobility: Ano (až do zobrazení Service)

Dílčí potvrzení

Data vozidla

VIN: TH8B7NRP503011
 Označení typu: SUPERCOM GRSTV TD102/2 DMF
 Datum prodaje: 2017-07-03

Novozákladní údaje

Datum: 2017-07-02
 Stav km: 52000 km

Služby výměny náplav (povinný)

Datum: 2018-01-05
 Stav km: 5232 km
 Cena zakázky: 62965
 Provedení: 13 Aukus
 Dr. Mladý Hradec 1477
 37025 České Budějovice
 Česká republika

Autorizovaný servisní partner SKODA: Ano
 Závazek mobility: Ano (až do zobrazení Service)