

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	99 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Octavia	Model - doplňující informace	combi 1.8 TSI Elegance
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	118 kW
Objem motoru	1798 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	222 365 km	Rok výroby	2009
Datum první registrace		STK	01.12.2027

Rozšiřující údaje

Země původu		Německo	Barva		Běžová
Provozní hmotnost			Největší technicky přípustná hmotnost		
Spotřeba					
Počet míst k sezení		5	Počet dveří		5
☐ První majitel		☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen		
☐ Nehavarované			☐ Protokol STK		
☒ Servisní knížka			☐ Pro zdravotně postižené		
Poznámka prodejce					

KARTA VOZU

Výbava

Originální autorádio, CD přehrávač, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, Vyhřívaná zrcátka, El. sklopná zrcátka, El. sklopná zrcátka, Klimatizace aut. , ABS, Deaktivace airbagu spolujezdce, ESP, Isofix, Imobilizér, Airbag 10x , Parkovací senzory zadní, Senzor tlaku v pneumatikách, Bi-xenony, El. přední okna, Mlhovky, Palubní počítač, Multifunkční volant, Litá kola, Klimatizovaná přihrádka, Tempomat, Vyhřívaná zadní sedadla, Výškově nastavitelná sedadla, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor opotřebení brzd. destiček

KARTA VOZU




Fotografie











Service-Nachweis 23

Datum: 27.10.2016 km-Stand: 107923

Durchgeführt wurde:

	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐	Bremsschüssigkeitwechsel	☐	☒
Inspektions-Service	☐	☒			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	☐	☒			
Zusätzlich					
alle 30 000 km	☐	☒			
alle 60 000 km	☐	☒			
alle 90 000 km	☐	☒			
Zündkerzenwechsel	☐	☒			
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒			
Zahnriemenwechsel	☐	☒			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒			

Service durchgeführt:

raik's garage
 US (Inhaltungswechsel)
 car and truck service
 Über der Heckerlingstraße 15
 08333 Hettstedt
 Tel.: 03476-889708 Fax: 03476-889884

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: nach
 Datum: Anzeige
 (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 24 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis 25

Datum: 26.2.18 km-Stand: 131123

Durchgeführt wurde:

	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐	Bremsschüssigkeitwechsel	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	☒	☐			
Zusätzlich					
alle 30 000 km	☐	☒			
alle 60 000 km	☐	☒			
alle 90 000 km	☐	☒			
Zündkerzenwechsel	☐	☒			
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒			
Zahnriemenwechsel	☐	☒			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒			

Service durchgeführt:

2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE
 Leber 62880/15110
 Thomas Peckruhn e.K.
 2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE
 Tel.: 03476 / 88 22 07 Fax: 03476 / 88 22 06

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: nach
 Datum: Anzeige
 (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 26 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis 27

Datum: 22.11.2017 km-Stand: 164629

Durchgeführt wurde:

	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐	Bremsschüssigkeitwechsel	☐	☒
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	☒	☐			
Zusätzlich					
alle 30 000 km	☐	☒			
alle 60 000 km	☐	☒			
alle 90 000 km	☐	☒			
Zündkerzenwechsel	☐	☒			
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒			
Zahnriemenwechsel	☐	☒			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒			

Service durchgeführt:

2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE
 TMB: 61661889015210
 2/3.290.144 Leber
 Inhaber: Thomas Peckruhn e.K.
 Skoda-Verkaufshändler und Service
 Pöhlke Hettstedt
 Kämmeritzer Weg 12 · 06333 Hettstedt
 Tel.: 03476 / 85 29 07 Fax: 03476 / 85 29 06

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: nach
 Datum: Anzeige
 (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 28 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis 29

Datum: 29.09.2023 km-Stand: 212289

Durchgeführt wurde:

	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☐	☒	Bremsschüssigkeitwechsel	☐	☒
Inspektions-Service	☐	☒			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	☐	☒			
Zusätzlich					
alle 30 000 km	☐	☒			
alle 60 000 km	☐	☒			
alle 90 000 km	☐	☒			
Zündkerzenwechsel	☒	☐			
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒			
Zahnriemenwechsel	☐	☒			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒			

Service durchgeführt:

Daniel Palme Ihre Autowerkstatt
 Schlossstr. 14, 06456 Arnsdorf
 OT Sanderleben
 Tel.: 0342 8424900
 Fax: 0342 8521901
 Mobil: 01 72 791 80 24
 Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: nach
 Datum: Anzeige
 (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 30 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.