

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	148 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Fabia	Model - doplňující informace	1.4 TSI RS DSG
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	132 kW
Objem motoru	1390 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	165 803 km	Rok výroby	2010
Datum první registrace		STK	01.01.2027

Rozšiřující údaje

Země původu		Německo	Barva		Zelená
Provozní hmotnost			Největší technicky přípustná hmotnost		
Spotřeba					
Počet míst k sezení	5		Počet dveří	5	
☐ První majitel	☐ COC list		☐ Eko poplatek uhrazen		
☐ Nehavarované			☐ Protokol STK		
☐ Servisní knížka			☐ Pro zdravotně postižené		
Poznámka prodejce					

KARTA VOZU

Výbava

Klimatizace aut. , Tempomat, El. přední okna, Dálkové centrální zamykání, Palubní počítač, CD přehrávač, Originální autorádio, Výškově nastavitelná sedadla, Vyhřívaná zadní sedadla, El. sklopná zrcátka, Vyhřívaná zrcátka, Denní svícení, Litá kola, Airbag 8x, ABS, Isofix

KARTA VOZU

Fotografie







14 Service-Nachweis

Service-Nachweis

Datum: 10.05.2014 km-Stand: 31.230

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☒	☐
Bremsschüsselswechsel	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Trannsende der hinteren Bremse reinigen	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒
Wischerblätter wechseln	☐	☒

Wechsel der Lambda-Sonde ☐ ja ☐ nein

AUTOMATEN SILBERBÖHM
 Am Mariengarten 3
 39343 Hillebrand
 Tel: 039262 1111
 Fax: 039262 2111
 Händler-Nr. 65 39 110
 2 Jahre Mobilitätsgarantie
 1414207
 042 1968207 Stand: 02/2012

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 40511
 Datum: 05/2014

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 15 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

15 Service-Nachweis

Service-Nachweis

Datum: 25.09.2013 km-Stand: 57005

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☒	☐
Bremsschüsselswechsel	☒	☐
Kraftstofffilterwechsel	☒	☐
Trannsende der hinteren Bremse reinigen	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐
ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒
Wischerblätter wechseln	☒	☐

Wechsel der Lambda-Sonde ☐ ja ☐ nein

Service durchgeführt:

DOHRING
 GmbH & Co. KG
 Friedrich-Schmied-Str. 3
 38340 Hildesheim - Tel. 05131 448 79-0
 Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 60511
 Datum: 9/2014

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 15 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 8.8.2016 km-Stand: 87863

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja ☒	nein ☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwendet	ja ☒	nein ☐
Inspektions-Service	ja ☒	nein ☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	ja ☒	nein ☐
Bremsschlauchwechsel	ja ☒	nein ☐
Kraftstofffilterwechsel	ja ☒	nein ☐
Tragmittel der hinteren Bremse reinigen	ja ☒	nein ☐
Zündkerzenwechsel	ja ☒	nein ☐
Luftfilterminutwechsel	ja ☒	nein ☐
ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln	ja ☒	nein ☐
Zahnriemenwechsel	ja ☒	nein ☐
Zahnriemen-Spannrollewechsel	ja ☒	nein ☐
Wischerblätter wechseln	ja ☒	nein ☐

Service durchgeführt:

Rajko Hagemeyer
Kfz-Meisterbetrieb
 Gabelweg, Str. 3
 39114 Gabel, Sachsen-Anhalt
 Tel. 05176 75383 99
 Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: nach 1000 km
 (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 18 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 7.11.2016 km-Stand: 112 675

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja ☒	nein ☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwendet	ja ☒	nein ☐
Inspektions-Service	ja ☒	nein ☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	ja ☒	nein ☐
Bremsschlauchwechsel	ja ☒	nein ☐
Kraftstofffilterwechsel	ja ☒	nein ☐
Tragmittel der hinteren Bremse reinigen	ja ☒	nein ☐
Zündkerzenwechsel	ja ☒	nein ☐
Luftfilterminutwechsel	ja ☒	nein ☐
ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln	ja ☒	nein ☐
Zahnriemenwechsel	ja ☒	nein ☐
Zahnriemen-Spannrollewechsel	ja ☒	nein ☐
Wischerblätter wechseln	ja ☒	nein ☐

Service durchgeführt:

KREUZER & KLAUS
KFZ-MEISTERBETRIEB
 AN DER LEITEN 1
 82290 LANDSBERIED
 ☎ 08145 22 74 64
 Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: nach 1000 km
 (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 21 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 6.12.2018 km-Stand: 130 985

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja ☒	nein ☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwendet	ja ☒	nein ☐
Inspektions-Service	ja ☒	nein ☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	ja ☒	nein ☐
Bremsschlauchwechsel	ja ☒	nein ☐
Kraftstofffilterwechsel	ja ☒	nein ☐
Tragmittel der hinteren Bremse reinigen	ja ☒	nein ☐
Zündkerzenwechsel	ja ☒	nein ☐
Luftfilterminutwechsel	ja ☒	nein ☐
ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln	ja ☒	nein ☐
Zahnriemenwechsel	ja ☒	nein ☐
Zahnriemen-Spannrollewechsel	ja ☒	nein ☐
Wischerblätter wechseln	ja ☒	nein ☐

Service durchgeführt:

KREUZER & KLAUS
KFZ-MEISTERBETRIEB
 AN DER LEITEN 1
 82290 LANDSBERIED
 ☎ 08145 22 74 64
 Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: nach 1000 km
 (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 23 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 30.11.2020 km-Stand: 141 645

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja ☒	nein ☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwendet	ja ☒	nein ☐
Inspektions-Service	ja ☒	nein ☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	ja ☒	nein ☐
Bremsschlauchwechsel	ja ☒	nein ☐
Kraftstofffilterwechsel	ja ☒	nein ☐
Tragmittel der hinteren Bremse reinigen	ja ☒	nein ☐
Zündkerzenwechsel	ja ☒	nein ☐
Luftfilterminutwechsel	ja ☒	nein ☐
ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln	ja ☒	nein ☐
Zahnriemenwechsel	ja ☒	nein ☐
Zahnriemen-Spannrollewechsel	ja ☒	nein ☐
Wischerblätter wechseln	ja ☒	nein ☐

Service durchgeführt:

KREUZER & KLAUS
KFZ-MEISTERBETRIEB
 AN DER LEITEN 1
 82290 LANDSBERIED
 ☎ 08145 22 74 64
 Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: nach 1000 km
 (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 25 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 25.11.2022 km-Stand: 147 172

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja ☒	nein ☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwendet	ja ☒	nein ☐
Inspektions-Service	ja ☒	nein ☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	ja ☒	nein ☐
Bremsschlauchwechsel	ja ☒	nein ☐
Kraftstofffilterwechsel	ja ☒	nein ☐
Tragmittel der hinteren Bremse reinigen	ja ☒	nein ☐
Zündkerzenwechsel	ja ☒	nein ☐
Luftfilterminutwechsel	ja ☒	nein ☐
ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln	ja ☒	nein ☐
Zahnriemenwechsel	ja ☒	nein ☐
Zahnriemen-Spannrollewechsel	ja ☒	nein ☐
Wischerblätter wechseln	ja ☒	nein ☐

Service durchgeführt:

KREUZER & KLAUS
KFZ-MEISTERBETRIEB
 AN DER LEITEN 1
 82290 LANDSBERIED
 ☎ 08145 22 74 64
 Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: nach 1000 km
 (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 27 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

