

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	138 990,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Fabia	Model - doplňující informace	1,2 TSI, DSG,aut.klima...
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	77 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	188 000 km	Rok výroby	2010
Datum první registrace	27.05.2010	STK	01.09.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Hnědá
Provozní hmotnost	1 619 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Druhý majitel; Úvěr možný			

KARTA VOZU

Výbava

CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Imobilizér, El. přední okna, El. sklopná zrcátka, Vyhřívaná zrcátka, Tónovaná skla, Mlhovky, Klimatizace aut. , Klimatizovaná přihrádka, Dělená zadní sedadla, Vyhřívaná zadní sedadla, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač, Isofix, Airbag 8x, Palubní počítač, Nastavitelný volant, Tažné zařízení, ABS, Parkovací senzory zadní, Protiprokluzový systém kol (ASR), Venkovní teploměr, Tempomat, Posilovač řízení

KARTA VOZU


Fotografie











Service-Checkliste

Service-Nachweis

Datum: **05/09/2015**

Durchgeführt wurde:

Motorköschel ☐ ja ☒ nein

Lebensdauer Service-Intervalle (GCI) verwendet ☐ ja ☒ nein

Inspektions-Service ☐ ja ☒ nein

Lebensdauer Leuchtweitenprüfer ☐ ja ☒ nein

Reifen/Antriebswechsel ☐ ja ☒ nein

Reifen/Filter-Wechsel ☐ ja ☒ nein

Reinigen der hinteren Bremse reinigen ☐ ja ☒ nein

Reifenwechsel *siehe Folie* ☐ ja ☒ nein

Reifenwechsel *siehe Folie* ☐ ja ☒ nein

Reifen in automatisches Getriebe wechseln ☐ ja ☒ nein

Reifenwechsel ☐ ja ☒ nein

Reifenwechsel ☐ ja ☒ nein

Reifenwechsel ☐ ja ☒ nein

Reifenwechsel ☐ ja ☒ nein

Reifenwechsel ☐ ja ☒ nein

km-Stand: **39793**

Wechsel der Lambda-Sonde ☐ ja ☒ nein

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: **600000**
Datum: **09/2017**

(je nachdem, wie zuerst eintrifft bzw. nach Service-Intervall-Rechnung)

Korrosionsschutz

Zur freien Sie in die dafür
Ausrüstung erforderlich.

Abb. 1 Korrosionsschutz

Service-Nachweise

Service-Nachweis

Datum:	03.04.19		km-Stand:	57 646	
Durchgeführt wurde:	ja	nein	ja	nein	
Motorschwächel	☒	☐	Wachst der Lambda-Sonde	☐	☒
Wachst für variable Service-Intervalle QGI verwendet	☒	☐	 EMET AUTOMOBILES GmbH Amperstraße 9 64623 Selters T 06231 8284-0 F 06231 8284-10 www.emet-automobile.de		
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackbeschäden prüfen*	☒	☐			
Gründungsinspektionswechsel	☐	☒			
Gründungs Inspektionswechsel	☐	☒			
Gründungs auf weiteren Bremsen reinigen	☐	☒	☒	 SKODA 2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE TMB: EUG514B3024606 2/3.249.380 SACHSENHEIDEN STAND 01/2018	
Lackbeschaden	☒	☐	Nächster Inspektions-Service: km-Stand: Datum: (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)		
Lackbeschaden	☒	☐			
Gründungs Inspektionswechsel	☒	☐			
Gründungs Inspektionswechsel	☐	☒			
Gründungs Inspektionswechsel	☐	☒			
Gründungs Inspektionswechsel	☐	☒			
Gründungs Inspektionswechsel	☐	☒			
Gründungs Inspektionswechsel	☐	☒			
Gründungs Inspektionswechsel	☐	☒			
Gründungs Inspektionswechsel	☐	☒			

* Bitte bei der Durchführung des Karosseriechecks der Karosserie bzw. vermeiden Sie eventuelle Schäden –> Seite 25 „Karosseriechutz der Karosserie prüfen“.

Karosserie

Zeichnen Sie ein
Anschluß

Abb. 7 Karosserie

Service-Nachweise

Service-Nachweis

Datum: 20.9.2012 km-Stand: 104 655 JA ☐ NEIN ☒

Durchgeführt wurde:

	JA	NEIN
Motorschwächel	☒	☐
Hinweis! für variable Service-Intervalle GGL verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackrisse prüfen ¹⁾	☐	☐
Istgem./Nichtgem.kilometerwechsel	☐	☒
Schalt-/Hilfsventilwechsel	☐	☒
Feststellen der hinteren Bremsleuchten	☐	☒
Ländereinschmelze	☐	☒
Schalt-/Steuerluftwechsel	☒	☐
Auf 30 km automatisches Getriebe wechseln	☐	☒
Stoßdämpferwechsel	☐	☒
Wasserpumpe / Spannsattelwechsel	☐	☒
Ölwanne wechseln	☐	☒

Wechsel der Lambda-Sonde ☐ ☒

Service durchgeführt:

Tel. 03 42 02 - 9 20 49
Mittelstraße 49 • 06106 Lützen / DDR/Gemeinde

Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: laut Kfz-Karte km-Stand: _____

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Datum: _____

1) Hinweis! Für die Unversehrtheit des Karosserietechnikers der Karosseriezone verwenden Sie originale Schablonen (→ Seite 26 „Karosserietechnik der Karosserie prüfen“).

Service-Nachweis

Datum: 14.03.2023 km-Stand: 120965

Durchgeführt wurde: ☒ ja ☐ nein

Motorölwechsel ☒ ja ☐ nein

Motoröl für variable Service-Intervalle QCI verwendet ☒ ja ☐ nein

Inspektions-Service ☒ ja ☐ nein

Karosserie auf Lack Schäden prüfen ☒ ja ☐ nein

Innenflüssigkeitswechsel ☒ ja ☐ nein

Luftsaugluftwechsel ☒ ja ☐ nein

Kontrollen der hinteren Bremse reinigen ☒ ja ☐ nein

Gründelwechsel ☒ ja ☐ nein

Luftschleimwechsel ☒ ja ☐ nein

100% an automatischen Getriebe wechseln ☒ ja ☐ nein

Auto-Waschanlage ☒ ja ☐ nein

Lebensdauer-Spannweitenwechsel ☒ ja ☐ nein

Wahlwechsel ☒ ja ☐ nein

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Service durchgeführt:

ADL
Tel. 03 42 82 - 9 20 45
Mühlweg 6 • 04628 Döllschütz • Döberitz
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: laut Anzeige

Datum:

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Die Angaben sind ein Bestandteil des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermeiden Sie eventuelle Schäden -> Seite 35 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“

Service-Nachweis

Datum: 12.10.2023 km-Stand: 138543

Durchgeführt wurde: ☐ ja ☐ nein

Motorölwechsel ☐ ja ☐ nein

Motoröl für variable Service-Intervalle QCI verwendet ☐ ja ☐ nein

Inspektions-Service ☐ ja ☐ nein

Karosserie auf Lack Schäden prüfen ☐ ja ☐ nein

Innenflüssigkeitswechsel ☐ ja ☐ nein

Luftsaugluftwechsel ☐ ja ☐ nein

Kontrollen der hinteren Bremse reinigen ☐ ja ☐ nein

Gründelwechsel ☐ ja ☐ nein

Luftschleimwechsel ☐ ja ☐ nein

100% an automatischen Getriebe wechseln ☐ ja ☐ nein

Auto-Waschanlage ☐ ja ☐ nein

Lebensdauer-Spannweitenwechsel ☐ ja ☐ nein

Wahlwechsel ☐ ja ☐ nein

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Service durchgeführt:

ADL
Tel. 03 42 82 - 9 20 45
Mühlweg 6 • 04628 Döllschütz • Döberitz
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: laut Anzeige

Datum:

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Die Angaben sind ein Bestandteil des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermeiden Sie eventuelle Schäden -> Seite 35 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“

Service-Nachweis

Datum: 11.04.2024 km-Stand: 153785

Durchgeführt wurde: ☒ ja ☐ nein

Motorölwechsel ☒ ja ☐ nein

Motoröl für variable Service-Intervalle QCI verwendet ☒ ja ☐ nein

Inspektions-Service ☒ ja ☐ nein

Karosserie auf Lack Schäden prüfen ☐ ja ☐ nein

Innenflüssigkeitswechsel ☐ ja ☐ nein

Luftsaugluftwechsel ☐ ja ☐ nein

Kontrollen der hinteren Bremse reinigen ☐ ja ☐ nein

Gründelwechsel ☐ ja ☐ nein

Luftschleimwechsel ☐ ja ☐ nein

100% an automatischen Getriebe wechseln ☐ ja ☐ nein

Auto-Waschanlage ☐ ja ☐ nein

Lebensdauer-Spannweitenwechsel ☐ ja ☐ nein

Wahlwechsel ☐ ja ☐ nein

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Service durchgeführt:

ADL
Tel. 03 42 82 - 9 20 45
Mühlweg 6 • 04628 Döllschütz • Döberitz
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: km-Stand:

Datum:

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Die Angaben sind ein Bestandteil des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermeiden Sie eventuelle Schäden -> Seite 35 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“