

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	919 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	
Kategorie vozidla		Značka	Mercedes-Benz
Model	Vito	Model - doplňující informace	2,2 CDI 119L,AT,4x4,CZ...
Karoserie	MPV	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí		Pohon	4x4
Palivo	Nafta	Výkon	140 kW
Objem motoru	2143 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	83 000 km	Rok výroby	2019
Datum první registrace	20.11.2019	STK	01.01.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Česká republika	Barva	Stříbrná
Provozní hmotnost	3 100 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba	7,7 l		
Počet míst k sezení	8	Počet dveří	5
☐ První majitel ☐ Nehavarované ☒ Servisní knížka	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen ☐ Protokol STK ☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Druhý majitel; Nehavarovaný; nekuřácký vůz ve výjimečném stavu a bohaté výbavě; koupený nový v ČR s kompletní servisní historií MB! Servis vždy po 15tkm - vše doloženo. Nyní nově po servisu. Nový olej; filtry; letní pneu; minulý servis olej v převodovce s proplachem novým olejem; olej v Haldexu; komplet celé brzdy... K vozu letní i zimní sada orig.Alu kol. Bohatá výbava: LED; Navi; kamera; nezávislé topení; 2x šoupačky; tažné zařízení na 2.5t; 4x4; alarm... Ježděno pouze delší cesty. Nevyužito. Nuto vidět.

KARTA VOZU

Výbava


ABS, Airbag řidiče, Alarm, Android Auto, Apple Car Play, Asistent pro vedení vozu v jízdách pruzích, Asistent rozjezdu do kopce, Klimatizace aut. , Automatické přepínání dálkových světel, Originální autorádio, Bluetooth, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, Digitální příjem rádia (DAB), Dojezdové rezervní kolo, Dotykové ovládání palubního počítače, Klimatizace dvouzónová, El. přední okna, El. sklopná zrcátka, El. startér, El. sklopná zrcátka, Sledování jízdního pruhu, Hlídání mrtvého úhlu, Imobilizér, Isofix, LED adaptivní světlomety, LED denní svícení, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Nezávislé topení, Palubní počítač, Parkovací asistent, Parkovací kamera, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Podélný posuv sedadel, Nastavitelná sedadla, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Pádla řazení na volantu, Satelitní navigace, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Sledování únavy řidiče, ESP, Start/Stop systém, Tažné zařízení, Tempomat, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zadní sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelná sedadla, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač, Zatmavená zadní skla

KARTA VOZU

Fotografie
















Přítel 10.12.2023
Servis 53188 km
Přítel měření emisí (ME) 11.2023
(Dbejte všech dodatečných informací, včetně servisního ukazatele na Vašem vozidle (Návod k obsluze, servisní knížka a ukazatel intervalu údržby) k provedení příštího servisu). Tento údaj je rozhodující pro termín příští předepsané údržby)

Aktuelní servisní zpráva
Mercedes-Benz Mercedes-Benz PRAHA s.r.o. Datum 15.10.2020
Bavorská 2666/16 Číslo zakázky 764081
Praha Stav KM 13188 km

Provedený servis
Servis A
Zbývajcí čas. lhůta 128 dnů
Zbývajcí počet KM 18401 km

Značka oleje/viskozita
Popis Motorový olej
Viskozita 228.51LT
Kvalita oleje

Přídavné práce
Motor: Výměna oleje a filtru ☒
Výměna prachového filtru pro klimatizaci z. sedadel ☒
Platí k dalšímu předepsanému servisu Mercedes-Benz Mobilo ☒
Záruka na prorozivění ☒
Servisní interval dle předpisů Mercedes-Benz AG Dodrženo ☒
Přídavné práce dle předpisů Mercedes-Benz AG Durchgef./hrt ☒
mprinting.dsb.servicesection.mobiloRTcomm
na přání klienta proveden servis dříve - před dlouhou cestou.

Mercedes-Benz PRAHA s.r.o.
Bavorská 2666/16
155 00 Praha 5 - Břichová
IČ: 05556040

Podpis/razítko servisu

< > Servis A

Podrobnosti
Rande 07.12.2022 Najetě kilometrů v době zákaznického servisu* 32 023 km
Kód dílny Číslo objednávky opravy* 981/22
☒ Návrh dle specifikací výrobce
Dělník Josef Hulín autoopravárenství

Další práce
Motor: Výměna oleje a filtru
Výměna prach. filtru pro topení/větrání nebo kombi aktivním uhlím filtr pro klimatizaci
Výměna palivového filtru bez odlučovače vody
Výměna vložky vzduchového filtru

Změna oleje
Typ Motorový olej Kvalita 228.51 LT

Další zákaznický servis
Za 728 dní / 47 023 km

poznámky
Interní
Pro zákazníka

Pokud si přejete opravit chybně zadaný údaj, který nemůžete opravit, prosíme kontaktujte podporu a mějte připravené podklady (výstřihy, print screen).

65613 km
(Dbejte všech dodatečných informací, včetně servisního ukazatele na Vašem vozidle (Návod k obsluze, servisní knížka a ukazatel intervalu údržby) k provedení příštího servisu). Tento údaj je rozhodující pro termín příští předepsané údržby)

Servisní zpráva 3
Josef Hulín autoopravárenství Datum 07.12.2023
Bienerova 1307 Číslo zakázky 973/23
Slaný Stav KM 50613 km

Provedený servis
Servis B
Zbývajcí čas. lhůta 365 dnů
Zbývajcí počet KM 15000 km

Značka oleje/viskozita
Popis Motorový olej
Kvalita oleje 229.51
Viskozita

Přídavné práce
Motor: Výměna oleje a filtru ☒
Výměna prachového filtru pro klimatizaci z. sedadel ☒
Výměna prachového filtru pro topení/větrání nebo kombi. filter pro klimatizaci ☒
Automat. převodovka: výměna oleje a filtru ☒
Výměna brzdové kapaliny ☒
Výměna prachového filtru ☒
Panty zadních dveří promazat ☒
Výměna prachového filtru s aktivním uhlím pro klimatizaci ☒
Platí k dalšímu předepsanému servisu Mercedes-Benz Mobilo ☐
Záruka na prorozivění ☐
Servisní interval v souladu s předpisy Mercedes-Benz AG Dodrženo ☐
Přídavné práce Splněno ☒

Přítel 10.2025
Servis 81246 km
(Dbejte všech dodatečných informací, včetně servisního ukazatele na Vašem vozidle (Návod k obsluze, servisní knížka a ukazatel intervalu údržby) k provedení příštího servisu). Tento údaj je rozhodující pro termín příští předepsané údržby)

Servisní zpráva 4
Josef Hulín autoopravárenství Datum 10.10.2024
Bienerova 1307 Číslo zakázky 893/24
Slaný Stav KM 66246 km

Provedený servis
Servis A
Zbývajcí čas. lhůta 422 dnů
Zbývajcí počet KM 633 km

Značka oleje/viskozita
Popis Motorový olej
Kvalita oleje 229.51
Viskozita

Přídavné práce
Motor: Výměna oleje a filtru ☒
Výměna prachového filtru pro klimatizaci z. sedadel ☒
Výměna palivového filtru ☒
Výměna vložky vzduchového filtru ☒
Výměna prachového filtru ☒
Panty zadních dveří promazat ☒
Výměna prachového filtru s aktivním uhlím pro klimatizaci ☒
Platí k dalšímu předepsanému servisu Mercedes-Benz Mobilo ☐
Záruka na prorozivění ☐
Servisní interval v souladu s předpisy Mercedes-Benz AG Dodrženo ☐
Přídavné práce Splněno ☒

Datum 1. registrace 20.11.2019
FIN WDF44770313539468

Příští servis 11.2026 97124 km
(Dějte všech dodatečných informací včetně servisního ukazatele na Vašem vozidle (Návod k obsluze, servisní knížka a ukazatel intervalu údržby) k provedení příštího servisu. Tento údaj je rozhodující pro termín příští předepsané údržby)

Servisní zpráva 5

Josef Hulín autoopravárenství Datum 08.11.2025
Bienerova 1307 Číslo zakázky 989/25
Slaný Stav KM 82124 km

Provedený servis

Servis B
Zbývající čas/část 365 dnů
Zbývající počet KM 15000 km

Značka oleje/viskozita

Popis Motorový olej
Kvalita oleje 229.31
Viskozita

Přídavné práce

Motor: Výměna oleje a filtru ☒
Výměna prachového filtru pro klimatizaci z sedadel ☒

Výměna prachového filtru ☒

Výměna prachového filtru s aktivním uhlím pro klimatizaci ☒

Platí k dalšímu předepsanému servisu

Mercedes-Benz Mobilo ☐
Záruka na prorezivění ☐

Servisní interval v souladu s předpisy

Mercedes-Benz AG
Dodrženo ☒

Přídavné práce

Splněno ☒