

# KARTA VOZU

## Základní údaje

|                               |               |                                     |                    |
|-------------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------|
| <b>Cena</b>                   | 118 900,00 Kč |                                     |                    |
| <b>Skupina</b>                | Osobní        | <b>Stav</b>                         | Ojeté              |
| <b>Kategorie vozidla</b>      |               | <b>Značka</b>                       | Škoda              |
| <b>Model</b>                  | Fabia         | <b>Model - doplňující informace</b> | KOMBI 1.4 16V      |
| <b>Karoserie</b>              | Kombi         | <b>Převodovka</b>                   | Manuální           |
| <b>Počet rychlostí</b>        |               | <b>Pohon</b>                        | Pohon předních kol |
| <b>Palivo</b>                 | Benzín        | <b>Výkon</b>                        | 63 kW              |
| <b>Objem motoru</b>           | 1390 ccm      | <b>Emisní norma</b>                 |                    |
| <b>Stav tachometru</b>        | 161 103 km    | <b>Rok výroby</b>                   | 2009               |
| <b>Datum první registrace</b> | 23.09.2009    | <b>STK</b>                          | 15.04.2028         |

## Rozšiřující údaje

|   |                                   |  |       |
|---|-----------------------------------|--|-------|
| <b>Země původu</b>                                    | Německo                           | <b>Barva</b>                                     | Modrá |
| <b>Provozní hmotnost</b>                              |                                   | <b>Největší technicky přípustná hmotnost</b>     |       |
| <b>Spotřeba</b>                                       |                                   |  |       |
| <b>Počet míst k sezení</b>                            | 5                                 | <b>Počet dveří</b>                               | 5     |
| <input checked="" type="checkbox"/> První majitel     |                                   | <input type="checkbox"/> Eko poplatek uhrazen    |       |
| <input type="checkbox"/> Nehavarané                   | <input type="checkbox"/> COC list | <input type="checkbox"/> Protokol STK            |       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Servisní knížka   |                                   | <input type="checkbox"/> Pro zdravotně postižené |       |
| <b>Poznámka prodejce</b>                              |                                   |  |       |
| 1. Majitel, Nehavarané, Servisní knížka. PO SERVISU ! |                                   |  |       |

# KARTA VOZU

## Výbava

**ABS, Airbag 8x, Autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, El. ovládání zrcátek, El. přední okna, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizovaná přihrádka, Litá kola, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Rezervní kolo, Střešní nosič, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač**

---

# KARTA VOZU

## Fotografie







### Fahrzeug-Daten

Fahrzeug-Identifizierungs-Nr. Datum der Fahrzeugübernahme: 25.09.09

Typbeschreibung: 545264 FABIA COMBI AMB  
LVE 4590 EJ 63KW BXW

Getriebe/Lacknummer/Innenausstattung/Motorleistung/Motorcode

Mehr-Ausstattung

EOA 1D0 5SL 5RQ 1KT 6FF 1AT 3FA  
1N2 1NL H1F 4UF 4R2 3NC 4GU 4X3  
4A0 8L3 J1P 7AA 8GD 6Y0 7AK 8RM  
7G0 8UA 8GL 8X0 4K3 B01 8Q2 8NO  
3L1 9P3 01A 7X1 940 BWA 7AD 3GA  
8Q1 0GG L03 FOA 3S2

Auto & Service PIA GmbH  
Skoda-Centrum München  
Frankfurter Ring 218  
80807 München  
Telefon (089) 32 37 06-0  
Stempel und Unterschrift des Verkäufers

*Ich bestätige, dass ich das Fahrzeug in ordnungsgemä-  
ßem Zustand übernommen  
habe und ich mit der richtigen  
Bedienung und den Gewähr-  
leistungsbedingungen ver-  
traut gemacht wurde.*

Unterschrift des Käufers  
(siehe „Daten über  
Fahrzeughalter“, Seite 11)

### Service-Nachweis 15

Datum: 11.03.11 km-Stand: 11186

|   |                                     |                                     |   |                          |                                     |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|
| Durchgeführt wurde:                                   | ja                                  | nein                                | km-Stand:   | ja                       | nein                                |
| Motorölwechsel  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Wechsel der Lambda-Sonde  | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Bremsflüssigkeitswechsel  | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Inspektions-Service                                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |   |                          |                                     |
| Karosserie auf Lackschäden prüfen <sup>1)</sup>       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |   |                          |                                     |
| Zusätzlich  |                                     |                                     | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>2 Jahre Mobilitätsgarantie<br/>LongLifeService<br/>1049335</p> </div> |                          |                                     |
| Alle 30 000 km  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |   |                          |                                     |
| Alle 60 000 km  | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |   |                          |                                     |
| Alle 90 000 km  | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |   |                          |                                     |
| Zündkerzenwechsel                                     | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |   |                          |                                     |
| Luftfiltereinsatzwechsel                              | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |   |                          |                                     |
| Kraftstofffilterwechsel                               | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |   |                          |                                     |
| Zahnriemenwechsel                                     | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |   |                          |                                     |
| Zahnriemen-Spannrollenwechsel                         | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |   |                          |                                     |

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 11186 Datum: 03.02.13  
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

<sup>1)</sup> Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 16 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

### Service-Nachweis 17

Datum: 30.9.11 km-Stand: 15780

|   |                          |                                     |  |                                     |                                     |
|---|--------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Durchgeführt wurde:                                   | ja                       | nein                                | km-Stand:  | ja                                  | nein                                |
| Motorölwechsel  | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Wechsel der Lambda-Sonde   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Bremsflüssigkeitswechsel   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| Inspektions-Service                                   | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |  |                                     |                                     |
| Karosserie auf Lackschäden prüfen <sup>1)</sup>       | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |  |                                     |                                     |
| Zusätzlich  |                          |                                     | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Service durchgeführt:</p> <p>Auto &amp; Service PIA GmbH<br/>Skoda-Centrum München<br/>Frankfurter Ring 218<br/>80807 München<br/>Telefon (089) 32 37 06-0, Fax -78</p> <p>Stempel Skoda Servicepartner</p> </div> |                                     |                                     |
| Alle 30 000 km  | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |  |                                     |                                     |
| Alle 60 000 km  | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |  |                                     |                                     |
| Alle 90 000 km  | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |  |                                     |                                     |
| Zündkerzenwechsel                                     | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |  |                                     |                                     |
| Luftfiltereinsatzwechsel                              | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |  |                                     |                                     |
| Kraftstofffilterwechsel                               | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |  |                                     |                                     |
| Zahnriemenwechsel                                     | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |  |                                     |                                     |
| Zahnriemen-Spannrollenwechsel                         | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |  |                                     |                                     |

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 15780 Datum: 03/2013  
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

<sup>1)</sup> Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 18 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

### Service-Nachweis 19

Datum: 19.02.13 km-Stand: 28751

|   |                                     |                                     |   |                          |                                     |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|
| Durchgeführt wurde:                                   | ja                                  | nein                                | km-Stand:   | ja                       | nein                                |
| Motorölwechsel  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Wechsel der Lambda-Sonde  | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Bremsflüssigkeitswechsel  | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Inspektions-Service                                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |   |                          |                                     |
| Karosserie auf Lackschäden prüfen <sup>1)</sup>       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |   |                          |                                     |
| Zusätzlich  |                                     |                                     | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Service durchgeführt:</p> <p>1 Jahr Mobilitätsgarantie<br/>LongLifeService<br/>1378938</p> </div> |                          |                                     |
| Alle 30 000 km  | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |   |                          |                                     |
| Alle 60 000 km  | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |   |                          |                                     |
| Alle 90 000 km  | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |   |                          |                                     |
| Zündkerzenwechsel                                     | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |   |                          |                                     |
| Luftfiltereinsatzwechsel                              | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |   |                          |                                     |
| Kraftstofffilterwechsel                               | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |   |                          |                                     |
| Zahnriemenwechsel                                     | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |   |                          |                                     |
| Zahnriemen-Spannrollenwechsel                         | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |   |                          |                                     |

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 28751 Datum: 02/2013  
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

<sup>1)</sup> Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 20 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

### Service-Nachweis 21

Datum: 05.09.2013 km-Stand: 32625.42

|   |                                     |                                     |   |                          |                                     |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|
| Durchgeführt wurde:                                   | ja                                  | nein                                | km-Stand:   | ja                       | nein                                |
| Motorölwechsel  | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | Wechsel der Lambda-Sonde  | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | Bremsflüssigkeitswechsel  | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Inspektions-Service                                   | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |   |                          |                                     |
| Karosserie auf Lackschäden prüfen <sup>1)</sup>       | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |   |                          |                                     |
| Zusätzlich  |                                     |                                     | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Service durchgeführt:</p> <p>Rudolf Dvorak GmbH<br/>KFZ-Werkstatt - Erich Oswald<br/>Schleißheimer Str. 38 Rgb. - 80333 München<br/>Tel. 089 / 52 80 30 - Fax 5 42 06 52</p> <p>Stempel Skoda Servicepartner</p> </div> |                          |                                     |
| Alle 30 000 km  | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |   |                          |                                     |
| Alle 60 000 km  | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |   |                          |                                     |
| Alle 90 000 km  | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |   |                          |                                     |
| Zündkerzenwechsel                                     | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |   |                          |                                     |
| Luftfiltereinsatzwechsel                              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |   |                          |                                     |
| Kraftstofffilterwechsel                               | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |   |                          |                                     |
| Zahnriemenwechsel                                     | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |   |                          |                                     |
| Zahnriemen-Spannrollenwechsel                         | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |   |                          |                                     |

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 32625.42 Datum: 05.09.2015  
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

<sup>1)</sup> Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 22 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

### Service-Nachweis 23

Datum: 16.3.2015 km-Stand: 43101

|   |                                     |                                     |   |                                     |                                     |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Durchgeführt wurde:                                   | ja                                  | nein                                | km-Stand:   | ja                                  | nein                                |
| Motorölwechsel  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Wechsel der Lambda-Sonde  | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | Bremsflüssigkeitswechsel  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Inspektions-Service                                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |   |                                     |                                     |
| Karosserie auf Lackschäden prüfen <sup>1)</sup>       | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |   |                                     |                                     |
| Zusätzlich  |                                     |                                     | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Service durchgeführt:</p> <p>Rudolf Dvorak GmbH<br/>KFZ-Werkstatt - Erich Oswald<br/>Schleißheimer Str. 38 Rgb. - 80333 München<br/>Tel. 089 / 52 80 30 - Fax 5 42 06 52</p> <p>Stempel Skoda Servicepartner</p> </div> |                                     |                                     |
| Alle 30 000 km  | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |   |                                     |                                     |
| Alle 60 000 km  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |   |                                     |                                     |
| Alle 90 000 km  | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |   |                                     |                                     |
| Zündkerzenwechsel                                     | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |   |                                     |                                     |
| Luftfiltereinsatzwechsel                              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |   |                                     |                                     |
| Kraftstofffilterwechsel                               | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |   |                                     |                                     |
| Zahnriemenwechsel                                     | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |   |                                     |                                     |
| Zahnriemen-Spannrollenwechsel                         | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |   |                                     |                                     |


Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 43101 Datum: 02/2015  
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

<sup>1)</sup> Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 24 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

**Service-Nachweis** 25

Datum: 7.4.16 km-Stand: 52342

Durchgeführt wurde:

|   |                                     |                                     |  |                          |                                     |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------|-------------------------------------|
| Motorölwechsel  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Wechsel der Lambda-Sonde   | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwenden | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Bremsschichtwechsel  | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Inspektions-Service                                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |  |                          |                                     |
| Karosserie auf Lackschäden prüfen <sup>9)</sup>       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Service durchgeführt:  |                          |                                     |
| Zusätzlich  |                                     |                                     |  <p>Rudolf Dvorak GmbH<br/>KFZ-Werkstatt - Erich Oswald<br/>Schleißheim - 85383 München<br/>Tel. 089 16 13 70 - Fax 5 42 06 52<br/>Stempel Skoda Servicepartner</p> |                          |                                     |
| Alle 30 000 km  | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |  |                          |                                     |
| Alle 60 000 km  | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |  |                          |                                     |
| Alle 90 000 km  | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |  |                          |                                     |
| Zündkerzenwechsel                                     | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | Nächster Inspektions-Service:  | km-Stand:                | <u>5 Anzeige</u>                    |
| Luftfiltereinsetzwechsel                              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |  | Datum:                   | <u>04.10</u>                        |
| Kraftstofffilterwechsel                               | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)  |                          |                                     |
| Zahnriemenwechsel                                     | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |  |                          |                                     |
| Zahnriemen-Spannrollenwechsel                         | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |  |                          |                                     |

9) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 26 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

**Service-Nachweis** 27

Datum: 19.02.2018 km-Stand: 66718

Durchgeführt wurde:


|   |                                     |                                     |  |                                     |                                     |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Motorölwechsel  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Wechsel der Lambda-Sonde   | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwenden | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Bremsschichtwechsel  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Inspektions-Service                                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |  |                                     |                                     |
| Karosserie auf Lackschäden prüfen <sup>9)</sup>       | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | Service durchgeführt:  |                                     |                                     |
| Zusätzlich  |                                     |                                     |  <p>Gebr. Wagenführer<br/>#4111888<br/>Kfz-Reparatur - Unfallreparatur<br/>Hirschbergstr. 21/200 - 80334 München<br/>Tel. 089 16 13 70 - Fax 089 16 88 40<br/>www.wagenfuhrer.de<br/>Stempel Skoda Servicepartner</p> |                                     |                                     |
| Alle 30 000 km  | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |  |                                     |                                     |
| Alle 60 000 km  | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |  |                                     |                                     |
| Alle 90 000 km  | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |  |                                     |                                     |
| Zündkerzenwechsel                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Nächster Inspektions-Service:  | km-Stand:                           |                                     |
| Luftfiltereinsetzwechsel                              | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |  | Datum:                              |                                     |
| Kraftstofffilterwechsel                               | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)  |                                     |                                     |
| Zahnriemenwechsel                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |  |                                     |                                     |
| Zahnriemen-Spannrollenwechsel                         | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |  |                                     |                                     |

9) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 26 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

**Service-Nachweis** 29

Datum: 23.07.2020 km-Stand: 88446

Durchgeführt wurde:

|   |                                     |                                     |   |                                     |                          |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------|
| Motorölwechsel  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Wechsel der Lambda-Sonde  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwenden | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Bremsschichtwechsel   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Inspektions-Service                                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |   |                                     |                          |
| Karosserie auf Lackschäden prüfen <sup>9)</sup>       | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | Service durchgeführt:   |                                     |                          |
| Zusätzlich  |                                     |                                     |  <p>T.M. &amp; R. Service<br/>Kfz-Reparatur - Unfallreparatur<br/>Hirschbergstr. 21/200 - 80334 München<br/>Tel. 089 16 13 70 - Fax 089 16 88 40<br/>www.wagenfuhrer.de<br/>Stempel Skoda Servicepartner</p> |                                     |                          |
| Alle 30 000 km  | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |   |                                     |                          |
| Alle 60 000 km  | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |   |                                     |                          |
| Alle 90 000 km  | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |   |                                     |                          |
| Zündkerzenwechsel                                     | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | Nächster Inspektions-Service:   | km-Stand:                           |                          |
| Luftfiltereinsetzwechsel                              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |   | Datum:                              | <u>SIA</u>               |
| Kraftstofffilterwechsel                               | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)   |                                     |                          |
| Zahnriemenwechsel                                     | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |   |                                     |                          |
| Zahnriemen-Spannrollenwechsel                         | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |   |                                     |                          |

9) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 30 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

**Service-Nachweis** 31

Datum: 12.08.2022 km-Stand: 15269

Durchgeführt wurde:

|   |                                     |                                     |   |                                     |                          |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------|
| Motorölwechsel  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Wechsel der Lambda-Sonde  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwenden | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Bremsschichtwechsel   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Inspektions-Service                                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |   |                                     |                          |
| Karosserie auf Lackschäden prüfen <sup>9)</sup>       | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | Service durchgeführt:   |                                     |                          |
| Zusätzlich  |                                     |                                     |  <p>T.M. &amp; R. Service<br/>Kfz-Reparatur - Unfallreparatur<br/>Hirschbergstr. 21/200 - 80334 München<br/>Tel. 089 16 13 70 - Fax 089 16 88 40<br/>www.wagenfuhrer.de<br/>Stempel Skoda Servicepartner</p> |                                     |                          |
| Alle 30 000 km  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |                                     |                          |
| Alle 60 000 km  | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |   |                                     |                          |
| Alle 90 000 km  | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |   |                                     |                          |
| Zündkerzenwechsel                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Nächster Inspektions-Service:   | km-Stand:                           |                          |
| Luftfiltereinsetzwechsel                              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |   | Datum:                              | <u>SIA</u>               |
| Kraftstofffilterwechsel                               | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)   |                                     |                          |
| Zahnriemenwechsel                                     | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |                                     |                          |
| Zahnriemen-Spannrollenwechsel                         | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |                                     |                          |

9) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 32 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

**32 Service-Nachweis**

**Korrosionsschutz der Karosserie prüfen**

Zeichnen Sie in die Abbildung die Teile ein, die Reparatur bzw. Austausch erfordern.





Abb. 10 Karosserie

|   |   |                          |
|---|---|--------------------------|
| Mängel festgestellt   | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> |
| Ausführliche Beschreibung von festgestellten Mängeln:   |   |                          |
| macOIL<br>Landsberger Straße 420 + 424<br>81541 München<br>www.mac-oil.de<br>FIN: TMBGC65J0A3080409-0<br>Ölwechsel mit:<br>SW-40 Helix HX7<br>Ölfilter: W 71252<br>Letzter Service:<br>147.316 km<br>Nächster Service:<br>Gemäß Service-Anzeige<br><br><br>07.03.2025, Unterschrift: |   |                          |
| Kontrolle durchgeführt von:   | Der Kunde bestätigt, dass er über U der Beschädigung des Korrosionsschutz und über Instandsetzungsmöglichkeiten informiert wurde. |                          |
| Stempel Skoda Servicepartner  | Unterschrift des Kunden   |                          |