

# KARTA VOZU

## Základní údaje

<b>Cena</b>	119 900,00 Kč		
<b>Skupina</b>	Osobní	<b>Stav</b>	Ojeté
<b>Kategorie vozidla</b>		<b>Značka</b>	Škoda
<b>Model</b>	Octavia	<b>Model - doplňující informace</b>	KOMBI 1.6 TDi 4x4 ČR
<b>Karoserie</b>	Kombi	<b>Převodovka</b>	Manuální
<b>Počet rychlostí</b>		<b>Pohon</b>	4x4
<b>Palivo</b>	Nafta	<b>Výkon</b>	77 kW
<b>Objem motoru</b>	1598 ccm	<b>Emisní norma</b>	
<b>Stav tachometru</b>	271 539 km	<b>Rok výroby</b>	2013
<b>Datum první registrace</b>	13.05.2013	<b>STK</b>	22.04.2027

## Rozšiřující údaje

<b>Země původu</b>	Česká republika	<b>Barva</b>	Černá metalíza
<b>Provozní hmotnost</b>	1 475 kg	<b>Největší technicky přípustná hmotnost</b>	2 075 kg
<b>Spotřeba</b>	5 l		
<b>Počet míst k sezení</b>	5	<b>Počet dveří</b>	5
<input type="checkbox"/> První majitel <input type="checkbox"/> Nehavarované <input checked="" type="checkbox"/> Servisní knížka	<input type="checkbox"/> COC list	<input type="checkbox"/> Eko poplatek uhrazen <input type="checkbox"/> Protokol STK <input type="checkbox"/> Pro zdravotně postižené	

### Poznámka prodejce

1. Majitel, Servisní knížka, 4xZIMNÍ PNEU + DISKY V CENĚ VOZU !

# KARTA VOZU

## Výbava

**ABS, Airbag 6x, Autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání zrcátek, El. přední okna, Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace man., Litá kola, Mlhovky, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Rezervní kolo, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní loketní opěrka, Zadní stěrač**

---

# KARTA VOZU

## Fotografie









**Údaje o vozidle**

Identifikační číslo vozidla: TMBK761Z9D2060577 GAYC

Provozitel: 1Z522Y OCT.COM CR 4X4

Motor: NFA LF9R-1Z1Z CS 77KW CAYC

Měsíční výměna: E0A 1D0 5S9 5RQ 1K5 6FB 1AT 3FA 1N3 1NL H7F 4UF 4R5 3MD 3GT 4X3 4A0 BL5 JON 0T6 8G0 6Y0 KH6 BRE 7G0 8DN BGL 8X0 4K3 B03 7M9 GND 3L3 9P1 7X0 9W0 BWB 7A0 3GA 7AA G02 L13 7P4 FOA 3S0 2UA

**Prohlášení provedl:** Servisní centrum Autoústrojí Frýdek - Místek

**Záruka mobility:** Rázitko servisu ŠKODA

**Příští servisní prohlídka:** DLE UKAZATELE

**Datum:** 18.5.2014

**Stav km:** 20 000

**Servisní doklad**

**Datum:** 18.5.2014 **Stav km:** 20 000

**Provedeno:**

Výměna motorového oleje	ano	ne
Použití motorový olej pro servisní interval Q16	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspekční servis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Intervalový servis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrola poškození laku karoserie <sup>1)</sup>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Výměna brzdové kapaliny	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dodatečné inspekční práce k intervalovému servisu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Výměna palivového filtru	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Výměna zapalovacích svíček	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Výměna vložky vzduchového filtru	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Výměna oleje a olejového filtru v automatické převodovce	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Výměna ozubeného řemene	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Výměna napínací kládky ozubeného řemene	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Výměna oleje Haldex spojky	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Výměna utěšovacího prostředku ze sady na opravu pneumatik	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Prohlášení provedl:** Autoústrojí Frýdek - Místek

**Záruka mobility:** Rázitko servisu ŠKODA

**Příští servisní prohlídka:** DLE UKAZATELE

**Datum:** 18.4.2016 (podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

**Servisní doklad**

**Datum:** 17.8.2015 **Stav km:** 65 000

**Provedeno:**

Výměna motorového oleje	ano	ne
Použití motorový olej pro servisní interval Q16	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspekční servis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Intervalový servis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrola poškození laku karoserie <sup>1)</sup>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Výměna brzdové kapaliny	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dodatečné inspekční práce k intervalovému servisu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Výměna palivového filtru	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Výměna zapalovacích svíček	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Výměna vložky vzduchového filtru	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Výměna oleje a olejového filtru v automatické převodovce	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Výměna ozubeného řemene	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Výměna napínací kládky ozubeného řemene	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Výměna oleje Haldex spojky	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Výměna utěšovacího prostředku ze sady na opravu pneumatik	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Prohlášení provedl:** Autoústrojí Frýdek - Místek

**Záruka mobility:** Rázitko servisu ŠKODA

**Příští servisní prohlídka:** DLE UKAZATELE

**Datum:** 17.8.2014 (podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

**Servisní doklad**

**Datum:** 24.1.2017 **Stav km:** 105 091

**Provedeno:**

Výměna motorového oleje	ano	ne
Použití motorový olej pro servisní interval Q16	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspekční servis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Intervalový servis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrola poškození laku karoserie <sup>1)</sup>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Výměna brzdové kapaliny	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dodatečné inspekční práce k intervalovému servisu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Výměna palivového filtru	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Výměna zapalovacích svíček	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Výměna vložky vzduchového filtru	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Výměna oleje a olejového filtru v automatické převodovce	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Výměna ozubeného řemene	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Výměna napínací kládky ozubeného řemene	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Výměna oleje Haldex spojky	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Výměna utěšovacího prostředku ze sady na opravu pneumatik	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Prohlášení provedl:** Autoústrojí Frýdek - Místek

**Záruka mobility:** Rázitko servisu ŠKODA

**Příští servisní prohlídka:** DLE UKAZATELE

**Datum:** (podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

**Servisní doklad**

**Datum:** 20.11.2014 **Stav km:**

**Provedeno:**

Výměna motorového oleje	ano	ne
Použití motorový olej pro servisní interval Q16	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspekční servis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Intervalový servis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrola poškození laku karoserie <sup>1)</sup>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Výměna brzdové kapaliny	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dodatečné inspekční práce k intervalovému servisu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Výměna palivového filtru	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Výměna zapalovacích svíček	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Výměna vložky vzduchového filtru	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Výměna oleje a olejového filtru v automatické převodovce	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Výměna ozubeného řemene	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Výměna napínací kládky ozubeného řemene	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Výměna oleje Haldex spojky	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Výměna utěšovacího prostředku ze sady na opravu pneumatik	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Prohlášení provedl:** BOSCH Service

**Záruka mobility:** Rázitko servisu ŠKODA

**Příští servisní prohlídka:** DLE UKAZATELE

**Datum:** (podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

**VÝMĚNA NADNÍCH BRZD, KOTOUČŮ + DESEK**

**Servisní doklad**

**Datum:** 1.8.2017 **Stav km:** 139 405

**Provedeno:**

Výměna motorového oleje	ano	ne
Použití motorový olej pro servisní interval Q16	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspekční servis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Intervalový servis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrola poškození laku karoserie <sup>1)</sup>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Výměna brzdové kapaliny	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dodatečné inspekční práce k intervalovému servisu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Výměna palivového filtru	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Výměna zapalovacích svíček	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Výměna vložky vzduchového filtru	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Výměna oleje a olejového filtru v automatické převodovce	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Výměna ozubeného řemene	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Výměna napínací kládky ozubeného řemene	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Výměna oleje Haldex spojky	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Výměna utěšovacího prostředku ze sady na opravu pneumatik	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Prohlášení provedl:** BOSCH Service

**Záruka mobility:** Rázitko servisu ŠKODA

**Příští servisní prohlídka:** DLE UKAZATELE

**Datum:** (podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

**VÝMĚNA KROUVY 36 NĚSICŮ**

**FILTR LABYNTY + DEZINFEKCE KLIMY (ALESPŮJ 1x ROČNĚ)**

**VÝMĚNA KOMPRESORU KLIMY**

**VÝMĚNA PL SVĚTLOMET XÁROVKA H7**

**VÝMĚNA SILENBLOKŮ RAMEN PŘED. NÁPRÁVY**

IC: 0790421  
 DIČ: CZ0790421  
 Bankovní účet: 115-9791310237/0100 Komerční banka, a.s.  
 IČA: CZ060100001158761310237  
 JSM: KOMBICPP  
 IČO: 538 840 340  
 Telefon: 538 840 340  
 Fax: 538 840 340  
 E-mail: info@skoda.cz  
 Adresa: Město Brno, s.p.a.  
 Telefon: 602 70 87 59  
 Firma je zapsána u Krského soudu v Obchodní C. 77663

IC:

Hozdlo: Škoda Octavia  
 AZ: 8T44679  
 VZ: TMBKT6129D2 060577  
 Servisní technik: Zápotočná Kateřina

Datum vystavení: 31.03.2022  
 Datum splatnosti: 10.04.2022  
 Datum uskutečnění/základního příjezdu: 31.03.2022  
 Forma úhrady: Převodem

Pracovní operace	Mechanik	Sazba	Norma	DPH	Sleva	Cena
VP000011	VÝMĚNA LP LUŽIČKA KOLA	13	100,00 Kč	1,00 Kč	+ 5,00 21%	1 500,00 Kč
VP000010	VÝMĚNA OLEJE V MOTORU + PRAČE NA VOZIDLE	13	150,00 Kč	1,00 Kč	+ 5,00 21%	2 500,00 Kč
						<b>4 000,00 Kč</b>

Vydány materiál	Jedn.cena	Počet	DPH	Sleva	Cena	
TUBY	2 260,35 Kč	1	0,00 Kč	21%	2 260,35 Kč	
BATERIE	3 620,00 Kč	1	0,00 Kč	21%	3 620,00 Kč	
SADA NA OPRAVY	300,00 Kč	1	0,00 Kč	21%	300,00 Kč	
OSAZENÁM OSMIČKOVÝM TEXTAR	2 080,00 Kč	1	0,00 Kč	21%	2 080,00 Kč	
KUSOKA	2 940,00 Kč	1	0,00 Kč	21%	2 940,00 Kč	
VEŠTĚNÍ KONTROLY OBERUJÍ PALIVA (VOJ VČETNĚ FILTRU	2 780,00 Kč	1	0,00 Kč	21%	2 780,00 Kč	
						<b>20 733,78 Kč</b>

Zsávida : něco huč + špatný start  
 výměna baterie + výměna ložiska  
 výměna venturu

Rekapitulace DPH	Základ DPH	DPH
Základní	24 733,78 Kč	5 194,09 Kč
Sňatková	15%	0,00 Kč
0%	0,00 Kč	0,00 Kč

CELKEM BEZ DPH 24 733,78 Kč  
 DPH CELKEM 5 194,09 Kč  
 ZAKROUHLĚNÍ 0,00 Kč  
 CELKEM K ÚHRADĚ 29 927,87 Kč

IC:

Hozdlo: Škoda Octavia  
 AZ: 8T44679  
 VZ: TMBKT6129D2 060577  
 Servisní technik: Zápotočná Kateřina

Datum vystavení: 25.04.2022  
 Datum splatnosti: 10.05.2022  
 Datum uskutečnění/základního příjezdu: 25.04.2022  
 Forma úhrady: Převodem

Pracovní operace	Mechanik	Sazba	Norma	DPH	Sleva	Cena
VP000011	PRAČE NA VOZIDLE VÝMĚNA OLEJEM	15	100,00 Kč	1,00 Kč	+ 5,00 21%	4 000,00 Kč
VP000010	VÝMĚNA MĚKČÍCH BRZD SESTAVY	24	150,00 Kč	1,00 Kč	+ 5,00 21%	5 000,00 Kč
						<b>4 500,00 Kč</b>

Vydány materiál	Jedn.cena	Počet	DPH	Sleva	Cena	
INTERPREZ G12	130,00 Kč	1	0,00 Kč	21%	130,00 Kč	
VODNÍ ZAPROUDĚNÍ	1 900,00 Kč	1	0,00 Kč	21%	1 900,00 Kč	
SADA BRZDOVÝCH DESTIČEK K12	1 980,00 Kč	1	0,00 Kč	21%	1 980,00 Kč	
SADA BRZDOVÝCH KOLENÍ	5 370,00 Kč	1	0,00 Kč	21%	5 370,00 Kč	
MĚKČÍ KOLA S LOŽISKEM SKP	3 511,30 Kč	1	0,00 Kč	21%	3 511,30 Kč	
PŘÍSLUŠENSTVÍ MECHANIKUSŮ OBRÁ - PŘEDNÍ DRZADLO	1 880,00 Kč	1	0,00 Kč	21%	1 880,00 Kč	
						<b>12 749,30 Kč</b>

= stav uš km 212 290  
 provedena výměna rozvodů + vodní pumpy  
 provedena výměna předních brzdových destiček  
 výměna chladiče kapaliny G12  
 práci provedl p. Peřat

Rekapitulace DPH	Základ DPH	DPH
Základní	17 249,30 Kč	3 622,35 Kč
Sňatková	15%	0,00 Kč
0%	0,00 Kč	0,00 Kč

CELKEM BEZ DPH 17 249,30 Kč  
 DPH CELKEM 3 622,35 Kč  
 ZAKROUHLĚNÍ 0,00 Kč  
 CELKEM K ÚHRADĚ 20 871,65 Kč

IC:

Hozdlo: Škoda Octavia  
 AZ: 8T44679  
 VZ: TMBKT6129D2 060577  
 Servisní technik: Petra JURÁČKOVÁ

Datum vystavení: 28.06.2022  
 Datum splatnosti: 12.07.2022  
 Datum uskutečnění/základního příjezdu: 28.06.2022  
 Forma úhrady: Převodem

Pracovní operace	Mechanik	Sazba	Norma	DPH	Sleva	Cena
VP000011	VÝMĚNA Z BRZD L.Z. "HŘEBEN+ODKROUŽLÍ" PR ŽÁROVKY H7	24	100,00 Kč	1,00 Kč	+ 5,00 21%	2 500,00 Kč
VP000011	SPOTŘ. MATERIÁL - ČISTIČI, LEH. + KERAMKA BRZD	24	100,00 Kč	1,00 Kč	+ 5,00 21%	250,00 Kč
VP000011	KONTROLA + ODKROUŽENÍ	24	100,00 Kč	1,00 Kč	+ 5,00 21%	250,00 Kč
						<b>3 000,00 Kč</b>

Vydány materiál	Jedn.cena	Počet	DPH	Sleva	Cena	
TĚMENA BRZDY BOSCH - LEVÝ ZADNÍ	4 880,00 Kč	1	0,00 Kč	21%	5 904,00 Kč	
BRZDOVÝ KOTOUČ BOSCH	960,00 Kč	2	0,00 Kč	21%	1 920,00 Kč	
SADA BRZDOVÝCH DESTIČEK VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ	1 720,00 Kč	1	0,00 Kč	21%	1 720,00 Kč	
ŽÁROVKA BOSCH	85,00 Kč	1	0,00 Kč	21%	85,00 Kč	
BRZDOVÁ KAPALINA DOT 4	250,00 Kč	1	0,00 Kč	21%	250,00 Kč	
						<b>4 940,00 Kč</b>

výměna zadních kotoučů + destiček  
 výměna levého zadního brzdového třmeně  
 oprava brzdového kapalinu  
 očištění brzdového systému  
 výměna pravé přední žárovky H7  
 práci provedl p. Kapusta

Rekapitulace DPH	Základ DPH	DPH
Základní	7 946,05 Kč	1 668,67 Kč
Sňatková	15%	0,00 Kč
0%	0,00 Kč	0,00 Kč

CELKEM BEZ DPH 7 946,05 Kč  
 DPH CELKEM 1 668,67 Kč  
 ZAKROUHLĚNÍ 0,00 Kč  
 CELKEM K ÚHRADĚ 9 614,72 Kč

IC:

Hozdlo: Škoda Octavia  
 AZ: 8T44679  
 VZ: TMBKT6129D2 060577  
 Servisní technik: Petra JURÁČKOVÁ

Datum vystavení: 13.03.2023  
 Datum splatnosti: 27.03.2023  
 Datum uskutečnění/základního příjezdu: 13.03.2023  
 Forma úhrady: Převodem

Pracovní operace	Mechanik	Sazba	Norma	DPH	Sleva	Cena
VP000011	GEOMETRIE	24	100,00 Kč	1,00 Kč	+12,00 21%	5 480,00 Kč
VP000011	PRAČE NA VOZIDLE	24	100,00 Kč	1,00 Kč	+12,00 21%	5 480,00 Kč
						<b>7 149,42 Kč</b>

Vydány materiál	Jedn.cena	Počet	DPH	Sleva	Cena	
SPRTOVĚBNÍ MATERIÁL	500,00 Kč	1	0,00 Kč	21%	500,00 Kč	
ŽÁROVKA BOSCH K12V 95W PRÍZBO ECD	90,00 Kč	1	0,00 Kč	21%	90,00 Kč	
TUMIČ PĚROVÁNÍ EXCEL-G	1 600,00 Kč	1	0,00 Kč	21%	1 600,00 Kč	
PŘÍSLUŠENSTVÍ TUMIČŮ PĚROVÁNÍ	410,00 Kč	1	0,00 Kč	21%	410,00 Kč	
PŘÍSLUŠENSTVÍ TUMIČŮ PĚROVÁNÍ	440,00 Kč	1	0,00 Kč	21%	440,00 Kč	
HORNÍ ULOŽENÍ TUMIČŮ PĚROVÁNÍ	1 600,00 Kč	1	0,00 Kč	21%	1 744,20 Kč	
TUMIČ PĚROVÁNÍ	1 600,00 Kč	1	0,00 Kč	21%	1 600,00 Kč	
TYČOVNÁ, STABILIZÁTOR LEMFÖRDER	790,00 Kč	1	0,00 Kč	21%	1 438,20 Kč	
ULOŽENÍ, ŘÍDÍCÍ MECHANISUS LEMFÖRDER	780,00 Kč	1	0,00 Kč	21%	710,10 Kč	
ULOŽENÍ, ŘÍDÍCÍ MECHANISUS LEMFÖRDER	780,00 Kč	1	0,00 Kč	21%	710,10 Kč	
						<b>8 802,90 Kč</b>

výměna předních tlumičů + jejich uložení + jejich dorazů  
 výměna předních tyček stabilizátoru  
 výměna zadních silentbloků přední nápravy  
 výměna dorazů zadních tlumičů  
 výměna PP žárovky  
 provedena geometrie  
 práci provedl p. Peřat  
 ve FM dne 9.3.2023