

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	136 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Octavia	Model - doplňující informace	KOMBI 1.6 MPI
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	75 kW
Objem motoru	1595 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	218 459 km	Rok výroby	2009
Datum první registrace	23.05.2009	STK	10.04.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Hnědá metalíza metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel ☐ Nehavarované ☒ Servisní knížka	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen ☐ Protokol STK ☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce	Uplná servisní historie,nový olej,motoricky výborná.		

KARTA VOZU

Výbava



ABS, Airbag 4x, Autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání zrcátek, El. přední okna, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace man. , Nastavitelný volant, Originální autorádio, Parkovací senzory zadní, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Rezervní kolo, Střešní nosič, Tažné zařízení, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie







Service-Nachweis 15

Datum: 09.04.2010 km-Stand: 24509

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein	Wechsel der Lambda-Sonde	ja	nein
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐	Bremssflüssigkeitswechsel	☐	☒

Inspektions-Service

Karosserie auf Lackschäden prüfen⁴⁾

Zusätzlich

alle 30 000 km

alle 60 000 km

alle 90 000 km

Zündkerzenwechsel

Luftfiltereinsatzwechsel

Kraftstofffilterwechsel

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollenwechsel

Service durchgeführt:

2 Jahre Mobilitätsgarantie LongLifeService

769478

Autohaus Urff

Niedersteiner Str. 8 - 34305 Niedenstein
Telefon: 056 24 / 52 03 - Telefax: 056 24 / 459
Skoda-Servicepartner, No. 56 459 90

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand:

Datum: 6-2011

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 18 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis 17

Datum: 18.03.2011 km-Stand: 49124

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein	Wechsel der Lambda-Sonde	ja	nein
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐	Bremssflüssigkeitswechsel	☒	☐

Inspektions-Service

Karosserie auf Lackschäden prüfen⁴⁾

Zusätzlich

alle 30 000 km

alle 60 000 km

alle 90 000 km

Zündkerzenwechsel

Luftfiltereinsatzwechsel

Kraftstofffilterwechsel

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollenwechsel

Service durchgeführt:

2 Jahre Mobilitätsgarantie LongLifeService

1021966

Autohaus Urff

Niedersteiner Str. 8 - 34305 Niedenstein
Telefon: 056 24 / 52 03 - Telefax: 056 24 / 459
Skoda-Servicepartner, No. 56 459 90

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand:

Datum: 7-2013

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 18 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis 19

Datum: 18.05.2012 km-Stand: 74573 (5240)

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein	Wechsel der Lambda-Sonde	ja	nein
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐	Bremssflüssigkeitswechsel	☐	☒

Inspektions-Service

Karosserie auf Lackschäden prüfen⁴⁾

Zusätzlich

alle 30 000 km

alle 60 000 km

alle 90 000 km

Zündkerzenwechsel

Luftfiltereinsatzwechsel

Kraftstofffilterwechsel

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollenwechsel

Service durchgeführt:

2 Jahre Mobilitätsgarantie LongLifeService

1367689

Autohaus Urff

Niedersteiner Str. 8 - 34305 Niedenstein
Telefon: 056 24 / 52 03 - Telefax: 056 24 / 459
Skoda-Servicepartner, No. 56 459 90

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: nach LKZ

Datum: 3-2013

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 20 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 25.04.2013 km-Stand: 99674

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein	Wechsel der Lambda-Sonde	ja	nein
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐	Bremssflüssigkeitswechsel	☒	☐

Inspektions-Service

Karosserie auf Lackschäden prüfen⁴⁾

Zusätzlich

alle 30 000 km

alle 60 000 km

alle 90 000 km

Zündkerzenwechsel

Luftfiltereinsatzwechsel

Kraftstofffilterwechsel

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollenwechsel

Service durchgeführt:

Autohaus Urff

AutoCrew-Partner - Kraftfahrzeug-Meisterbetrieb
Niedersteiner Str. 8 - 34305 Niedenstein
Telefon 056 24 / 52 03 - Fax 056 24 / 459
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: nach LKZ

Datum: 4-2015

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 22 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 07.05.2014 km-Stand: 111.089

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein	Wechsel der Lambda-Sonde	ja	nein
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐	Bremssflüssigkeitswechsel	☐	☒

Inspektions-Service

Karosserie auf Lackschäden prüfen⁴⁾

Zusätzlich

alle 30 000 km

alle 60 000 km

alle 90 000 km

Zündkerzenwechsel

Luftfiltereinsatzwechsel

Kraftstofffilterwechsel

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollenwechsel

Service durchgeführt:

Autohaus Urff

AutoCrew-Partner - Kraftfahrzeug-Meisterbetrieb
Niedersteiner Str. 8 - 34305 Niedenstein
Telefon: 056 24 / 52 03 - Telefax: 056 24 / 459
Skoda-Servicepartner, No. 56 459 90
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: nach LKZ

Datum: 04-2015

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 24 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis 25

Datum: 21.05.2015 km-Stand: 123620

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein	Wechsel der Lambda-Sonde	ja	nein
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐	Bremssflüssigkeitswechsel	☒	☐

Inspektions-Service

Karosserie auf Lackschäden prüfen⁴⁾

Zusätzlich

alle 30 000 km

alle 60 000 km

alle 90 000 km

Zündkerzenwechsel

Luftfiltereinsatzwechsel

Kraftstofffilterwechsel

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollenwechsel

Service durchgeführt:

Autohaus Urff

AutoCrew-Partner - Kraftfahrzeug-Meisterbetrieb
Niedersteiner Str. 8 - 34305 Niedenstein
Telefon 056 24 / 52 03 - Fax 056 24 / 459
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: nach LKZ

Datum: 05-2017

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 26 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 17.08.2017 km-Stand: 139.116

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☐	☒
Inspektions-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	☐	☒

Zusätzlich:

	ja	nein
alle 30 000 km	☒	☐
alle 60 000 km	☐	☒
alle 90 000 km	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

Service durchgeführt:

Autohaus Urff
 AutoCrew-Partner - Kraftfahrzeug-Meisterbetrieb
 Niedenstainer Str. 8 - 34305 Niedenstain
 Telefon 0 56 24 / 52 03 - Fax 0 56 24 / 4 59
 Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 154.100
 Datum: 08-2018

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 28 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 10.08.2018 km-Stand: 144086

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☐	☒
Inspektions-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	☒	☐

Zusätzlich:

	ja	nein
alle 30 000 km	☒	☐
alle 60 000 km	☐	☒
alle 90 000 km	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

Service durchgeführt:

Autohaus Urff
 AutoCrew-Partner - Kraftfahrzeug-Meisterbetrieb
 Niedenstainer Str. 8 - 34305 Niedenstain
 Telefon 0 56 24 / 52 03 - Fax 0 56 24 / 4 59
 Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 157000
 Datum: 08-2019

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 30 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 09.10.19 km-Stand: 154911

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☐	☒
Inspektions-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	☐	☒

Zusätzlich:

	ja	nein
alle 30 000 km	☐	☒
alle 60 000 km	☒	☐
alle 90 000 km	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☒	☐
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

Service durchgeführt:

Autohaus Urff
 AutoCrew-Partner - Kraftfahrzeug-Meisterbetrieb
 Niedenstainer Str. 8 - 34305 Niedenstain
 Telefon 0 56 24 / 52 03 - Fax 0 56 24 / 4 59
 Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 169000
 Datum: 10/20

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 32 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 29.10.2020 km-Stand: 165444

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☐	☒
Inspektions-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	☐	☒

Zusätzlich:

	ja	nein
alle 30 000 km	☒	☐
alle 60 000 km	☐	☒
alle 90 000 km	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

Service durchgeführt:

Autohaus Urff
 AutoCrew-Partner - Kraftfahrzeug-Meisterbetrieb
 Niedenstainer Str. 8 - 34305 Niedenstain
 Telefon 0 56 24 / 52 03 - Fax 0 56 24 / 4 59
 Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 180444
 Datum: 10/21

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 34 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 18.11.2021 km-Stand: 178415

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☐	☒
Inspektions-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	☐	☒

Zusätzlich:

	ja	nein
alle 30 000 km	☒	☐
alle 60 000 km	☐	☒
alle 90 000 km	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

Service durchgeführt:

Autohaus Urff
 AutoCrew-Partner - Kraftfahrzeug-Meisterbetrieb
 Niedenstainer Str. 8 - 34305 Niedenstain
 Telefon 0 56 24 / 52 03 - Fax 0 56 24 / 4 59
 Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 193400
 Datum: 11/2022

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 36 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Eintragungen der Werkstatt

km-Stand: 178585
 Datum: 15.11.2023

Bemerkungen: Inspektion mit Öl
BF, Zündkerzen, Luft-Filter, Pollen-Filter
1 Jahr AC Mob.

Stempel Skoda Servicepartner

Autohaus Urff
 AutoCrew-Partner - Kraftfahrzeug-Meisterbetrieb
 Niedenstainer Str. 8 - 34305 Niedenstain
 Telefon 0 56 24 / 52 03 - Fax 0 56 24 / 4 59
 Stempel Skoda Servicepartner

Service-Nachweise

Eintragungen der Werkstatt

km-Stand <u>139.473</u> Datum <u>06.09.2017</u> Betrieb: <u>gsm: Platon 4574 Kil 01</u>	 SKODA Autoklinik Gommern-Melungen GmbH Mühlengarten Str. 52-54 39472 Melungen T 03861 75 18 70 F 03861 75 18 10 Internet-Nummer: 03861 75 18 10
Stempel Skoda Servicepartner	

km-Stand <u>215529</u> Datum <u>21.02.25</u> Betrieb: <u>gsm: Inspektion Ölwechsel, Wasserpumpe, Bremsflüssigkeit, Zahnriemenwechsel, etc.</u>	 Freudenstein Autoreparatur Handel GmbH & Co. KG 39472 Melungen T 03861 75 18 70 F 03861 75 18 10 Internet-Nummer: 03861 75 18 10
Stempel Skoda Servicepartner	