

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	259 989,00 Kč		
Skupina	Užitková	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Ford
Model	Transit	Model - doplňující informace	2,0 TDCi, L2H3,klima,DPH...
Karoserie	Skříň	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	
Palivo	Nafta	Výkon	96 kW
Objem motoru	1995 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	222 000 km	Rok výroby	2018
Datum první registrace	19.03.2018	STK	01.03.2026

Rozšiřující údaje

Země původu	Česká republika	Barva	Modrá
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	3	Počet dveří	4
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
První majitel; Úvěr možný; Protokol Cebia + 4 x letní pneu v ceně vozidla			

KARTA VOZU

Výbava

USB, Bluetooth, Dálkové centrální zamykání, Imobilizér, El. sklopná zrcátka, Vyhřívané čelní sklo, Přídavná světla, Tónovaná skla, Denní svícení, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Multifunkční volant, Airbag 2x, Palubní počítač, Nastavitelný volant, ABS, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Protiprokluzový systém kol (ASR), ESP, Venkovní teploměr, Tempomat, Asistent rozjezdu do kopce, Posilovač řízení

KARTA VOZU




Fotografie











[illegible]




cebia

VN: WFSKXTG19E7M
CZ:cebia.com

1	Rumunsko - Public	NE	nem evidencie jazyk odobrené
2	Rumunsko - Public	NE	nem evidencie jazyk odobrené
3	Ukraina - Public	NE	nem evidencie jazyk odobrené
4	Slovensko - Danubea poplavy	NE	nem evidencie jazyk odobrené
5	Slovensko - Danubea poplavy	NE	nem evidencie jazyk odobrené

* Skontrolni daniabaz je poskytnutá daniabaz volat dostupná na internete a umozni spravu komunikacii vzhľadom na odobrení osoba, hľadajúce sa v účasti príslušný daniabaz kumulatívne rádo / rádo.

6. Kontrola taxi

Nabýto provozovano jako taxi v ČR

V zoznamoch daniabazých bylo daniabaz, že osoba neni v a daniabaz nem provozovano jazyk odobrené.

7. Kontrola financovani

Financovani nenalezeno

Vypisovani daniabaz je daniabaz, že osoba nem financovani (formy financovani neni odobrené, daniabaz je vzhľadom na vzhľadom na daniabaz). Dniabaz daniabaz príjmy a informacii z daniabaz jednotlivých spoločností.

Stav	Na dni 05. 05. 2025
Číslo	NE - nem evidencie

Umožnené a daniabaz daniabaz	25. 05. 2025
ASBELLER	NE
Ayrene Office AL25	NE
BANK_25	NE
CAR-Taxiway Ltd	NE
CASHGAR	NE
CORUS	NE
CORUS Leasing s.r.l.	NE
G.S. Leasing s.r.l.	NE
ESDCH LEASING	NE
FCE Credit s.r.l.	NE
OMAC	NE
Horva Credit CZ	NE
Horva Credit SK	NE

© Cebia

Dokument vygenerovaný 26.05.2025 5:47

Stránka 5 / 17

Elektronická servisní knížka

Zákaznická kopie

Opis vozu	Podrobnosti o zakázce	Polistadlo ujetých kilometrů	Podrobnosti
Zeměločka 1354 Liberec 460 01 CZECH REPUBLIC 482 363 201 liberec@auton.cz www.ford-auton.cz	Datum zakázky : 21.01.2021 Číslo zakázky : 8L210208 	Vykázal : 107356 KM	Plánovaná servisní prohlídka byla dokončena 4 Roky (120000 km) Byla dokončena kontrola karoserie a laku. 4 - Spínáno Další související položky Něistou vyřizování žádné servisní akce Výměna převodňohobozhořovího fitru Výměna oleje a olejového fitru Výměna vzduchového fitru motoru
Provozovník Jiřko Jirák 466 3114 CZECH REPUBLIC 483 000 365 provoz@vina.cz www.vina.cz	Datum zakázky : 08.08.2019 Číslo zakázky : 3L100709 	Vykázal : 53133 KM	Plánovaná servisní prohlídka byla dokončena 3 Roky Byla dokončena kontrola karoserie a laku. 2 - Spínáno Další související položky Byly dooznameny nepokročilé servisní akce Výměna převodňohobozhořovího fitru Výměna oleje a olejového fitru
Auto Palace Na Chodovce 2457/1 Praha 4 141 00 CZECH REPUBLIC 296 574 111 ford@sportovniautopalace.cz https://ford.autopaleon.cz/	Datum zakázky : 26.03.2018 Číslo zakázky : 146889238 	Vykázal : 10 KM	Plánovaná servisní prohlídka byla dokončena. Prohlídka před předáním vozu Byla dokončena kontrola karoserie a laku Něistou podří. Další související položky Něistou vyřizování žádné servisní akce

kontrola			
Opravec	Podrobnosti o zakázce	Počítadlo ujetých kilometrů	Podrobnosti
Zhorelečka 1364 Liberec 480 01 CZECH REPUBLIC 482 363 201 liberec@autoln.cz www.ford-autoln.cz	Datum zakázky : 05.05.2023 Číslo zakázky : SL231340	Výklad : 189695 KM	Plánovaná servisní prohlídka byla dokončena. 6 Roků (180000 km) Byla dokončena kontrola karoserie a laku. 6 - Splněno Další související položky Nejsou vyžadovány žádné servisní akce Výměna pylového/pachového filtru Výměna oleje a olejového filtru Výměna brzdové kapaliny Ford Express Service
Zhorelečka 1364 Liberec 480 01 CZECH REPUBLIC 482 363 201 liberec@autoln.cz www.ford-autoln.cz	Datum zakázky : 20.06.2022 Číslo zakázky : 221579	Výklad : 158954 KM	Plánovaná servisní prohlídka byla dokončena. 5 Roků Doporučená kondiční prohlídka Byla dokončena kontrola karoserie a laku. Než se použít Další související položky Nejsou vyžadovány žádné servisní akce Výměna oleje a olejového filtru