

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	109 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Havarované
Kategorie vozidla	Značka		Škoda
Model	Octavia	Model - doplňující informace	1,2 TSI Elegance AT...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí	Pohon		Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	77 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	218 124 km	Rok výroby	2011
Datum první registrace	STK		01.09.2026

Rozšiřující údaje

Země původu	Švýcarsko	Barva	Šedá
Provozní hmotnost	Největší technicky přípustná hmotnost		
Spotřeba	6,9 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel	☐ COC list		☐ Eko poplatek uhrazen
☐ Nehavarované			☐ Protokol STK
☒ Servisní knížka			☐ Pro zdravotně postižené

Poznámka prodejce

První majitel; Původ Švýcarsko; STK v ČR do 9/2026. Doložený pravidelný servis; servisní knížka; vyměněné rozvody. Nyní po servisu; prohlídce a technické kontrole ve výborném stavu připravené k okamžitému užívání. Nové zmní pneu. Přihlášení na úřadě v Plzni mohu zařídit. Z organizačně-technických důvodů doporučuji domluvit termín schůzky předem na telefonu 777 721 775 nebo emailem: info@jimiauto.cz Děkuji

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 6x, ABS, Originální autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, El. přední okna, El. sklopná zrcátka, Imobilizér, Isofix, Klimatizovaná přihrádka, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Plnohodnotné rezervní kolo, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor stěračů, ESP, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vnitřní teploměr, Vyhřívaná zadní sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Vyhřívané trysky ostřikovačů skla, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní loketní opěrka, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie















Service-Nachweis

Datum: 5.3.13 km-Stand: 30426

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel ☒ Wechsel der Lambda-Sonde ☒

Inspektion-Service ☒ Bremsflüssigkeitswechsel ☒

Karosserie auf Leckschäden prüfen? ☒

Service durchgeführt:

225 643
Antonio Del Rio
KFZ-Werkstatt Meissner
Lehrmeister 14
75274 Stuttgart
Tel: 0711 530583
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektion-Service:

km-Stand: 31.000
Datum: 3.2015

(Je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Service-Nachweis

Datum: 6.11.2014 km-Stand: 57'749

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel ☒ Wechsel der Lambda-Sonde ☒

Inspektion-Service ☒ Bremsflüssigkeitswechsel ☒

Karosserie auf Leckschäden prüfen? ☒

Service durchgeführt:

Garage DTM AUTO!
Lehrmeister 14
75274 Stuttgart
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektion-Service:

km-Stand: 72'749
Datum: 11.2015

(Je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Service-Nachweis

Datum: 12.03.2016 km-Stand: 087095

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel ☒ Wechsel der Lambda-Sonde ☒

Inspektion-Service ☒ Bremsflüssigkeitswechsel ☒

Karosserie auf Leckschäden prüfen? ☒

Service durchgeführt:

Antonio Del Rio
KFZ-Werkstatt Meissner
Lehrmeister 14
75274 Stuttgart
Tel: 0711 530583
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektion-Service:

km-Stand: 113.000
Datum: Marz 2017

(Je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Service-Nachweis

Datum: 12.12.2017 km-Stand: 113063

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel ☒ Wechsel der Lambda-Sonde ☒

Inspektion-Service ☒ Bremsflüssigkeitswechsel ☒

Karosserie auf Leckschäden prüfen? ☒

Service durchgeführt:

Antonio Del Rio
KFZ-Werkstatt Meissner
Lehrmeister 14
75274 Stuttgart
Tel: 0711 530583
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektion-Service:

km-Stand: 140.000
Datum: 12.2019

(Je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Service-Nachweis

Datum: 2.10.2013 km-Stand: 141657

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel ☒ Wechsel der Lambda-Sonde ☒

Inspektion-Service ☒ Bremsflüssigkeitswechsel ☒

Karosserie auf Leckschäden prüfen? ☒

Service durchgeführt:

Antonio Del Rio
KFZ-Werkstatt Meissner
Lehrmeister 14
75274 Stuttgart
Tel: 0711 530583
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektion-Service:

km-Stand: 161657
Datum: 08.2015

(Je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Steuerkette + Pleuellchen + Nachspannenrad und Spanner bei 144657

Valvoline

Výměna oleje provedena:

km: 240 000
dne: 24.8.24

Motorový olej: 5W-30

Výměna olejového filtru: ☒ ANI ☒ NE ☐

Jiná provozní náplň: ☐

Příteli výměna oleje:

při km: 250 000
naše dne: 2.10.2013

