

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	224 800,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Passat	Model - doplňující informace	B8 2,0 TDI 110 KW AC STK...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	110 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	EURO 5
Stav tachometru	275 733 km	Rok výroby	2015
Datum první registrace	23.01.2015	STK	13.01.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Šedá
Provozní hmotnost	1 505 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	2 070 kg
Spotřeba	3.67 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarané	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

DRUHÝ MAJITEL, KOMPLETNÍ SERVISNÍ KNIHA, DVA KLÍČE, FUNKČNÍ KLIMATIZACE,NYNÍ NOVÝ MOTOROVÝ OLEJ S FILTRY, ROZVODY MĚNĚNY PŘI 205 TKM, ČISTÉ FUNKČNÍ AUTO, USB, NAVI, TEMPOMAT, SILNÝ MOTOR 150HP, NOVÁ STK DO 1/2027, PŘI PRODEJI POMOHU S DOBRÝM POJIŠTĚNÍM VOZU, K VOZU SADA PĚKNÝCH ZIMNÍCH PNEU NA PLECHU Z ROKU 2021.

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Adaptivní tempomat, Airbag 6x, Asistent rozjezdu do kopce, Bezdrátová nabíječka MT, Bluetooth, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. parkovací brzda, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizace dvouzónová, Litá kola, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Satelitní navigace, Senzor tlaku v pneumatikách, Start/Stop systém, Tempomat, USB, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní loketní opěrka, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie















Fahrzeugdatenträger

WVWZZZ3C z FE440104
3G5 25X

PASSAT Var. TLBMT
110 kW TDI M6F

CRL B QFZ
LA7W----- TO

BOA FBS GOK H3Y J2D DN4
1AT 1GB 2ZH 5RQ SSL TR1
3S2 8TB G16 1BE 86U
BRM 1ZA L33 OYB G01 7MM

Service-Nachweis 1

Ja / Nein: Durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife-Motor verwendet
- ☒ Korrosions- und Dichtungsprüfung der End-lagerung
- ☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung
- ☒ Reparaturrempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: 7.03.2015

bei km-Stand: 25237 km

Rechnungsnummer: 124/21621

Autohaus Saffter GmbH
31845 Hain, Celle

Stempel des Volkswagen Partners

Ja / Nein: Zusatzarbeiten - Wechsel von:

- ☒ AdBlue®
- ☒ Bremsflüssigkeit
- ☒ Dieselschaltflüssigkeit
- ☒ Getriebeöl DSG® ATZ
- ☒ Halbleitung Öl
- ☒ Kettenspannen
- ☒ Luftfiltersatz
- ☒ Refüllflüssigkeit (Dichtmittel)
- ☒ Staub- und Pollenfiltersatz
- ☒ Zahnriemen
- ☒ Zündkerzen

Abb. 3: Prinzipdarstellung, gilt für alle im Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschriebenen Mängel.

Mängel festgestellt? ☐ Ja ☒ Nein

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 2

Ja / Nein: Durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife-Motor verwendet
- ☒ Korrosions- und Dichtungsprüfung der End-lagerung
- ☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung
- ☒ Reparaturrempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: 01.08.2016

bei km-Stand: 55622

Rechnungsnummer: 124/21621

Autohaus Saffter GmbH
31845 Hain, Celle

Stempel des Volkswagen Partners

Ja / Nein: Zusatzarbeiten - Wechsel von:

- ☒ AdBlue®
- ☒ Bremsflüssigkeit
- ☒ Dieselschaltflüssigkeit
- ☒ Getriebeöl DSG® ATZ
- ☒ Halbleitung Öl
- ☒ Kettenspannen
- ☒ Luftfiltersatz
- ☒ Refüllflüssigkeit (Dichtmittel)
- ☒ Staub- und Pollenfiltersatz
- ☒ Zahnriemen
- ☒ Zündkerzen

Abb. 4: Prinzipdarstellung, gilt für alle im Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschriebenen Mängel.

Mängel festgestellt? ☐ Ja ☒ Nein

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 3

Ja / Nein: Durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife-Motor verwendet
- ☒ Korrosions- und Dichtungsprüfung der End-lagerung
- ☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung
- ☒ Reparaturrempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: 02.06.2017

bei km-Stand: 85855

Rechnungsnummer: 124/21621

Autohaus Saffter GmbH
31845 Hain, Celle

Stempel des Volkswagen Partners

Ja / Nein: Zusatzarbeiten - Wechsel von:

- ☒ AdBlue®
- ☒ Bremsflüssigkeit
- ☒ Dieselschaltflüssigkeit
- ☒ Getriebeöl DSG® ATZ
- ☒ Halbleitung Öl
- ☒ Kettenspannen
- ☒ Luftfiltersatz
- ☒ Refüllflüssigkeit (Dichtmittel)
- ☒ Staub- und Pollenfiltersatz
- ☒ Zahnriemen
- ☒ Zündkerzen

Abb. 5: Prinzipdarstellung, gilt für alle im Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschriebenen Mängel.

Mängel festgestellt? ☐ Ja ☒ Nein

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 4

Ja / Nein: Durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife-Motor verwendet
- ☒ Korrosions- und Dichtungsprüfung der End-lagerung
- ☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung
- ☒ Reparaturrempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: 02.02.18

bei km-Stand: 108835

Rechnungsnummer: 124/21621

Autohaus Saffter GmbH
31845 Hain, Celle

Stempel des Volkswagen Partners

Ja / Nein: Zusatzarbeiten - Wechsel von:

- ☒ AdBlue®
- ☒ Bremsflüssigkeit
- ☒ Dieselschaltflüssigkeit
- ☒ Getriebeöl DSG® ATZ
- ☒ Halbleitung Öl
- ☒ Kettenspannen
- ☒ Luftfiltersatz
- ☒ Refüllflüssigkeit (Dichtmittel)
- ☒ Staub- und Pollenfiltersatz
- ☒ Zahnriemen
- ☒ Zündkerzen

Abb. 6: Prinzipdarstellung, gilt für alle im Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschriebenen Mängel.

Mängel festgestellt? ☐ Ja ☒ Nein

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 5

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

- ☒ 1. Ölwechsel-Service
- ☒ 2. Inspektion
- ☒ 3. mit Motorwechsel
- ☒ 4. mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ 5. LongLife Motor verwendet
- ☒ 6. Korrosions- und Dichtungsprüfung der Endmontage
- ☒ 7. Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung
- ☒ 8. Reparaturempfehlung
- ☒ 9. Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **09.03.18**

bei km-Stand: **145.500**

Rechnungsnummer: **9060**

Service durchgeführt von: **Autoschulung Hagen GmbH**

Stempel des Fachbetriebs: **Autoschulung Hagen GmbH**

Stempel des Volkswagen Partners: **Autoschulung Hagen GmbH**

Ihre nächsten Service-Termine:

Service-Engpass:

- ☒ nach Service-Intervall-Anzeige
- oder
- am (Datum): **03.19**
- oder
- bei (km-Stand): **145.000**

Zusatzarbeiten:

- ☒ Bremsflüssigkeit
- am (Datum): **02.20**
- oder
- bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserie:

Abb. 7: Prinzipdarstellung. Gilt für alle...

Mängel festgestellt?

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 6

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

- ☒ 1. Ölwechsel-Service
- ☒ 2. Inspektion
- ☒ 3. mit Motorwechsel
- ☒ 4. mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ 5. LongLife Motor verwendet
- ☒ 6. Korrosions- und Dichtungsprüfung der Endmontage
- ☒ 7. Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung
- ☒ 8. Reparaturempfehlung
- ☒ 9. Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **13.2.2019**

bei km-Stand: **155.230**

Rechnungsnummer: **155.230**

Service durchgeführt von: **SS-AUTO**

Stempel des Fachbetriebs: **SS-AUTO**

Stempel des Volkswagen Partners: **SS-AUTO**

Ihre nächsten Service-Termine:

Service-Engpass:

- ☒ nach Service-Intervall-Anzeige
- oder
- am (Datum): **1/2020**
- oder
- bei (km-Stand): **165.200**

Zusatzarbeiten:

- ☒ Zahnriemen
- am (Datum): **02.2.2020**
- oder
- bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserie:

Abb. 8: Prinzipdarstellung. Gilt für alle...

Mängel festgestellt?

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 7

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

- ☒ 1. Ölwechsel-Service
- ☒ 2. Inspektion
- ☒ 3. mit Motorwechsel
- ☒ 4. mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ 5. LongLife Motor verwendet
- ☒ 6. Korrosions- und Dichtungsprüfung der Endmontage
- ☒ 7. Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung
- ☒ 8. Reparaturempfehlung
- ☒ 9. Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **15.3.2020**

bei km-Stand: **165.900**

Rechnungsnummer: **165.900**

Service durchgeführt von: **SS-AUTO**

Stempel des Fachbetriebs: **SS-AUTO**

Stempel des Volkswagen Partners: **SS-AUTO**

Ihre nächsten Service-Termine:

Service-Engpass:

- ☒ nach Service-Intervall-Anzeige
- oder
- am (Datum): **3/2021**
- oder
- bei (km-Stand): **185.400**

Zusatzarbeiten:

- ☒ Zahnriemen
- am (Datum): **2022**
- oder
- bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserie:

Abb. 9: Prinzipdarstellung. Gilt für alle...

Mängel festgestellt?

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 8

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

- ☒ 1. Ölwechsel-Service
- ☒ 2. Inspektion
- ☒ 3. mit Motorwechsel
- ☒ 4. mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ 5. LongLife Motor verwendet
- ☒ 6. Korrosions- und Dichtungsprüfung der Endmontage
- ☒ 7. Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung
- ☒ 8. Reparaturempfehlung
- ☒ 9. Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **13.11.2016**

bei km-Stand: **183.900**

Rechnungsnummer: **183.900**

Service durchgeführt von: **SS-AUTO**

Stempel des Fachbetriebs: **SS-AUTO**

Stempel des Volkswagen Partners: **SS-AUTO**

Ihre nächsten Service-Termine:

Service-Engpass:

- ☒ nach Service-Intervall-Anzeige
- oder
- am (Datum): **11/2021**
- oder
- bei (km-Stand): **209.000**

Zusatzarbeiten:

- ☒ Zahnriemen
- am (Datum):
- oder
- bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserie:

Abb. 10: Prinzipdarstellung. Gilt für alle...

Mängel festgestellt?

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 9

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

- ☒ 1. Ölwechsel-Service
- ☒ 2. Inspektion
- ☒ 3. mit Motorwechsel
- ☒ 4. mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ 5. LongLife Motor verwendet
- ☒ 6. Korrosions- und Dichtungsprüfung der Endmontage
- ☒ 7. Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung
- ☒ 8. Reparaturempfehlung
- ☒ 9. Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **19.8.2021**

bei km-Stand: **205.200**

Rechnungsnummer: **205.200**

Service durchgeführt von: **SS-AUTO**

Stempel des Fachbetriebs: **SS-AUTO**

Stempel des Volkswagen Partners: **SS-AUTO**

Ihre nächsten Service-Termine:

Service-Engpass:

- ☒ nach Service-Intervall-Anzeige
- oder
- am (Datum): **8/2022**
- oder
- bei (km-Stand): **225.000**

Zusatzarbeiten:

- ☒ Zahnriemen
- am (Datum):
- oder
- bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserie:

Abb. 11: Prinzipdarstellung. Gilt für alle...

Mängel festgestellt?

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 10

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

- ☒ 1. Ölwechsel-Service
- ☒ 2. Inspektion
- ☒ 3. mit Motorwechsel
- ☒ 4. mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ 5. LongLife Motor verwendet
- ☒ 6. Korrosions- und Dichtungsprüfung der Endmontage
- ☒ 7. Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung
- ☒ 8. Reparaturempfehlung
- ☒ 9. Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **23.8.2022**

bei km-Stand: **224.300**

Rechnungsnummer: **224.300**

Service durchgeführt von: **SS-AUTO**

Stempel des Fachbetriebs: **SS-AUTO**

Stempel des Volkswagen Partners: **SS-AUTO**

Ihre nächsten Service-Termine:

Service-Engpass:

- ☒ nach Service-Intervall-Anzeige
- oder
- am (Datum): **8/2023**
- oder
- bei (km-Stand): **254.300**

Zusatzarbeiten:

- ☒ Zahnriemen
- am (Datum):
- oder
- bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserie:

Abb. 12: Prinzipdarstellung. Gilt für alle...

Mängel festgestellt?

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 11

Ja / Nein: Durchgeführt wurde:	Ja / Nein: Zusatzarbeiten - Wechsel von:
☒ Öl-Wechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorwechsel	☒ Desinfektionsmittel
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl (DSG®/ATF)
☒ LongLife-Motoröl verwendet	☒ Wasserpumpe / Öl
☒ Kompressor- und Dichtungsprüfung der Endgelenke	☒ Kaskippenmembranen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinlass
☒ Reparaturempfehlung	☒ Pollenfiltereinlass (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinlass
Service durchgeführt am: 12.7.2013	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 255 200	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☒ LongLife-Mobilitätsgarantie
Service durchgeführt von:	
SS/AUTO	
Česká pošta 20 160 01 Liberec 35	
DIC 022728851	
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum): 4/2015	am (Datum):
oder	
bei (km-Stand): 255 200	bei (km-Stand):

26 | Serviceplan

Service-Nachweis 12

Ja / Nein: Durchgeführt wurde:	Ja / Nein: Zusatzarbeiten - Wechsel von:
☒ Öl-Wechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorwechsel	☒ Desinfektionsmittel
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl (DSG®/ATF)
☒ LongLife-Motoröl verwendet	☒ Wasserpumpe / Öl
☒ Kompressor- und Dichtungsprüfung der Endgelenke	☒ Kaskippenmembranen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinlass
☒ Reparaturempfehlung	☒ Pollenfiltereinlass (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinlass
Service durchgeführt am: 19.8.2013	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 275 700	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☒ LongLife-Mobilitätsgarantie
Service durchgeführt von:	
SS/AUTO	
Česká pošta 20 160 01 Liberec 35	
DIC 022728851	
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum): 8/2015	am (Datum):
oder	
bei (km-Stand): 275 700	bei (km-Stand):

28 | Serviceplan