

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	599 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Tiguan Allspace	Model - doplňující informace	2,0 TSI DSG 4Motion S...
Karoserie	SUV	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí		Pohon	4x4
Palivo	Benzín	Výkon	132 kW
Objem motoru	1984 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	143 210 km	Rok výroby	2018
Datum první registrace	24.05.2018	STK	01.07.2027

Rozšiřující údaje

Země původu		Barva	Černá
Provozní hmotnost	2 300 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce	První majitel; ÚVĚR MOŽNÝ - BEZ POPLATKU ZA UZAVŘENÍ SMLOUVY !!!; OD 1.MAJITELE S KOMPLETNÍ SERVISNÍ HISTORIÍ JEN VE VW SE VŠEMI KLÍČI I KOMPLETNÍM VÝPISEM HISTORIE CEBIA !!! VOZIDLO MOŽNÉ IHNEDE K ODBĚRU.		


KARTA VOZU

Výbava

ABS, Elektronická uzávěrka diferenciálu (EDS), Protiprokluzový systém kol (ASR), ESP, Volba jízdního režimu, Automatická uzávěrka diferenciálu, Airbag 8x, Deaktivace airbagu spolujezdce, Asistent rozjezdu do kopce, Pádla řazení na volantu, Sledování jízdního pruhu, Asistent změny jízdního pruhu, Asistent pro vedení vozu v jízdních pruzích, Regulace tuhosti podvozku, Sledování únavy řidiče, Satelitní navigace, Android Auto, Apple Car Play, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Dotykové ovládání palubního počítače, Bluetooth, Bezdrátová nabíječka MT, USB, Vstup paměťové karty, CD přehrávač, Digitální příjem rádia (DAB), Alarm, Imobilizér, Tónovaná skla, Zatmavená zadní skla, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, El. přední okna, El. sklopná zrcátka, Vyhřívaná zrcátka, Vyhřívané čelní sklo, Senzor stěračů, Klimatizovaná přihrádka, Vyhřívaná zadní sedadla, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Výškově nastavitelná sedadla, Dělená zadní sedadla, Podélný posuv sedadel, Nastavitelná sedadla, Výsuvné opěrky hlav, Isofix, Zadní loketní opěrka, Ski box, Sítka mezistěny zavazadlového prostoru, Denní svícení, LED denní svícení, Ostřikovače světlometů, Vyhřívané trysky ostřikovačů skla, Mlhovky, Palubní počítač, Venkovní teploměr, Vnitřní teploměr, Zadní stěrač, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor tlaku v pneumatikách, El. parkovací brzda, Start/Stop systém, Posilovač řízení, Střešní nosič

KARTA VOZU

Fotografie



Zusatzarbeiten	Nummer	Beschreibung		
Digitaler Serviceplan	Annahmetermin 2019-01-18	Laufleistung 30105	Auftrags-Nr. 2019300796	Service-Nachweis Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)
Digitaler Serviceplan	Annahmetermin 2019-08-12	Laufleistung 61150	Auftrags-Nr. 2019314271	Service-Nachweis Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)
Zusatzarbeiten	Nummer (1) 34015555 (2) 85181950 (3) 28705670 (4) 01390050	Beschreibung Getriebeöl Staub- u. Pollenfilter Zündkerze Erweiterter Inspektionsumfang		
Digitaler Serviceplan	Annahmetermin 2021-03-30	Laufleistung 124594	Auftrags-Nr. 2021304404	Service-Nachweis Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)
Zusatzarbeiten	Nummer (1) 34015555 (2) 85181950 (3) 28705670 (4) 01390050	Beschreibung Getriebeöl Staub- u. Pollenfilter Zündkerze Erweiterter Inspektionsumfang		
Rechnung	Annahmetermin 2023-06-12	Laufleistung 143068	Auftrags-Nr. 381767	Rechnungs-Nr. 8301104226







