

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	349 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Octavia	Model - doplňující informace	KOMBI 2.0 TDi DSG
Karoserie	Kombi	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	110 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	EURO 6
Stav tachometru	190 394 km	Rok výroby	2017
Datum první registrace	24.02.2017	STK	08.05.2026

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Šedá metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☒ První majitel ☒ Nehavarované ☒ Servisní knížka	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen ☐ Protokol STK ☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce	1. Majitel, Servisní knížka, PO SERWISE-NOVÉ ROZVODY, PŘ.KOTOUČE+ DESKY,OLEJ+ FILTRY,OLEJ V DSG. BEZ ADBLUE !		

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Adaptivní tempomat, Airbag 9x, Ambientní LED osvětlení interiéru, Android Auto, Apple Car Play, Asistent pro vedení vozu v jízdních pruzích, Asistent rozjezdu do kopce, Automatické svícení, Autorádio, Bezdrátová nabíječka MT, Bezklíčkové ovládání, Bluetooth, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Digitální příjem rádia (DAB), El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. ovládaný kufr, El. seřiditelné sedadlo řidiče, El. sklopná zrcátka, Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizace dvouzónová, Klimatizovaná přihrádka, Kožená sedadla, LED denní svícení, LED světlomety plnohodnotné, Litá kola, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Ostřikovače světlometů, Ovládání vybraných funkcí vozu gesty, Pádla řazení na volantu, Palubní počítač, Paměť nastavení sedadla řidiče, Parkovací asistent, Parkovací kamera, Parkovací senzory, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Premiový audiosystém, Protiprokluzový systém kol (ASR), Rozpoznávání dopravních značek, Satelitní navigace, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Síťka mezistěny zavazadlového prostoru, Sledování jízdního pruhu, Start/Stop systém, Střešní nosič, Systém nouzového zastavení, Telefon, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Volba jízdního režimu, Vyhřívání sedadla, Vyhřívání zadní sedadla, Vyhřívání zrcátka, Vyhřívání čelní sklo, Vyhřívání volant, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní loketní opěrka, Zadní stěrač, Zatmavená zadní skla




KARTA VOZU


Fotografie















Dokumentation der Fahrzeugübergabe

Datum der Fahrzeugübergabe: 19.10.2017

SKODA Partner: **STEFAN SCHULZ**
Guthaus-Schulz Automaten GmbH & Co. K.
Johann-Försting-Platz 114, 51439 Köln-Porz
Tel. 02204 3547-1347/1348-333

Ich bestätige, dass mir das angegebene Fahrzeug in ordnungsgemäßen Zustand übergeben wurde und ich mit dessen richtiger Handhabung sowie den Garantiebedingungen vertraut gemacht wurde.

Unterschrift des Kunden: _____

Verfügt das Fahrzeug über die Garantieerweiterung? ☐ Ja ☐ Nein

Begrenzung der SKODA Garantieerweiterung*
jahre: _____ oder km: _____
bzw. Meilen: _____

* Aufgrund der Anforderungen der allgemeinen verbindlichen landesspezifischen gesetzlichen Bestimmungen, kann anstatt des Datums der Fahrzeugübergabe das Datum der Erstzulassung eingetragen werden.
* Je nachdem, was zuerst eintritt.

TMBJJ9HE7J0007233 CRM8
SE54BC OCT COM STY
59G LF7Y-F6F6 HA 110KW CRM8
EOA 1D7 7U0 1B3 1AD 6FF 1AT 7PM
1N3 013 1YD AUP LOS B01 39C 4X4
J2D 016 BGV
R 16 R 17 R 18

SKODA

Inspektion

Datum: 2019-08-16
Laufleistung: 44265 km
Auftragnummer: 2019000193
Mod. Nr. 101 000
Durchgeführte Zusatzarbeiten: ☒ Staub- u. Pollenfilter
Durchgeführt von: Autohaus Jacob Fleischhauer GmbH & Co. K.
Frankfurt Str. 665-675
51445 Köln-Porz
Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner
Mobilitätsgarantie: JA (Bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (Flexibel)

Datum: 2018-07-23
Laufleistung: 50447 km
Auftragnummer: 5038587
Anlass: 9192 durchgeführt
Mod. Nr. 102 578 371
Durchgeführt von: Autohaus Jacob Fleischhauer GmbH & Co. K.
Frankfurt Str. 665-675
51445 Köln-Porz
Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner
Mobilitätsgarantie: JA (Bis Anzeige Service)

Ölwechsel-Inspektion

Datum: 2017-02-23
Laufleistung: 0 km
Auftragnummer: 92053
Durchgeführt von: Günter/Schulz Automaten GmbH & Co. K.
Johann-Försting-Platz 114
51439 Köln-Porz
Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner
Mobilitätsgarantie: JA (Bis Anzeige Service)

Eintragung der Werkstatt

Datum: 2021-07-21
Laufleistung: 81966 km
Anlass: 20 AX mit 02 durchgeführt
Durchgeführt von: Autohaus Jacob Fleischhauer GmbH & Co. K.
Frankfurt Str. 665-675
51445 Köln-Porz
Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner

Inspektion mit Ölwechsel (Flexibel)

Datum: 2021-07-21
Laufleistung: 81966 km
Auftragnummer: 2021000044
Mod. Nr. 104 430 139
Durchgeführte Zusatzarbeiten: ☒ Dieselektrofilter
☒ Luftfilterersatz
☒ Getriebeöl
Durchgeführt von: Autohaus Jacob Fleischhauer GmbH & Co. K.
Frankfurt Str. 665-675
51445 Köln-Porz
Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner
Mobilitätsgarantie: JA (Bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (Flexibel)

Datum: 2020-08-13
Laufleistung: 51938 km
Auftragnummer: 2020100000
Mod. Nr. 103 680 708
Durchgeführte Zusatzarbeiten: ☒ Bremsflüssigkeits Service
☒ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von: Autohaus Jacob Fleischhauer GmbH & Co. K.
Frankfurt Str. 665-675
51445 Köln-Porz
Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner

Skoda Octavia UP10917

Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrzeugnummer: TMBJJ9HE7J0007233
Typbezeichnung: OCT COM STY TOP100 DABP
Datum der Auslieferung: 2017-02-24

Inspektion mit Ölwechsel (Flexibel)

Datum: 2022-02-06
Laufleistung: 18753 km
Auftragnummer: 202204285
Durchgeführte Zusatzarbeiten: ☒ Getriebeöl
☒ Bremsflüssigkeits Service
☒ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von: Autohaus Jacob Fleischhauer GmbH & Co. K.
Frankfurt Str. 665-675
51445 Köln-Porz
Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner
Mobilitätsgarantie: JA (Bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (Flexibel)

Datum: 2020-09-23
Laufleistung: 10804 km
Auftragnummer: 202003487
Durchgeführte Zusatzarbeiten: ☒ Staub- u. Pollenfilter
Durchgeführt von: Autohaus Jacob Fleischhauer GmbH & Co. K.
Frankfurt Str. 665-675
51445 Köln-Porz
Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner
Mobilitätsgarantie: JA (Bis Anzeige Service)

2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE
TMB-JJ9HE7J0007233
2/3.555.935

Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrzeugnummer: TMBJJ9HE7J0007233
Typbezeichnung: OCT COM STY TOP100 DABP
Datum der Auslieferung: 2017-02-24

Inspektion

Datum: 2023-07-14
Laufleistung: 167973 km
Auftragnummer: 202303271
Mod. Nr. 105 807 284
Durchgeführte Zusatzarbeiten: ☒ Staub- u. Pollenfilter
☒ Dieselektrofilter
☒ Luftfilterersatz
Durchgeführt von: Autohaus Jacob Fleischhauer GmbH & Co. K.
Frankfurt Str. 665-675
51445 Köln-Porz
Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner
Mobilitätsgarantie: JA (Bis Anzeige Service)

Ölwechsel-Service (Flexibel)

Datum: 2023-07-19
Laufleistung: 15110 km
Auftragnummer: 202303429
Durchgeführt von: Autohaus Jacob Fleischhauer GmbH & Co. K.
Frankfurt Str. 665-675
51445 Köln-Porz
Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner
Mobilitätsgarantie: JA (Bis Anzeige Service)

1 Jahr Mobilitätsgarantie
TMB-JJ9HE7J0007233
1/5.807.284

