

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	299 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Golf Sportsvan	Model - doplňující informace	2.0 TDI Xenony , Webasto
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	110 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	136 000 km	Rok výroby	2014
Datum první registrace	26.11.2014	STK	14.12.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Šedá metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
<input type="checkbox"/> První majitel		<input type="checkbox"/> Eko poplatek uhrazen	
<input type="checkbox"/> Nehavarované	<input type="checkbox"/> COC list	<input type="checkbox"/> Protokol STK	
<input checked="" type="checkbox"/> Servisní knížka		<input type="checkbox"/> Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Velmi zachovalé vozidlo zakoupeno u autorizovaného prodejce VW , Servisní kniha , Webasto , Xenony , Prodávající si vyhrazuje právo na chyby v popisu vozidla.

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 6x, Automatické svícení, Autorádio, CD přehrávač, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. parkovací brzda, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , LED denní svícení, Litá kola, Malý kožený paket, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Nezávislé topení, Originální autorádio, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Parkovací asistent, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Sensor stěračů, Start/Stop systém, Tónovaná skla, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Xenony

KARTA VOZU

Fotografie







Fahrzeugdatenträger

1 **WVZZZAU z FW557698**

2 **AM1 36X**

3 **Sportsvan 2,0 CLBMT**
110 KW FTDI M6F
CRLB PGT
LB7W **TW**

4

B0A C3N G0K H4J J2D DN4 Q2J
IAT IGB 2ZH 1NL 5RQ 5SL TRI
ØBN 3S1 3U1 Q16 I8D 8GU 8ZH
1KE 1ZE G01 7MM
ØY1 4UP 4X3 4R4 4T2 N3F 5MB
8RM 2JB E0A ØAE ØBN 2UA 2G5
1JA L08 ØYE

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselsaftsfilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Gasfilter
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input checked="" type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)

Service durchgeführt am: **04.07.20**

bei km-Stand: **59790**

Rechnungsnummer: **AK201620939**

Service durchgeführt von: **AMB Automobile Böhlen GmbH**

Stempel des Fachbetriebs

Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin

Service-Ereignis nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): **11/18**

Zusatzarbeiten am (Datum): **11/18** oder bei (km-Stand): **80100**

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselsaftsfilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Gasfilter
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input checked="" type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)

Service durchgeführt am: **20.09.16**

bei km-Stand: **29158**

Rechnungsnummer: **AK201620939**

Service durchgeführt von: **AMB Automobile Böhlen GmbH**

Stempel des Fachbetriebs

Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin

Service-Ereignis nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): **11/18**

Zusatzarbeiten am (Datum): **11/18** oder bei (km-Stand): **30000**

Service-Nachweis 6

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselsaftsfilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Gasfilter
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input checked="" type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)

Service durchgeführt am: **23.11.2020**

bei km-Stand: **90767**

Rechnungsnummer: **AK20201103107**

Service durchgeführt von: **Freie Werkstatt/Meisterbetrieb**

Stempel des Fachbetriebs

Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin

Service-Ereignis nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): **11/18**

Zusatzarbeiten am (Datum): **11/18** oder bei (km-Stand): **100000**

Service-Nachweis 7

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselsaftsfilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Gasfilter
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input checked="" type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)

Service durchgeführt am: **6.11.21**

bei km-Stand: **102978**

Rechnungsnummer: **AK20211103107**

Service durchgeführt von: **Freie Werkstatt/Meisterbetrieb**

Stempel des Fachbetriebs

Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin

Service-Ereignis nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): **11/18**

Zusatzarbeiten am (Datum): **11/18** oder bei (km-Stand): **100000**

Service-Nachweis 8

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselsaftsfilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Gasfilter
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input checked="" type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)

Service durchgeführt am: **23.11.2020**

bei km-Stand: **90767**

Rechnungsnummer: **AK20201103107**

Service durchgeführt von: **Freie Werkstatt/Meisterbetrieb**

Stempel des Fachbetriebs

Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin

Service-Ereignis nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): **11/18**

Zusatzarbeiten am (Datum): **11/18** oder bei (km-Stand): **100000**

Service-Nachweis 5

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschutzmittel
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Gasfilter
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input checked="" type="checkbox"/> Halbdaxkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturenempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinlass
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinlass
Service durchgeführt am: 9.12.21	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 79809	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:

Stempel des Fachbetriebs: **AUTO DIENST DIERICH**
 Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin
 Service-Ereignis: nach Service-Intervall-Anzeige
 oder
 am (Datum):
 oder
 bei (km-Stand):

Service-Nachweis 9

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschutzmittel
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Gasfilter
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input checked="" type="checkbox"/> Halbdaxkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturenempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinlass
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: 14.12.2021	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinlass
bei km-Stand: 126560	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
Rechnungsnummer:	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:

Stempel des Fachbetriebs: **AUTO DIENST DIERICH**
 Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin

Organisation des DEKRA e.V. Dresden
 012 durch die Deutsche Akkreditierungsstelle (D-IS-11219-01-00)

DEKRA
 DEKRA410962250

(1) FIN **VWVZZZAUZFW557698**
 (2) Kennz. **D L UK4977**
 (3) Prüfort **Neukieritzsch, 14.12.2023**
 (4) km-St. **126561**
 (5) Fz-Kl. **M1** Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. Kombilimousine
 Aufbau **AC** VOLKSWAGEN-VW
 Herst. **0603** AUV
 Typ **BNA** SACCRLBX0
 Var. **00017** FM6FM62Q025N7MMOML06VR2
 Vers. **ZGM** 1970 kg
 EZ **26.11.2014**
 Dat. letzt. HU **12/2021**
 Prüfort-Nr. **0000369409**

Ergebnis:
 ohne festgestellte Mängel

D L UK4977

Klima-Kundendienst
 ausgeführt bei:

126561 **12/21**
 km-Stand Datum

12124
 Unterschrift

Bremsflüssigkeitswechsel
 ausgeführt bei:

126561 **12/21**
 km-Stand Datum

12125
 Unterschrift



