KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	279 999,00 Kč		
Skupina	Osobní	**Stav**	Ojeté
Kategorie vozidla		**Značka**	Volkswagen
Model	Golf Sportsvan	**Model - doplňující informace**	2.0 TDI Xenony , Webasto
Karoserie	Kombi	**Převodovka**	Manuální
Počet rychlostí		**Pohon**	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	**Výkon**	110 kW
Objem motoru	1968 ccm	**Emisní norma**	
Stav tachometru	136 000 km	**Rok výroby**	2014
Datum první registrace	26.11.2014	**STK**	14.07.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	**Barva**	Šedá metalíza
Provozní hmotnost		**Největší technicky přípustná hmotnost**	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	**Počet dveří**	5

☐ **První majitel**		☐ **Eko poplatek uhrazen**
☐ **Nehavarované**	☐ **COC list**	☐ **Protokol STK**
☒ **Servisní knížka**		☐ **Pro zdravotně postižené**

Poznámka prodejce

Velmi zachovalé vozidlo zakoupeno u autorizovaného prodejce VW , Servisní kniha , Webasto , Xenony , Prodávající si vyhrazuje právo na chyby v popisu vozidla.

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 6x, Automatické svícení, Autorádio, CD přehrávač, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. parkovací brzda, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , LED denní svícení, Litá kola, Malý kožený paket, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Nezávislé topení, Originální autorádio, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Parkovací asistent, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Senzor stěračů, Start/Stop systém, Tónovaná skla, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Xenony

KARTA VOZU

Fotografie



















RADIO
MEDIA
PHONE
MUTE
15:09
11.5°C
KISS
LUIS FONSI ft. DADDY YANKEE - DESPACITO
SETUP
SOUND
CAR
MENU
FM
PASSENGER AIR BAG
AUTO
MENU
SYNC
A/C








15:10
KISS
FM 1
11.5 °c
km
136830
trip
7.1



Fahrzeugdatenträger


1 WVWZZZAUZ FW557698

2 AM1 36X

3 Sportsvan 2,0 110 KW fTDI M6F CLBMT
CRLB PGT
LB7W——— TW

4 B0A C3N G0K H4J J2D DN4 Q2J
– 1AT 1G8 2ZH 1NL 5RQ 5SL TR1
0BN 3S1 3U1 QI6 I8D 8GU 8ZH
1KE 1ZE – G01 7MM
0Y1 4UP 4X3 4R4 4I2 N3F 5MB
8RM 2JB E0A 0AE 0BN 2UA 2G5
1JA L08 0YE

BTT-0507



Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:

Ölwechsel-Service | AdBlue®
Inspektion | Bremsflüssigkeit
mit Motorölwechsel | Dieselkraftstofffilter
mit erweitertem Inspektionsumfang | Gasfilter
LongLife Motoröl verwendet | Getriebeöl: DSG®, ATF
Karosserieprüfung | Haldexkupplung: Öl
Reparaturempfehlung | Luftfiltereinsatz
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: 04.07.18 | Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: 19790 | Zahnriemen
Rechnungsnummer: | Zündkerzen
Service durchgeführt von: AMB Automobile Borna GmbH Niederlassung Böhlen, Röthaer Str. 53, 04564 Böhlen, Telefon + 49 34206 6190, Telefax + 49 34206 619 15, boehlen@amb-autowelt.de, Betriebsnummer 402230 | LongLife Mobilitätsgarantie:
Stempel des Fachbetriebs | Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin

Service-Ereignis | Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige | ...
oder
am (Datum): 04.07.19 | am (Datum): 04.07.19
oder
bei (km-Stand): | bei (km-Stand): 109790


PKW.00

Dokumentation

Abb. 5 Prinzipda

Ihr Fachbetrieb m
✖ Kratzer

Mängel fest
Beschreibung de



Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:

Ölwechsel-Service | AdBlue®
Inspektion | Bremsflüssigkeit
mit Motorölwechsel | Dieselkraftstofffilter
mit erweitertem Inspektionsumfang | Gasfilter
LongLife Motoröl verwendet | Getriebeöl: DSG®, ATF
Karosserieprüfung | Haldexkupplung: Öl
Reparaturempfehlung | Luftfiltereinsatz
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: 6.11.17 | Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: 50397 | Zahnriemen
Rechnungsnummer: AN 206547 | Zündkerzen
Service durchgeführt von: AMB Automobile Borna GmbH Niederlassung Böhlen, Röthaer Str. 53, 04564 Böhlen, Telefon + 49 34206 6190, Telefax + 49 34206 619 15, boehlen@amb-autowelt.de, Betriebsnummer 402230 | LongLife Mobilitätsgarantie: AMB Automobile Borna GmbH Niederlassung Böhlen, Röthaer Str. 53, 04564 Böhlen, Telefon + 49 34206 6190, Telefax + 49 34206 619 15, boehlen@amb-autowelt.de, Betriebsnummer 402230
Stempel des Fachbetriebs | Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin

Service-Ereignis | Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige | ...
oder
am (Datum): 11/18 | am (Datum): 11/18
oder
bei (km-Stand): 80000 | bei (km-Stand): 80000


LEO-PKW.00

Dokumentation der Ka

Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb
✖ Kratzer ○ Beu

Mängel festgestellt?
Beschreibung der Mängel:



Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:

Ölwechsel-Service | AdBlue®
Inspektion | Bremsflüssigkeit
mit Motorölwechsel | Dieselkraftstofffilter
mit erweitertem Inspektionsumfang | Gasfilter
LongLife Motoröl verwendet | Getriebeöl: DSG®, ATF
Karosserieprüfung | Haldexkupplung: Öl
Reparaturempfehlung | Luftfiltereinsatz
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: 20.09.16 | Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: 29155 | Zahnriemen
Rechnungsnummer: AR20162039935 | Zündkerzen
Service durchgeführt von: AMB Automobile Böhlen GmbH, Röthaer Str. 53, 04564 Böhlen, Telefon + 49 34206 6190, Telefax + 49 34206 619 15, boehlen@amb-autowelt.de, Betriebsnummer 402230 | LongLife Mobilitätsgarantie: AMB Automobile Böhlen GmbH, Röthaer Str. 53, 04564 Böhlen, Telefon + 49 34206 6190, Telefax + 49 34206 619 18, boehlen@amb-autowelt.de, Betriebsnummer 402230
Stempel des Fachbetriebs | Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin


Service-Ereignis | Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige | Inspektion
oder
am (Datum): 09/17 | am (Datum): ...
oder
bei (km-Stand): 60000 | bei (km-Stand): ...

Dokumentation der Karosse

Abb. 3 Prinzipdarstellung. Gilt für a

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 be
✖ Kratzer ○ Beule/De

Mängel festgestellt?
Beschreibung der Mängel:



Service-Nachweis 7

Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:

Ölwechsel-Service | AdBlue®
Inspektion | Bremsflüssigkeit
mit Motorölwechsel | Dieselkraftstofffilter
mit erweitertem Inspektionsumfang | Gasfilter
LongLife Motoröl verwendet | Getriebeöl: DSG®, ATF
Karosserieprüfung | Haldexkupplung: Öl
Reparaturempfehlung | Luftfiltereinsatz
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: 6.12.21 | Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: 102918 | Zahnriemen
Rechnungsnummer: | Zündkerzen
Service durchgeführt von: AUTO DIENST Dietrich, Freie Werkstatt/Meisterbetrieb, Alle Fahrzeuge/alle Reparaturen, Thomas-Müntzer-Str. 2, 04849 Mockrehna OT Kahnsdorf, 034243/851006 & 03433/251007 | LongLife Mobilitätsgarantie:
Stempel des Fachbetriebs | Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin


Service-Ereignis | Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige | ...
oder
am (Datum): ... | am (Datum): ...

Dokumenta

Abb. 9 Prinz

Ihr Fachbetri
✖ Kratzer

Mänge
Beschreibur



Service-Nachweis 6

Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:

Ölwechsel-Service | AdBlue®
Inspektion | Bremsflüssigkeit
mit Motorölwechsel | Dieselkraftstofffilter
mit erweitertem Inspektionsumfang | Gasfilter
LongLife Motoröl verwendet | Getriebeöl: DSG®, ATF
Karosserieprüfung | Haldexkupplung: Öl
Reparaturempfehlung | Luftfiltereinsatz
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am 23.11.2020 | Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: 91 441 | Zahnriemen
Rechnungsnummer: | Zündkerzen
Service durchgeführt von: | LongLife Mobilitätsgarantie:
Stempel des Fachbetriebs | Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin


Service-Ereignis | Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige | ...
oder
am (Datum): ... | am (Datum): ...
oder
bei (km-Stand): ... | bei (km-Stand): ...

Dokumentation d

Abb. 8 Prinzipdarstel

Ihr Fachbetrieb marki
✖ Kratzer


Mängel festges
Beschreibung der Mä



Service-Nachweis 5

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
X / ☐ Ölwechsel-Service	☐ / X AdBlue®
X / ☐ Inspektion	X / ☐ Bremsflüssigkeit
X / ☐ mit Motorölwechsel	X / ☐ Dieselkraftstofffilter
X / ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / X Gasfilter
X / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / X Getriebeöl: DSG®, ATF
X / ☐ Karosserieprüfung	☐ / X Haldexkupplung: Öl
☐ / X Reparaturempfehlung	X / ☐ Luftfiltereinsatz
☐ / X Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / X Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: 9.12.19	X / ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: 79 809	☐ / X Zahnriemen
Rechnungsnummer:	☐ / X Zündkerzen
Service durchgeführt von: AUTO-DIENST Dietrich. Fachwerkstatt/Meisterbetrieb Alle Fabrzeuge/alle Reparaturen Thomas-Müntzer-Str. 2 01665 Klipphausen OT Kahnsdorf Tel./Fax 035243/51108	☐ / ☐ .....
Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie: Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
X nach Service-Intervall-Anzeige	.....
oder	
am (Datum):	am (Datum): .....
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand): .....



Service-Nachweis 9

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
X / ☐ Ölwechsel-Service	☐ / X AdBlue®
X / ☐ Inspektion	X / ☐ Bremsflüssigkeit
X / ☐ mit Motorölwechsel	X / ☐ Dieselkraftstofffilter
X / ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / X Gasfilter
X / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / X Getriebeöl: DSG®, ATF
X / ☐ Karosserieprüfung	☐ / X Haldexkupplung: Öl
X / ☐ Reparaturempfehlung	☐ / X Luftfiltereinsatz
X / ☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / X Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: 14.12.2023	X / ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: 126560	☐ / X Zahnriemen
Rechnungsnummer:	☐ / X Zündkerzen
Service durchgeführt von:	☐ / ☐ .....
Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie: Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin



Organisation des DEKRA e.V. Dresden
012 durch die Deutsche Akkreditierungsstelle (D-IS-11219-01-00)
84-19
DEKRA 410962250

(1) FIN WVWZZZAUZFW557698
(2) Kennz. D L UK4977
(3) Prüfort Neukieritzsch, 14.12.2023
(4) km-St. 126561
(5) Fz-Kl. M1 Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Aufbau AC Kombilimousine
Herst. 0603 VOLKSWAGEN-VW
Typ BNA AUV
Var. 00017 SACCRLBX0
Vers. FM6FM62Q025N7MMOML06VR2
zGM 1970 kg
EZ 26.11.2014
Dat.letzt.HU 12/2021
Prüfort-Nr. 0000369409

Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel
/45/EU
D L UK4977



Klima-Kundendienst
ausgeführt bei:
km-Stand Datum
Unterschrift

Bremsflüssigkeitswechsel
ausgeführt bei:
km-Stand Datum
Unterschrift





WVWZZZAUZFW557698


OFF
ON