

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	128 990,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Octavia	Model - doplňující informace	1,2 TSI, digiklima...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	77 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	175 585 km	Rok výroby	2010
Datum první registrace	01.12.2010	STK	01.07.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Zelená
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
První majitel; Úvěr možný			

KARTA VOZU

Výbava

CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Imobilizér, El. sklopná zrcátka, Vyhřívaná zrcátka, Střešní nosič, Přídavná světla, Tónovaná skla, Klimatizace aut. , Dělená zadní sedadla, Vyhřívaná zadní sedadla, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Nastavitelný volant, Zadní stěrač, Airbag 6x, Klimatizace dvouzónová, Palubní počítač, Venkovní teploměr, Isofix, Tažné zařízení, ABS, Protiprokluzový systém kol (ASR), Posilovač řízení, Tempomat, Parkovací senzory zadní, Senzor stěračů


KARTA VOZU


Fotografie












SERVICEPLAN
ŠkodaSuperb
ŠkodaOctavia
ŠkodaYeti


Fahrzeug-Daten

Fahrzeug-Identifizierungs-Nr. 
TMBHM61ZBB2039871 CBZB

Typbeschreibung
Getriebe/Ladenummer/Innenausstattung/Motorleistung/Motorcode
1Z52D5 OCT COM AMB
LHY 9559 CS 77KW CBZB

Mehr-Ausstattung
EOA 1DO 5SL 5RG 1KD 6FB 1AT 3FA
1N3 1NL HH7 4UF 4R4 3KD 3GT 4X3
4A3 BL5 J1L 7AA 8GU 6YO 9AK BRM
700 BDN BGL 8X0 4K3 B01 G02 GN2
3L3 9P1 7X1 9W0 BWD 7A0 3GN
GG1 7M0 L01 7P4 F0A 3S2 2UA

Datum der Fahrzeugübergabe 

AUTOHAUS RIEHL
SKODA-VERTRAGSHÄNDLER
Stempel und Unterschrift des Verkäufers 

Ich bestätige, dass ich das Fahrzeug in ordnungsgemäßen Zustand übernommen habe und ich mit der richtigen Bedienung und den Gewährleistungsbedingungen vertraut gemacht wurde.

Unterschrift des Käufers (siehe „Daten über Fahrzeughalter“, Seite 1)

Dokumentation der Fahrzeugübergabe

Übergabe-Inspektion

Dieser Serviceplan ist für Octavia, Superb und Yeti-Fahrzeuge gültig. Mit dem Stempel des Skoda Servicepartners wird die Fahrzeugübergabe dokumentiert.

Bei der Übergabe haben wir Ihr Fahrzeug nach den Richtlinien von Skoda Auto durchgesehen, damit Sie vom ersten Kilometer an Freude an Ihrem Fahrzeug haben.

Übergabe-Inspektion:
AUTOHAUS RIEHL
SKODA-VERTRAGSHÄNDLER
Stempel Skoda Servicepartner 

Datum: 01.12.10

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: nach Anzeige

Datum: (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Service-Nachweis

Datum: 12.03.12 km-Stand: 25262

Durchgeführt wurde:

	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐	Bremsschüssigkeitwechsel	☐	☐
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☒	☐			
Zusätzlich					
Alle 30 000 km	☒	☐			
Alle 60 000 km	☐	☐			
Alle 90 000 km	☐	☐			
Zündkerzenwechsel	☐	☒			
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒			
Zahnriemenwechsel	☐	☒			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒			

2 Jahre Mobilitätsgarantie LongLife-Service
1323945

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: nach Anzeige

Datum: (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 16 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 16.05.13 km-Stand: 50120

Durchgeführt wurde:

	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐	Bremsschüssigkeitwechsel	☐	☐
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☒	☐			
Zusätzlich					
Alle 30 000 km	☐	☒			
Alle 60 000 km	☐	☒			
Alle 90 000 km	☐	☒			
Zündkerzenwechsel	☐	☒			
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒			
Zahnriemenwechsel	☐	☒			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒			

2 Jahre Mobilitätsgarantie LongLife-Service
1704548

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: nach Anzeige

Datum: (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 18 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 26.08.2014 km-Stand: 80461

Durchgeführt wurde:

	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☐	☐	Bremsschüssigkeitwechsel	☐	☐
Inspektions-Service	☐	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☐	☐			
Zusätzlich					
Alle 30 000 km	☐	☐			
Alle 60 000 km	☐	☐			
Alle 90 000 km	☐	☐			
Zündkerzenwechsel	☐	☒			
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒			
Zahnriemenwechsel	☐	☒			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒			

Kfz.-Reparaturen
Jörg Friedrich
Lindau
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: nach Anzeige

Datum: (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 20 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 10.15.16 km-Stand: 101396

Durchgeführt wurde:

	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☐	☒	Bremsschüssigkeitwechsel	☒	☐
Inspektions-Service	☐	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☒	☐			
Zusätzlich					
Alle 30 000 km	☐	☐			
Alle 60 000 km	☐	☐			
Alle 90 000 km	☐	☐			
Zündkerzenwechsel	☐	☐			
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒			
Zahnriemenwechsel	☐	☒			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒			

Kfz.-Reparaturen
Jörg Friedrich
Lindau
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 100000

Datum: 10.16

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 22 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis 23

Datum: 16.08.2017 km-Stand: 140.12

Durchgeführt wurde:

	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☐	☒	Bremsflüssigkeitswechsel	☐	☐
Inspektions-Service	☐	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	☒	☐	Service durchgeführt:		
Zusätzlich					
Alle 30 000 km	☐	☐			
Alle 60 000 km	☐	☐			
Alle 90 000 km	☐	☐			
Zündkerzenwechsel	☒	☐	Nächster Inspektions-Service:		
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐	km-Stand: 140.000		
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒	Datum: 05.08.18		
Zahnriemenwechsel	☐	☒			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒	(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)		

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 24 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis 25

Datum: 01.10.18 km-Stand: 143.073

Durchgeführt wurde:

	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐	Bremsflüssigkeitswechsel	☐	☐
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	☒	☐	Service durchgeführt:		
Zusätzlich					
Alle 30 000 km	☐	☐			
Alle 60 000 km	☐	☐			
Alle 90 000 km	☐	☐			
Zündkerzenwechsel	☐	☒	Nächster Inspektions-Service:		
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒	km-Stand: 143.000		
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒	Datum: 18.07.18		
Zahnriemenwechsel	☐	☒			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒	(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)		

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 26 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis 27

Datum: 04.08.20 km-Stand: 152.105 L

Durchgeführt wurde:

	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	☐	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☐	☐	Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐
Inspektions-Service	☐	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	☐	☐	Service durchgeführt:		
Zusätzlich					
Alle 30 000 km	☐	☐			
Alle 60 000 km	☐	☐			
Alle 90 000 km	☐	☐			
Zündkerzenwechsel	☐	☐	Nächster Inspektions-Service:		
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☐	km-Stand: 152.000		
Kraftstofffilterwechsel	☐	☐	Datum: 18.07.18		
Zahnriemenwechsel	☐	☐			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☐	(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)		

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 28 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis 29

Datum: 25.02.18 km-Stand: 165.103

Durchgeführt wurde:

	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐	Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	☒	☐	Service durchgeführt:		
Zusätzlich					
Alle 30 000 km	☐	☐			
Alle 60 000 km	☐	☐			
Alle 90 000 km	☐	☐			
Zündkerzenwechsel	☐	☒	Nächster Inspektions-Service:		
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒	km-Stand: 165.000		
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒	Datum: 18.07.18		
Zahnriemenwechsel	☐	☒			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒	(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)		

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 30 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.