

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	98 990,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Fabia	Model - doplňující informace	1,2 TSI, digi klima,...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	63 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	204 000 km	Rok výroby	2010
Datum první registrace	30.12.2010	STK	01.10.2026

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Modrá
Provozní hmotnost	1 591 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
První majitel; Úvěr možný			

KARTA VOZU

Výbava

CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Imobilizér, El. sklopná zrcátka, Vyhřívaná zrcátka, Střešní nosič, Mlhovky, Tónovaná skla, Denní svícení, Klimatizace aut. , Klimatizovaná přihrádka, Vyhřívaná zadní sedadla, Výškově nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Zadní stěrač, Airbag 8x, Palubní počítač, Venkovní teploměr, Isofix, ABS, ESP, Posilovač řízení, Ovládání vybraných funkcí vozu gesty, Tempomat



KARTA VOZU

Fotografie









Dokumentation der Fahrzeugübergabe

Übergabe-Inspektion

Dieser Serviceplan ist für die Fahrzeuge Fabia und Roomster gültig.
Mit dem Stempel des Skoda Servicepartners wird die Fahrzeugübergabe dokumentiert.
Vor der Übergabe haben wir Ihr Fahrzeug nach den Richtlinien von Skoda Auto durchgesehen, damit Sie vom ersten Kilometer an Freude an Ihrem Fahrzeug haben.

Übergabe-Inspektion:
AUTO KALB
VERTRAGSHÄNDLER
Kirschenallee 2
91220 Schnaittach
Tel. 09153/9226-0

Stempel Skoda Servicepartner

Datum: 30.12.10
Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 14. Anzeige
Datum: Dez 2012
(je nachdem, wann zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Verlängerte Garantie

Die verlängerte Garantie bestätigt der autorisierte Skoda Servicepartner mit einem Stempel.

Verlängerte Garantie
Stempel Skoda Servicepartner

Bestätigung der verlängerten Garantie mit einem Limit von _____ km
Gültigkeit ab: _____

Dokumentation der Fahrzeugübergabe

1. Besitzer des Fahrzeugs

Dieses Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen **LAU-25643** gehört:

Name: **AUTO KALB**
Strasse: **Inh. Martha Kalb**
Wohnort: **Kirschenallee 2, 91220 Schnaittach**
Telefon: _____

AUTO KALB
VERTRAGSHÄNDLER
Kirschenallee 2
91220 Schnaittach
Tel. 09153/9226-0

Der Skoda Servicepartner

Service-Meister: **Michael Siegel**
Telefon: **09153-92260**

2. Besitzer des Fahrzeugs

Dieses Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen **LAU-M1828** gehört:

Name: **Helaine Tellmann**
Strasse: **Eckart-Siedling 3**
Wohnort: **91235 Hartenstein**
Telefon: _____

AUTO KALB
VERTRAGSHÄNDLER
Kirschenallee 2
91220 Schnaittach
Tel. 09153/9226-0

Der Skoda Servicepartner

Service-Meister: **Michael Siegel**
Telefon: **09153-92260**

Dokumentation der Fahrzeugübergabe

3. Besitzer des Fahrzeugs

Dieses Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen **LAU-DK166** gehört:

Name: **Daniela Krasel**
Strasse: **Haeufelstr. 42B**
Wohnort: **91227 Leinburg**
Telefon: _____

SKODA Autohaus Kalb GmbH
SKODA Vertragshändler
Kirschenallee 2, 91220 Schnaittach
Tel. 09153/9226-0
www.autokalb.de

Der Skoda Servicepartner

Service-Meister: **Marin Kalb**
Telefon: **09153/92260**

4. Besitzer des Fahrzeugs

Dieses Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen _____ gehört:

Name: _____
Strasse: _____
Wohnort: _____
Telefon: _____

Der Skoda Servicepartner

Service-Meister: _____
Telefon: _____

Service-Nachweis

Datum: **06.03.2012** km-Stand: **30360**

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle OGI verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☒	☐
Bremsschüsselswechsel	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Trumsrein der hinteren Bremse reinigen	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfilterwechsel	☐	☒
ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollewechsel	☐	☒
Wischerblätter wechseln	☐	☒

Werkel der Lambda-Sonde: ☐ ja ☒ nein

SKODA **AUTO KALB**
VERTRAGSHÄNDLER
Kirschenallee 2
91220 Schnaittach
Tel. 09153/9226-0
2 Jahre Mobilitätsgarantie
1515256

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: **60000**
Datum: **09/2014**
(je nachdem, wann zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermeiden Sie eventuelle Schäden → Seite 15 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Korrosionsschutz der Karosserie prüfen

Zeichnen Sie in die Abbildung die Teile ein, die Reparatur bzw. Austausch erfordern.

Abb. 2 Karosserie

Mängel festgestellt: ☐ Ja ☒ Nein

Ausführliche Beschreibung von festgestellten Mängeln:

Kontrolle durchgeführt von: **AUTO KALB**
VERTRAGSHÄNDLER
Kirschenallee 2
91220 Schnaittach
Tel. 09153/9226-0

Stempel Skoda Servicepartner

Der Kunde bestätigt, dass er über Umfang der Beschädigung des Korrosionsschutzes und über Instandsetzungsmöglichkeiten informiert wurde.

Unterschrift des Kunden: _____

Service-Nachweis

Datum: **5.5.14** km-Stand: **55774**

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle OGI verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☒	☐
Bremsschüsselswechsel	☒	☐
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Trumsrein der hinteren Bremse reinigen	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☒	☐
Luftfilterwechsel	☐	☒
ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollewechsel	☐	☒
Wischerblätter wechseln	☐	☒

Werkel der Lambda-Sonde: ☐ ja ☒ nein

SKODA **AUTO KALB**
VERTRAGSHÄNDLER
Kirschenallee 2
91220 Schnaittach
Tel. 09153/9226-0
2 Jahre Mobilitätsgarantie
2095586

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: **85774**
Datum: **5.16**
(je nachdem, wann zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermeiden Sie eventuelle Schäden → Seite 17 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

18 Service-Nachweis

Service-Nachweis

Datum: 2.11.15 km-Stand: 80528

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle OGI verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☒	☐
Bremsflüssigkeitswechsel	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Trommeln der hinteren Bremse reinigen	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒
Wischerblätter wechseln	☐	☒

Wechsel der Lambda-Sonde: ☐ ja ☒ nein

Service-Intervall-Anzeige: **SKODA**
2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE
 TMB: M65J8B313545
 2542756
SAD 25969301 Stand: 01/2016

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 110000 Datum: 11/14
 (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 19 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis 19

Korrosionsschutz der Karosserie prüfen

Zeichnen Sie in die Abbildung die Teile ein, die Reparatur bzw. Austausch erfordern.

Abb. 4 Karosserie

Mängel festgestellt: ☐ ja ☒ nein

Ausführliche Beschreibung von festgestellten Mängeln:

Kontrolle durchgeführt von: **Autohaus Kalb GmbH**
 SKODA Vertragshändler
 Kirschallee 2, 91220 Schmetzsch
 T 09153 9220-0 F 09153 9220-79
 www.autohaus.de
 Stempel Skoda Servicepartner

Der Kunde bestätigt, dass er über Umfang der Beschädigung des Korrosionsschutzes und über Instandsetzungsmöglichkeiten informiert wurde.

Unterschrift des Kunden: _____

20 Service-Nachweis

Service-Nachweis

Datum: 05.04.2017 km-Stand: 97288

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle OGI verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☒	☐
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Trommeln der hinteren Bremse reinigen	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒
Wischerblätter wechseln	☐	☒

Wechsel der Lambda-Sonde: ☐ ja ☒ nein

Service-Intervall-Anzeige: **SKODA**
2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE
 TMB: M65J8B313435
 2/2.956.374
SAD 25969301 Stand: 08/2016

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 127.000 Datum: 04.2019
 (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 21 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis 21

Korrosionsschutz der Karosserie prüfen

Zeichnen Sie in die Abbildung die Teile ein, die Reparatur bzw. Austausch erfordern.

Abb. 5 Karosserie

Mängel festgestellt: ☐ ja ☒ nein

Ausführliche Beschreibung von festgestellten Mängeln:

Kontrolle durchgeführt von: **Autohaus Kalb GmbH**
 SKODA Vertragshändler
 Kirschallee 2, 91220 Schmetzsch
 T 09153 9220-0 F 09153 9220-79
 www.autohaus.de
 Stempel Skoda Servicepartner

Der Kunde bestätigt, dass er über Umfang der Beschädigung des Korrosionsschutzes und über Instandsetzungsmöglichkeiten informiert wurde.

Unterschrift des Kunden: _____

22 Service-Nachweis

Service-Nachweis

Datum: 11.10.18 km-Stand: 112182

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle OGI verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☒	☐
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Trommeln der hinteren Bremse reinigen	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒
Wischerblätter wechseln	☐	☒

Wechsel der Lambda-Sonde: ☐ ja ☒ nein

Service-Intervall-Anzeige: **SKODA**
2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE
 TMB: M65J8B313545
 2/3.211.444
SAD 25969301 Stand: 08/2016

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 147.000 Datum: 10.20
 (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 23 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

24 Service-Nachweis

Service-Nachweis

Datum: 14.11.2019 km-Stand: 127282

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle OGI verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☒	☐
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Trommeln der hinteren Bremse reinigen	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒
Wischerblätter wechseln	☐	☒

Wechsel der Lambda-Sonde: ☐ ja ☒ nein

Service-Intervall-Anzeige: **SKODA**
2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE
 TMB: M65J8B313545
 2/3.356.284
SAD 25969301 Stand: 01/2016

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: n. A Datum: n. A
 (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 25 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

26 Service-Nachweis

Service-Nachweis

Datum: 7.10.21 km-Stand: 163431

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☒	☐
Bremsschüssigkeitwechsel	☒	☐
Kraftstofffilterwechsel	☐	☐
Trimmeln der hinteren Bremse reinigen	☐	☐
Zündkerzenwechsel	☐	☐
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☐
ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln	☐	☐
Zahnriemenwechsel	☐	☐
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☐
Wischerblätter wechseln	☐	☐

Wechsel der Lambda-Sonde: ☐ ja ☒ nein

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 193000 Datum: 16.23

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden => Seite 27, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE
TMB: 7M6J8B3135435
2/3.500.985
SAD51968301 Stand: 06/2019

29 Service-Nachweis

Service-Nachweis

Datum: 17.05.2023 km-Stand: 188710

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☒	☐
Bremsschüssigkeitwechsel	☐	☐
Kraftstofffilterwechsel	☐	☐
Trimmeln der hinteren Bremse reinigen	☐	☐
Zündkerzenwechsel	☒	☐
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐
ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln	☐	☐
Zahnriemenwechsel	☐	☐
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☐
Wischerblätter wechseln	☐	☐

Wechsel der Lambda-Sonde: ☐ ja ☒ nein

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 218.000 Datum: 5.2025

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden => Seite 29, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE
TMB: 7M6J8B3135435
2/3.674.272
SAD51968301 Stand: 08/2022