

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	129 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla	Značka		Volkswagen
Model	Polo	Model - doplňující informace	1,0 MPI
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí	Pohon		
Palivo	Benzín	Výkon	44 kW
Objem motoru	999 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	173 000 km	Rok výroby	2015
Datum první registrace	26.11.2015	STK	01.10.2026

Rozšiřující údaje

Země původu		Německo	Barva		Stříbrná
Provozní hmotnost			Největší technicky přípustná hmotnost		
Spotřeba					
Počet míst k sezení	5	Počet dveří		3	
☐ První majitel	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen			
☐ Nehavarané		☐ Protokol STK			
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené			

Poznámka prodejce

Druhý majitel; Záruka na původ vozu a stav najetých kilometrů.Kompletní servisní historie; sertvisováno pouze ve značkovém servisu.K autu sada zimních kol.Dovozová TK zahrnuta v ceně.

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 4x, ABS, Originální autorádio, Bluetooth, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, Imobilizér, Isofix, Mlhovky, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor tlaku v pneumatikách, ESP, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zadní sedadla, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče

KARTA VOZU

Fotografie







Service-Nachweis 9

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorölwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage
- ☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung
- ☒ Reparaturrempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: 18.08.2022

bei km-Stand: 171.816

Rechnungsnummer:

Service durchgeführt von: Autohaus Bernhard Matticz GmbH Volkswagen Partner 76562 Dresden, Straße 80

LongLife Mobilitätsgarantie

Stempel des Volkswagen Partners

Dokumentation der Karosserieprüfung

Letzter Ölwechsel: 77.882

Original Ölfilter gewechselt: ☒ Nachgefüllt: ☒ gewechselt: ☐

Original Getriebeöl: ☐ Nachgefüllt: ☐ gewechselt: ☐

Original Bremsflüssigkeit: ☐ Nachgefüllt: ☐ gewechselt: ☐

Nächster Ölwechsel nach Sensormessungsergebnis: spätestens bei km: ... bzw. Monat / Jahr: ...

Stempel des Fachbetriebs

Service-Nachweis 8

Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von:

- ☒ AdBlue®
- ☒ Bremsflüssigkeit
- ☒ Dieselmotorschutz
- ☒ Halbleitungs-DSG®-ATF
- ☒ Keilrippenriemen
- ☒ Luftfiltereinsatz
- ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
- ☒ Zahnriemen
- ☒ Zündkerzen

Service durchgeführt am: 22.8.23

bei km-Stand: 157.678

Rechnungsnummer:

Service durchgeführt von: Autohaus Bernhard Matticz GmbH Volkswagen Partner 76562 Dresden, Straße 80

LongLife Mobilitätsgarantie

Autohaus Bernhard Matticz GmbH Volkswagen Partner 76562 Dresden, Straße 80

Stempel des Volkswagen Partners

Dokumentation der Karosserieprüfung

Letzter Ölwechsel: 77.882

Original Ölfilter gewechselt: ☒ Nachgefüllt: ☒ gewechselt: ☐

Original Getriebeöl: ☐ Nachgefüllt: ☐ gewechselt: ☐

Original Bremsflüssigkeit: ☐ Nachgefüllt: ☐ gewechselt: ☐

Nächster Ölwechsel nach Sensormessungsergebnis: spätestens bei km: ... bzw. Monat / Jahr: ...

Stempel des Fachbetriebs

Service-Nachweis 7

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorölwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage
- ☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung
- ☒ Reparaturrempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: 18.08.2022

bei km-Stand: 142.056

Rechnungsnummer:

Service durchgeführt von: Autohaus Bernhard Matticz GmbH Volkswagen Partner 76562 Dresden, Straße 80

LongLife Mobilitätsgarantie

Autohaus Bernhard Matticz GmbH Volkswagen Partner 76562 Dresden, Straße 80

Stempel des Volkswagen Partners

Dokumentation der Karosserieprüfung

Letzter Ölwechsel: 77.882

Original Ölfilter gewechselt: ☒ Nachgefüllt: ☒ gewechselt: ☐

Original Getriebeöl: ☐ Nachgefüllt: ☐ gewechselt: ☐

Original Bremsflüssigkeit: ☐ Nachgefüllt: ☐ gewechselt: ☐

Nächster Ölwechsel nach Sensormessungsergebnis: spätestens bei km: ... bzw. Monat / Jahr: ...

Stempel des Fachbetriebs

VWZZZ6RzGY117437

6C1 2B1

POLO 1.0 TREND

44 MSF

CHY QAB

LA7W BY

1AT Q16 --- ---

7MM CX9 HBD 4KC 3NC

1MM Q1A J0A 8K1 8M1

BID UOC BRE 8TC ---

IBB BX1

Rechnungsnummer: 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe, 3: Motorenbuch, 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern



SH

GOR01FV003984

(1) Fz-Id.Nr.: **WVWZZZ6RZGY117437**

(2) Amtl. Kennz.: **BZ BL7865 (D)**

(3) Ausstellungsdatum: **22.08.2023 09:55 Uhr**
Prüfart: **Bautzen**

(4) km-Stand: **157680 km**

(5) Klasse: **Fz z Pers bef b, 8 Spl.**

Aufbau: **Schräghecklimousine**

Hersteller: **VOLKSWAGEN-VW**

Typ: **6R**

Var./Ver./Ausf.: **ABCHYA / FM5FM5CF007N2VR07MM81**

Antriebsart: **Benzin**

Emissionsschl: **EURO6/W/PI/Ci, M, N1 I**

zGM: **1540 kg**

Letzte Prüfung: **08.2021**

FSD.HU/Mangel: **4.24.0/2.0.17**

Kundenkennzeichen:

Seite 1 von 1
0020433464

M1
AB
0803
BNR00039
0001
36VW
EZ: 26.11.2015

§ 29 StVZO

(8) Nächste HU
August 2025

Prüfplakette
zugeteilt

Ihr geehrter Kunde,
erklären Sie die Vorschriftenmäßigkeit Ihres Fahrzeuges.

Zeit