

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	204 800,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla	Značka		Škoda
Model	Rapid	Model - doplňující informace	1,6 TDI 66 KW STK AC KM
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí	Pohon		Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	66 kW
Objem motoru	1595 ccm	Emisní norma	EURO 5
Stav tachometru	147 456 km	Rok výroby	2013
Datum první registrace	26.11.2013	STK	23.10.2026

Rozšiřující údaje

Země původu	Polsko	Barva	Modrá metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované		☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

VÝBAVA ELEGANCE, 1,6 TDI 66 KW-ÚSPORNÝ MOTOR, DOBRÉ KM, ZADNÍ PARKOVACÍ SENZORY, FUNKČNÍ KLIMATIZACE, DVOJITÉ DNO KUFRU, 2X LOKETNÍ OPĚRKA, USB, PĚKNÁ KAROSERIE A ZACHOVALÝ LAK, DVA KLÍČE, ZÁNOVNÍ PŘEDNÍ BRZDY, TEMPOMAT, VYHŘEV SEADEL, SERVISNÍ KNIHA, K VOZU KRYT MOTORU, PŘI 118 TKM MĚNĚNY ROZVODY, K VOZU PROTOKOL CEBIA-BEZ ZÁZNAMŮ, V CENĚ VOZU DOVOZOVÁ STK DO 10/2026, PŘI PRODEJI POMOHU SJEDNAT DOBRÉ POJIŠTĚNÍ VOZU, PŘEPIS A SPZ 800KČ.

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 4x, Autorádio, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání zrcátek, El. přední okna, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Litá kola, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor tlaku v pneumatikách, Tempomat, USB, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelná sedadla, Xenony, Zadní loketní opěrka, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie





















Service-Nachweis		km-Stand
Datum:	14.09.2020	75.000
Service-Ergebnis	Durchge- führt	
Ölwechsel-Service	☒ ja ☐ nein	
Inspektion	☒ ja ☐ nein	
mit Ölwechsel	☒ ja ☐ nein	
mit erweitertem Serviceumfang	☒ ja ☐ nein	
Motoröl für das Service-Intervall Q16	☒ ja ☐ nein	
Karosserie auf Lackschäden geprüft*	☒ ja ☐ nein	
Planmäßiger Dichtungsmittelwechsel	☒ ja ☐ nein	
Zusätzliche Servicearbeiten	☒ ja ☐ nein	
Kraftstofffilterwechsel	☒ ja ☐ nein	
Zündkerzenwechsel	☒ ja ☐ nein	
Luftfilterersatzwechsel	☒ ja ☐ nein	
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	☒ ja ☐ nein	
Zahnriemenwechsel	☒ ja ☐ nein	
Zahnriemen-Spannrollewechsel	☒ ja ☐ nein	
Halbes Kupplungs-Ölwechsel	☒ ja ☐ nein	
Staub- und Pollenfilterwechsel	☒ ja ☐ nein	
Bremsflüssigkeitswechsel	☒ ja ☐ nein	
Nächster Bremsflüssigkeitswechsel	Datum:	

Stempel des SKODA Partners / SKODA Servicepartner

Stempel des Fachbetriebs

Abb. 5: Karosserie

Service-Nachweis		km-Stand
Datum:	1.12.2021	97.557
Service-Ergebnis	Durchge- führt	
Ölwechsel-Service	☒ ja ☐ nein	
Inspektion	☒ ja ☐ nein	
mit Ölwechsel	☒ ja ☐ nein	
mit erweitertem Serviceumfang	☒ ja ☐ nein	
Motoröl für das Service-Intervall Q16	☒ ja ☐ nein	
Karosserie auf Lackschäden geprüft*	☒ ja ☐ nein	
Planmäßiger Dichtungsmittelwechsel	☒ ja ☐ nein	
Zusätzliche Servicearbeiten	☒ ja ☐ nein	
Kraftstofffilterwechsel	☒ ja ☐ nein	
Zündkerzenwechsel	☒ ja ☐ nein	
Luftfilterersatzwechsel	☒ ja ☐ nein	
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	☒ ja ☐ nein	
Zahnriemenwechsel	☒ ja ☐ nein	
Zahnriemen-Spannrollewechsel	☒ ja ☐ nein	
Halbes Kupplungs-Ölwechsel	☒ ja ☐ nein	
Staub- und Pollenfilterwechsel	☒ ja ☐ nein	
Bremsflüssigkeitswechsel	☒ ja ☐ nein	
Nächster Bremsflüssigkeitswechsel	Datum:	1/12/23

Stempel des SKODA Partners / SKODA Servicepartner

Stempel des Fachbetriebs

Abb. 6: Karosserie