

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	79 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Fabia	Model - doplňující informace	1,4 i 63KW,ČR,2 MAJ....
Karoserie	Kombi	Převodovka	
Počet rychlostí		Pohon	
Palivo	Benzín	Výkon	63 kW
Objem motoru	1390 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	184 556 km	Rok výroby	2008
Datum první registrace	30.06.2008	STK	01.10.2026

Rozšiřující údaje

Země původu	Česká republika	Barva	Jiná
Provozní hmotnost	1 590 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba	6,8 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Druhý majitel; Spotřebitelský úvěr možný			


KARTA VOZU

Výbava


Airbag 4x, ABS, Originální autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, El. přední okna, El. sklopná zrcátka, Isofix, Mlhovky, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), ESP, Tempomat, Tónovaná skla, Vyhřívaná zadní sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač, Zámek řadicí páky

KARTA VOZU

Fotografie









Servisní doklad		Status	
Datum: 6.9.2010		Stav km: 149487	
Převodce: W. K. K. K.	Pracovník: 10-40	Význam: 10-40	
Význam: motorového oleje	☒ Průběžná kontrola	☒ Zkouška motorového oleje	
Převodce: motorového oleje	☒ Průběžná kontrola	☒ Zkouška motorového oleje	
Servisní prohlídka	☒ Průběžná kontrola	☒ Zkouška motorového oleje	
Význam: brzdové kapality	☒ Průběžná kontrola	☒ Zkouška motorového oleje	
Dodatečné kůžky 10 000 km	☒ Průběžná kontrola	☒ Zkouška motorového oleje	
Dodatečné kůžky 60 000 km	☒ Průběžná kontrola	☒ Zkouška motorového oleje	
Dodatečné kůžky 90 000 km	☒ Průběžná kontrola	☒ Zkouška motorového oleje	
Význam: zapalovacích svíček	☒ Průběžná kontrola	☒ Zkouška motorového oleje	
Význam: svíčky vzduchového filtru	☒ Průběžná kontrola	☒ Zkouška motorového oleje	
Význam: palivového filtru	☒ Průběžná kontrola	☒ Zkouška motorového oleje	
Význam: ozubeného čerpadla	☒ Průběžná kontrola	☒ Zkouška motorového oleje	
Význam: napájecího klavíru	☒ Průběžná kontrola	☒ Zkouška motorového oleje	

Průběžná kontrola

Stav km: 149487

Datum: 6.9.2010

(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatelů servisních intervalů)

Průběžná kontrola

Stav km: 149487

Datum: 6.9.2010

(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatelů servisních intervalů)

[illegible][illegible]

Servisní doklad		Datum:		Stav km:	
Provozce:					
Význam motorového ústří	<i>SVK / 1000</i>	☒	☒	Přechodná provizí	Závazek mobility*
Požádání motorový olej pro servisní intervaly OGI		☒	☒	 HELP CAR SERVICE! OPRAVY MOTOROVÝCH VÝZÍM! Na Předměstí 282/4, 182 00 Praha 8 - Kuflovský tel.: +420 258 540 102 naposledy@helpcarservice.cz IC: 258-04233, DIČ: CZ25804233	
Servisní prohlídka		☒	☒		
Výměna brzdové kapaliny		☒	☒	<i>Milada</i>	
Dodatečné kuflových 30 000 km		☒	☒	Rozšíření servisu Skoda	
Dodatečné kuflových 60 000 km		☒	☒		
Dodatečné kuflových 90 000 km		☒	☒		
Výměna zapalovací svíčky		☒	☒		
Výměna oleje volubového filtru		☒	☒	Přísil servisní prohlídka:	
Výměna palivového filtru		☒	☒		
Výměna ozubeného řemené		☒	☒	Stav km:	<i>165 000 KM</i>
Výměna náplně kládky ozubeného řemené		☒	☒	Datum:	<i>8/2020</i>

(gndie toho, co nastane dříve, resp. podle aktuálnosti servisních intervallů)

* V rámci příslušné pozice je záruka mobility jen při provedení. Závazek mobility platí do příštího servisu prohlídka. Pokud požadujete pro poskytnutí záruky výměnu oleje, podle předpisů.