

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	169 999,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Dacia
Model	Duster	Model - doplňující informace	1.6 16 V Top Stav Klima
Karoserie	SUV	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	77 kW
Objem motoru	1598 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	103 000 km	Rok výroby	2010
Datum první registrace	23.08.2010	STK	15.11.2026

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Bílá
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
<input checked="" type="checkbox"/> První majitel		<input type="checkbox"/> Eko poplatek uhrazen	
<input checked="" type="checkbox"/> Nehavarované	<input type="checkbox"/> COC list	<input type="checkbox"/> Protokol STK	
<input checked="" type="checkbox"/> Servisní knížka		<input type="checkbox"/> Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Top stav , Kompletní servisní historie , Servisní kniha + doklady od oprav , zánovní pneu , Prodávající si vyhrazuje právo na chyby v popisu vozidla.

KARTA VOZU

Výbava



ABS, Airbag 4x, Autorádio, CD přehrávač, Centrální zamykání, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace man. , Mlhovky, Originální autorádio, Posilovač řízení, Tónovaná skla, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie







WEISE FÜR DURCHFÜHRTE ARBEITEN

Datum: 08.08.11 Km-Stand: 9264 Rechnungs-Nr.: 11076 (Stempel) RENAULT	Renault Wartung Kontrolle gegen Durchrostung: <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Nicht OK (siehe entsprechende Seite)	Andere durchgeführte Maßnahmen/Anmerkungen: MOBILITÄTS GARANTIE 12 Jahre / 150.000 km
Datum: 08.08.12 Km-Stand: 15767 Rechnungs-Nr.: 41189 (Stempel) RENAULT	Renault Wartung Kontrolle gegen Durchrostung: <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Nicht OK (siehe entsprechende Seite)	Andere durchgeführte Maßnahmen/Anmerkungen: MOBILITÄTS GARANTIE 12 Jahre / 150.000 km
Datum: 20.08.13 Km-Stand: 24816 Rechnungs-Nr.: 41186 (Stempel) RENAULT	Renault Wartung Kontrolle gegen Durchrostung: <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Nicht OK (siehe entsprechende Seite)	Andere durchgeführte Maßnahmen/Anmerkungen: MOBILITÄTS GARANTIE 12 Jahre / 150.000 km

VIN: LU17MSDAH543140415

Datum: 11.9.14 Km-Stand: 50398 Rechnungs-Nr.: 50398 (Stempel) RENAULT	Renault Wartung Kontrolle gegen Durchrostung: <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Nicht OK*	Andere durchgeführte Maßnahmen/Anmerkungen: Autohaus Borsbergstraße Borsbergstraße 39 01309 Dresden Tel.: 0351-433390 Fax: 0351-4333911
Datum: 28.16 Km-Stand: 41119 Rechnungs-Nr.: 41119 (Stempel) RENAULT	Renault Wartung Kontrolle gegen Durchrostung: <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Nicht OK*	Andere durchgeführte Maßnahmen/Anmerkungen: Autohaus Borsbergstraße Borsbergstraße 39 01309 Dresden Tel.: 0351-433390 Fax: 0351-4333911
Datum: 18.3.19 Km-Stand: 50183 Rechnungs-Nr.: 50183 (Stempel) RENAULT	Renault Wartung Kontrolle gegen Durchrostung: <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Nicht OK*	Andere durchgeführte Maßnahmen/Anmerkungen: Autohaus Borsbergstraße Borsbergstraße 39 01309 Dresden Tel.: 0351-433390 Fax: 0351-4333911 Nach 12 Monate

VIN: LU17MSDAH543140415

Datum: 8.9.2014 Km-Stand: 97364 Rechnungs-Nr.: 97364 (Stempel) RENAULT	Renault Wartung Kontrolle gegen Durchrostung: <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Nicht OK*	Andere durchgeführte Maßnahmen/Anmerkungen: Autohaus Borsbergstraße Borsbergstraße 39 01309 Dresden Tel.: 0351-433390 Fax: 0351-4333911
Datum: 8.12 Km-Stand: 15767 Rechnungs-Nr.: 15767 (Stempel) RENAULT	Renault Wartung Kontrolle gegen Durchrostung: <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Nicht OK*	Andere durchgeführte Maßnahmen/Anmerkungen: Autohaus Borsbergstraße Borsbergstraße 39 01309 Dresden Tel.: 0351-433390 Fax: 0351-4333911
Datum: 7.8.13 Km-Stand: 24816 Rechnungs-Nr.: 24816 (Stempel) RENAULT	Renault Wartung Kontrolle gegen Durchrostung: <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Nicht OK*	Andere durchgeführte Maßnahmen/Anmerkungen: Autohaus Borsbergstraße Borsbergstraße 39 01309 Dresden Tel.: 0351-433390 Fax: 0351-4333911

Datum: 11.8.14 Km-Stand: 50398 Rechnungs-Nr.: 50398 (Stempel) RENAULT	Renault Wartung Kontrolle gegen Durchrostung: <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Nicht OK (siehe entsprechende Seite)	Andere durchgeführte Maßnahmen/Anmerkungen: Autohaus Borsbergstraße Borsbergstraße 39 01309 Dresden Tel.: 0351-433390 Fax: 0351-4333911
Datum: 08.08.16 Km-Stand: 41189 Rechnungs-Nr.: 41189 (Stempel) RENAULT	Renault Wartung Kontrolle gegen Durchrostung: <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Nicht OK (siehe entsprechende Seite)	Andere durchgeführte Maßnahmen/Anmerkungen: Autohaus Borsbergstraße Borsbergstraße 39 01309 Dresden Tel.: 0351-433390 Fax: 0351-4333911
Datum: 18.3.2019 Km-Stand: 50183 Rechnungs-Nr.: 50183 (Stempel) RENAULT	Renault Wartung Kontrolle gegen Durchrostung: <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Nicht OK (siehe entsprechende Seite)	Andere durchgeführte Maßnahmen/Anmerkungen: Autohaus Borsbergstraße Borsbergstraße 39 01309 Dresden Tel.: 0351-433390 Fax: 0351-4333911

KONTROLLNACHWEISE (3/6)

VIN: LU17MSDAH543140415

Datum: 03.11.20 Km-Stand: 60498 Rechnungs-Nr.: 60498 (Stempel) RENAULT	Renault Wartung Kontrolle gegen Durchrostung: <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Nicht OK*	Andere durchgeführte Maßnahmen/Anmerkungen: Autohaus Borsbergstraße Borsbergstraße 39 01309 Dresden Tel.: 0351-433390 Fax: 0351-4333911
Datum: 28.10.21 Km-Stand: 11600 Rechnungs-Nr.: 11600 (Stempel) RENAULT	Renault Wartung Kontrolle gegen Durchrostung: <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Nicht OK*	Andere durchgeführte Maßnahmen/Anmerkungen: ERTL DRESDENER AUTO AG Am Galgenberg 41 • 01257 Dresden Tel.: 0354-8867885 Fax: 0351-88678899
Datum: Km-Stand: Rechnungs-Nr.:	Renault Wartung Kontrolle gegen Durchrostung: <input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Nicht OK*	Andere durchgeführte Maßnahmen/Anmerkungen: (Stempel)



DACIA
e2*2001/116*0314
UU1HSDAM543140415
1710 Kg
2910 Kg
1-0880 Kg
2-0910 Kg

361671