

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	109 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Octavia	Model - doplňující informace	1,8 TSi Ambiente
Karoserie	Liftback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	118 kW
Objem motoru	1798 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	147 195 km	Rok výroby	2009
Datum první registrace		STK	01.11.2025

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Stříbrná
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované		☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			

KARTA VOZU

Výbava

Tempomat, El. přední okna, Parkovací senzory zadní, Airbag 6x, ABS, ESP, Protiprokluzový systém kol (ASR), Deaktivace airbagu spolujezdce, CD přehrávač, Palubní počítač, Dálkové centrální zamykání, Originální autorádio, Dělená zadní sedadla, El. sklopná zrcátka, Vyhřívaná zrcátka, Denní svícení, Ostřikovače světlometů, Mlhovky, Litá kola, Imobilizér, Isofix

KARTA VOZU

Fotografie










Fahrzeug-Daten

Fahrzeug-Identifizierungs-Nr. 

CDAA AUTOHAUS HERBERT KLOSS GmbH
Am Stadtweg 6
04269 Querfurt
Tel. 03 47 71 12 07 07
Stempel und Unterschrift des Käufers

Datum der Fahrzeugübernahme: 09.10.22

Typbeschreibung: **1732M5 OCT LIM AMB**

Getriebe/Lacknummer/Innenausstattung/Motorleistung/Motorcode: **KVT 9559 CS 118KW CDAA**

Mehr-Ausstattung:

E0A	1D0	SSL	5RQ	1KF	6FB	1AT	3FA
1N3	1NN	H6S	4UF	4R5	3NC	3GT	4X3
4A0	BL3	J1D	7AA	8GU	6YO	9AK	BRM
7B0	BYF	6QL	8X1	4K3	B01	007	0N2
3L3	9P1		7X1	9W0	BWB	7A0	3G4
GG1	7MG	L07	7P4	FOA		3S4	2UA

Ich bestätige, dass ich das Fahrzeug in ordnungsgemäßer, dem Zustand übernommen habe und ich mit der richtigen Bedienung und den Gewährleistungsbedingungen vertraut gemacht wurde.

Unterschrift des Käufers (siehe „Daten über Fahrzeughalter“, Seite 1)

Service-Nachweis

Datum: 20.5.22 km-Stand: 125063

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja ☒	nein ☐	Wechsel der Lambda-Sonde	ja ☐	nein ☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwenden	ja ☐	nein ☐	Bremsschallleistungswechsel	ja ☐	nein ☐
Inspektions-Service	ja ☒	nein ☐	Service durchgeführt:		
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	ja ☐	nein ☐	KFZ - MEISTERBETRIEB Burgemeister Schönbühl 2 • 04268 Querfurt Tel.: 034771 / 22436 u. 24560 Fax: 034771 / 48700 Stempel Skoda Servicepartner		
Zusätzlich:					
Alle 30 000 km	ja ☐	nein ☐			
Alle 60 000 km	ja ☐	nein ☐			
Alle 90 000 km	ja ☐	nein ☐			
Zündkerzenwechsel	ja ☐	nein ☒			
Luftfiltereinsatzwechsel	ja ☐	nein ☒			
Kraftstofffilterwechsel	ja ☐	nein ☒			
Zahnriemenwechsel	ja ☐	nein ☒			
Zahnriemen-Spannenwechsel	ja ☐	nein ☒			

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: _____ Datum: 5.23

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Karosseriebeschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden in Seite 26 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis 23

Datum: 08.01.2019 km-Stand: 85.572

Durchgeführt wurde:

	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☐	☒	Bremsflüssigkeitswechsel	☐	☒
Inspektions-Service	☐	☒			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	☐	☒	Service durchgeführt:		

Zusätzlich:

Alle 30 000 km ☐ ☐

Alle 60 000 km ☐ ☐

Alle 90 000 km ☐ ☐

Zündkerzenwechsel ☒ ☐

Luftfiltereinsatzwechsel ☒ ☐

Kraftstofffilterwechsel ☐ ☒

Zahnriemenwechsel ☐ ☒

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☐ ☒

KFZ - MEISTERBETRIEB
Burgemeister
Schochberg 2 • 06268 Querfurt
Tel.: 034771 / 22436 u. 24660
Fax: 034771 / 40700
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: Paul Witzke
km-Stand: 105.572
Datum: 01/2020
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

4) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 24 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis 23

Datum: 20.07.17 km-Stand: 68.672

Durchgeführt wurde:

	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐	Bremsflüssigkeitswechsel	☐	☒
Inspektions-Service	☐	☒			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	☐	☒	Service durchgeführt:		

Zusätzlich:

Alle 30 000 km ☐ ☐

Alle 60 000 km ☐ ☐

Alle 90 000 km ☐ ☐

Zündkerzenwechsel ☐ ☒

Luftfiltereinsatzwechsel ☐ ☒

Kraftstofffilterwechsel ☐ ☒

Zahnriemenwechsel ☐ ☒

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☐ ☒

KFZ - MEISTERBETRIEB
Burgemeister
Schochberg 2 • 06268 Querfurt
Tel.: 034771 / 22436 u. 24660
Fax: 034771 / 40700
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: Datum: (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

4) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 22 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis 19

Datum: 22.02.2016 km-Stand: 52.667

Durchgeführt wurde:

	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐	Bremsflüssigkeitswechsel	☐	☒
Inspektions-Service	☐	☒			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	☐	☒	Service durchgeführt:		

Zusätzlich:

Alle 30 000 km ☐ ☒

Alle 60 000 km ☐ ☒

Alle 90 000 km ☐ ☒

Zündkerzenwechsel ☐ ☒

Luftfiltereinsatzwechsel ☐ ☒

Kraftstofffilterwechsel ☐ ☒

Zahnriemenwechsel ☐ ☒

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☐ ☒

SKODA
2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE
TMB: 06.12.34.804.7406
2613886
SAO 07660001 Stand: 03/2015

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: laut Anzeige
Datum: (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

4) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 20 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis 13

Datum: 22.02.13 km-Stand: 47.397

Durchgeführt wurde:

	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐	Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐
Inspektions-Service	☐	☒			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	☒	☐	Service durchgeführt:		

Zusätzlich:

Alle 30 000 km ☒ ☐

Alle 60 000 km ☐ ☒

Alle 90 000 km ☐ ☒

Zündkerzenwechsel ☐ ☒

Luftfiltereinsatzwechsel ☐ ☒

Kraftstofffilterwechsel ☐ ☒

Zahnriemenwechsel ☐ ☒

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☐ ☒

AUTOHAUS KLOSS OHG
Am Stachweg 6
06268 Querfurt
2 Jahre Mobilitätsgarantie
Händler: 1645350 80

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: laut SI
Datum: 03.1.15
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

4) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 18 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis 15

Datum: 12.07.2011 km-Stand: 22.944

Durchgeführt wurde:

	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐	Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	☒	☐	Service durchgeführt:		

Zusätzlich:

Alle 30 000 km ☒ ☐

Alle 60 000 km ☐ ☒

Alle 90 000 km ☐ ☒

Zündkerzenwechsel ☐ ☒

Luftfiltereinsatzwechsel ☐ ☒

Kraftstofffilterwechsel ☐ ☒

Zahnriemenwechsel ☐ ☒

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☐ ☒

Kloss OHG
Sitz: 06268 Querfurt, Am Stachweg 6
Tel. 034771-40707, Fax: 034771-40708
Filiale: 06217 Merseburg, Brandisstraße 1
2 Jahre Mobilitätsgarantie
LongLifeService
1149808

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: laut Anzeige
Datum: 07/2013
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

4) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 16 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.