

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	124 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Roomster	Model - doplňující informace	1.2 TSi
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	63 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	EURO 5
Stav tachometru	165 364 km	Rok výroby	2011
Datum první registrace	01.06.2011	STK	14.11.2026

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Modrá metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☒ První majitel ☐ Nehavarované ☒ Servisní knížka	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen ☐ Protokol STK ☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
1. Majitel, Servisní knížka			

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 4x, Autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. přední okna, Imobilizér, Isofix, Klimatizace man. , Mlhovky, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Posilovač řízení, Rezervní kolo, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie







Comprobante de inspección		Kilometraje: 7790		
Fecha: 18.5.2012	SI	NO	SI	NO
Se electua	☒	☒		
Cambio del aceite del motor	☒	☒		
Se ha utilizado o en su defecto para intervalos de mantenimiento variables OCA	☒	☒		
Servicio de inspecciones				
Controlar la carcasa respecto a daños en la pintura ¹⁾	☒	☒		
Cambio de líquido de frenos				
Cambio del filtro de combustible	☒	☒		
Limpieza el tambor del freno posterior	☒	☒		
Cambio de bujías de encendido	☒	☒		
Cambio del elemento filtrante de aire	☒	☒		
Cambiar el ATF (aceite) en el cambio automático	☒	☒		
Compro de la correa dentada	☒	☒		
Cambio del rodillo tensor de la correa dentada	☒	☒		
Cambiar las escobillas	☒	☒		

Steinhardt

AG - Münsterstraße 28

86316 Friedberg

Ronneburg

Tel.: 08208 247

Fax: 08206 1527

Proximo servicio de inspecciones:

Kilometraje: 23000

Fecha: 1.05.2013

(origen el primer que toque o según el indicador de intervalos de mantenimiento)

¹⁾ Confirmar el estado intacto de la protección contra corrosión de la carcasa y la barra a través de los agujeros de inspección en la página 15. Controlar la protección contra corrosión de la carcasa.

18 Comprobante de inspección

Comprobante de inspección

Fecha	Kilometraje:	
07.05.20	143555	
Se efectuó:	SI	NO
Cambio del aceite del motor	☒	☐
Se ha utilizado aceite de motor para intervalos de mantenimiento variables (LGA)	☐	☐
Servicio de inspecciones	☒	☐
Controlar la carrocería respecto a daños en la pintura ⁽¹⁾	☐	☐
Cambio de líquido de frenos	☐	☐
Cambio del filtro de combustible Kraftstofffilter	☒	☐
Limpieza del tambor del freno posterior	☒	☐
Cambio de bujías de encendido Zündkerze	☒	☐
Cambio del elemento filtrante de aire Luftfilter	☒	☐
Cambiar el ATF (aceite) en el cambio automático	☐	☒
Cambio de la correa dentada Zahnriemen	☐	☒
Cambio del rodillo tensor de la correa dentada	☐	☒
Cambiar las escobillas	☐	☐

Servicio efectuado:



5949
Mitsubishi-Servicopartner
Thurner 13
79274 St. Margen
Tel. 07669414 • Fax 1479

Sala de concesionarios Skoda

Próximo servicio de inspecciones:

Kilometraje:

Fecha:

(según lo primero que toque o según el indicador de intervalos de mantenimiento)

⁽¹⁾ Confirmar el estado inicial de la protección contra corrosión de la carrocería o llevar a notar posibles defectos en página 17. "Controlar la protección contra corrosión de la carrocería"

Vygenerováno on-line systémem Vyhledaváč Vozů více na www.vyhledavacvozu.cz