

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	60 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Octavia	Model - doplňující informace	1,8 TSi, ČR, 1 MAJ.,...
Karoserie	Kombi	Převodovka	
Počet rychlostí		Pohon	
Palivo	Benzín	Výkon	118 kW
Objem motoru	1798 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	294 611 km	Rok výroby	2008
Datum první registrace	18.12.2008	STK	01.03.2025

Rozšiřující údaje

Země původu	Česká republika	Barva	Stříbrná
Provozní hmotnost	2 000 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba	7,8 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované		☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
První majitel; Spotřebitelský úvěr možný			

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 10x , ABS, Originální autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, El. přední okna, El. sklopná zrcátka, Isofix, Mlhovky, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), ESP, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač




KARTA VOZU

Fotografie









Obr. 3 Kosoření

Kontrola antik
Do obrázku označte výměnu.



Obr. 4. Kamenice

Diagram showing the removal of the front wheel hub and bearing assembly from the axle. The assembly is shown being pulled away from the axle, with the hub and bearing components separated.

Kontrola antiko
Do obrázku označte výměnu.



08a - 8. Kontrola

Kontrola antik
Do obrázku označte výměnu.



Obr. 9. Krimpovací

Obč. 10 Kontrola

Kontrola
Do obrázku
vyměnu.



The diagram shows a side view of the device with the battery cover removed. A hand is shown pulling the old battery out of the compartment. The battery is a standard rectangular cell with a positive terminal on one end.

Kontrola
Do obrázku
vyměnu.

43 Servisní doklady

Záznamy servisu

Stav km: 164 979	
Datum: 15.1.2016	
Poznámky: SP: výměna motorového oleje	 Kapslé hydrotestovací police Libereckého kraje  Service  ACTIQ480 Razítko servisu Skoda
Stav km: 179 667	
Datum: 9.8.2016	
Poznámky: SP: výměna motorového oleje, ERIDONE, naplnění zapalovacích svíček, výměna a olejového filtru	 Kapslé hydrotestovací police Libereckého kraje  Service  ACTIQ480 Razítko servisu Skoda

Servisní doklady 41

Záznamy servisu

Stav km: 196 390	
Datum: 15.1.2017	
Poznámky: SP: výměna motorového oleje	 Kapslé hydrotestovací police Libereckého kraje  Service  ACTIQ480 Razítko servisu Skoda
Stav km: 210 342	
Datum: 9.8.2017	
Poznámky: SP: výměna motorového oleje	 Kapslé hydrotestovací police Libereckého kraje  Service  ACTIQ480 Razítko servisu Skoda

41 Servisní doklady

Záznamy servisu

Stav km: 115 481	
Datum: 02-02-2018	
Poznámky: SP: výměna motorového oleje	 Kapslé hydrotestovací police Libereckého kraje  Service  ACTIQ480 Razítko servisu Skoda
Stav km: 259 917	
Datum: 10-01-2019	
Poznámky: SP: výměna motorového oleje, ERIDONE, naplnění zapalovacích svíček, výměna a olejového filtru	 Kapslé hydrotestovací police Libereckého kraje  Service  ACTIQ480 Razítko servisu Skoda