

# KARTA VOZU

## Základní údaje

|                        |               |                              |                    |
|------------------------|---------------|------------------------------|--------------------|
| Cena                   | 179 000,00 Kč |                              |                    |
| Skupina                | Osobní        | Stav                         | Havarované         |
| Kategorie vozidla      |               | Značka                       | Škoda              |
| Model                  | Octavia       | Model - doplňující informace | 1.6 TDI Ambition   |
| Karoserie              | Liftback      | Převodovka                   | Manuální           |
| Počet rychlostí        |               | Pohon                        | Pohon předních kol |
| Palivo                 | Nafta         | Výkon                        | 77 kW              |
| Objem motoru           | 1598 ccm      | Emisní norma                 |                    |
| Stav tachometru        | 157 464 km    | Rok výroby                   | 2013               |
| Datum první registrace |               | STK                          | 01.12.2026         |

## Rozšiřující údaje

|                                                     |                                   |                                                  |          |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|----------|
| Země původu                                         | Německo                           | Barva                                            | Stříbrná |
| Provozní hmotnost                                   |                                   | Největší technicky přípustná hmotnost            |          |
| Spotřeba                                            |                                   |                                                  |          |
| Počet míst k sezení                                 | 5                                 | Počet dveří                                      | 5        |
| <input type="checkbox"/> První majitel              |                                   | <input type="checkbox"/> Eko poplatek uhrazen    |          |
| <input type="checkbox"/> Nehavarované               | <input type="checkbox"/> COC list | <input type="checkbox"/> Protokol STK            |          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Servisní knížka |                                   | <input type="checkbox"/> Pro zdravotně postižené |          |
| Poznámka prodejce                                   |                                   |                                                  |          |

# KARTA VOZU

## Výbava

**Originální autorádio, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. sklopná zrcátka, Vyhřívaná zrcátka, Klimatizace aut. , ABS, ESP, Deaktivace airbagu spolujezdce, Imobilizér, Isofix, Mlhovky, El. přední okna, Palubní počítač, CD přehrávač, Bluetooth, Multifunkční volant, Litá kola, Klimatizovaná přihrádka, Start/Stop systém, Tempomat, USB, Výškově nastavitelná sedadla, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor opotřebení brzd. destiček**

---

# KARTA VOZU


## Fotografie

















| Datos del vehículo                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  | Fecha de suministro |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Número de identificación del vehículo (VIN)                                                                          | TMBAQ7NE6D001447                                                                                                                                                                                 | CLHA                |
| Modelo de vehículo                                                                                                   | 5E3334 OCT.LIM CR AMB                                                                                                                                                                            |                     |
| Letras distintivas de cambio/número de pintura/equipamiento interior/potencia del motor/letras distintivas del motor | MMW LA7W-B3E HA 77KW CLHA                                                                                                                                                                        |                     |
| Descripción parcial del vehículo                                                                                     | EOA 1D0 5S9 500 1KD 6FF 1AT 3FA<br>1N3 1NL HH7 HUP 4R4 3NZ 3GN 4X3<br>4A0 BZH J2T Q16 BGV 9AK BRM<br>7G0 IBA B6 8X0 4K3 B15 7MJ GNO<br>3L1 9P5 7A 7X0 9ZV B4B 3GA<br>7AA 001 L05 7P0 FOA 3S0 2UA |                     |
| Peso en servicio (en kg)                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |                     |
| Consumo (en l/100 km) - ciudad/carretera/combinado                                                                   |                                                                                                                                                                                                  |                     |
| CO2 - combinado (en g/km)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                     |

El comprador confirma haber aceptado el vehículo especificado correctamente y estar familiarizado con su correcto manejo así como con las condiciones de garantía.

Sello y firma del comprador

Firma del comprador (véase "Datos sobre el titular del vehículo" página 2)

| Service-Nachweis                                  |                               | km-Stand: 82947                                                                 |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Datum: 23.09.2016                                 | Service-Ereignis              | Durchgeführt                                                                    |
| Ölwechsel-Service                                 | Inspektion                    | ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> |
| mit Ölwechsel                                     | mit erweitertem Serviceumfang | ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> |
| Motoröl für das Service-Intervall Q16             |                               |                                                                                 |
| Karosserie auf Lackschäden geprüft*               |                               |                                                                                 |
| Pannenset: Dichtungsmittelwechsel                 |                               |                                                                                 |
| Zusätzliche Servicearbeiten                       |                               |                                                                                 |
| Kraftstofffilterwechsel                           |                               |                                                                                 |
| Zündkerzenwechsel                                 |                               |                                                                                 |
| Luftfiltereinsatzwechsel                          |                               |                                                                                 |
| Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe |                               |                                                                                 |
| Zahnriemenwechsel                                 |                               |                                                                                 |
| Zahnriemen-Spannrollenwechsel                     |                               |                                                                                 |
| Halbex-Kupplung: Ölwechsel                        |                               |                                                                                 |
| Staub- und Pollenfilterwechsel                    |                               |                                                                                 |
| Bremsflüssigkeitswechsel                          |                               | ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>            |
| Nächster Bremsflüssigkeitswechsel                 |                               | Datum: 09/2018                                                                  |

2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE  
TMB: AG7NE6D001447  
2742868

Service durchgeführt von: [Signature]  
Betriebs-Nr. 678395  
Autoteile Gitter e. Kfm.  
Weimarsche Str. 140  
99098 Erfurt  
Telefon 0361-4263 0

Stempel des Fachbetriebs

\* Dieses Feld kann nur durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.  
\*\* Bestätigung der Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden » Seite 13.

| Service-Nachweis                                  |                               | km-Stand: 95673                                                                 |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Datum: 24.10.2017                                 | Service-Ereignis              | Durchgeführt                                                                    |
| Ölwechsel-Service                                 | Inspektion                    | ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> |
| mit Ölwechsel                                     | mit erweitertem Serviceumfang | ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> |
| Motoröl für das Service-Intervall Q16             |                               |                                                                                 |
| Karosserie auf Lackschäden geprüft*               |                               |                                                                                 |
| Pannenset: Dichtungsmittelwechsel                 |                               |                                                                                 |
| Zusätzliche Servicearbeiten                       |                               |                                                                                 |
| Kraftstofffilterwechsel                           |                               |                                                                                 |
| Zündkerzenwechsel                                 |                               |                                                                                 |
| Luftfiltereinsatzwechsel                          |                               |                                                                                 |
| Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe |                               |                                                                                 |
| Zahnriemenwechsel                                 |                               |                                                                                 |
| Zahnriemen-Spannrollenwechsel                     |                               |                                                                                 |
| Halbex-Kupplung: Ölwechsel                        |                               |                                                                                 |
| Staub- und Pollenfilterwechsel                    |                               |                                                                                 |
| Bremsflüssigkeitswechsel                          |                               | ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>            |
| Nächster Bremsflüssigkeitswechsel                 |                               | Datum: 10/2018                                                                  |

2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE  
TMB: AG7NE6D001447  
2/3.000.421

Service durchgeführt von: [Signature]  
Betriebs-Nr. 678395  
Autoteile Gitter e. Kfm.  
Weimarsche Str. 140  
99098 Erfurt  
Telefon 0361-4263 0

Stempel des Fachbetriebs

\* Dieses Feld kann nur durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.  
\*\* Bestätigung der Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden » Seite 15.

| Service-Nachweis                                  |                               | km-Stand: 105736                                                                |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Datum: 11.11.2017                                 | Service-Ereignis              | Durchgeführt                                                                    |
| Ölwechsel-Service                                 | Inspektion                    | ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> |
| mit Ölwechsel                                     | mit erweitertem Serviceumfang | ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> |
| Motoröl für das Service-Intervall Q16             |                               |                                                                                 |
| Karosserie auf Lackschäden geprüft*               |                               |                                                                                 |
| Pannenset: Dichtungsmittelwechsel                 |                               |                                                                                 |
| Zusätzliche Servicearbeiten                       |                               |                                                                                 |
| Kraftstofffilterwechsel                           |                               |                                                                                 |
| Zündkerzenwechsel                                 |                               |                                                                                 |
| Luftfiltereinsatzwechsel                          |                               |                                                                                 |
| Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe |                               |                                                                                 |
| Zahnriemenwechsel                                 |                               |                                                                                 |
| Zahnriemen-Spannrollenwechsel                     |                               |                                                                                 |
| Halbex-Kupplung: Ölwechsel                        |                               |                                                                                 |
| Staub- und Pollenfilterwechsel                    |                               |                                                                                 |
| Bremsflüssigkeitswechsel                          |                               | ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>            |
| Nächster Bremsflüssigkeitswechsel                 |                               | Datum: 11/2020                                                                  |

1 JAHR MOBILITÄTSGARANTIE  
TMB: 1/2.656.767

Service durchgeführt von: [Signature]  
Betriebs-Nr. 678395  
Autoteile Gitter e. Kfm.  
Weimarsche Str. 140  
99098 Erfurt  
Telefon 0361-4263 0

Stempel des Fachbetriebs

\* Dieses Feld kann nur durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.  
\*\* Bestätigung der Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden » Seite 17.

| Service-Nachweis                                  |                               | km-Stand: 116.238                                                               |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Datum: 07.11.2019                                 | Service-Ereignis              | Durchgeführt                                                                    |
| Ölwechsel-Service                                 | Inspektion                    | ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> |
| mit Ölwechsel                                     | mit erweitertem Serviceumfang | ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> |
| Motoröl für das Service-Intervall Q16             |                               |                                                                                 |
| Karosserie auf Lackschäden geprüft*               |                               |                                                                                 |
| Pannenset: Dichtungsmittelwechsel                 |                               |                                                                                 |
| Zusätzliche Servicearbeiten                       |                               |                                                                                 |
| Kraftstofffilterwechsel                           |                               |                                                                                 |
| Zündkerzenwechsel                                 |                               |                                                                                 |
| Luftfiltereinsatzwechsel                          |                               |                                                                                 |
| Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe |                               |                                                                                 |
| Zahnriemenwechsel                                 |                               |                                                                                 |
| Zahnriemen-Spannrollenwechsel                     |                               |                                                                                 |
| Halbex-Kupplung: Ölwechsel                        |                               |                                                                                 |
| Staub- und Pollenfilterwechsel                    |                               |                                                                                 |
| Bremsflüssigkeitswechsel                          |                               | ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>            |
| Nächster Bremsflüssigkeitswechsel                 |                               | Datum: 01/2021                                                                  |

1 JAHR MOBILITÄTSGARANTIE  
TMB: AG7NE6D001447  
1/3.221.142

Service durchgeführt von: [Signature]  
Betriebs-Nr. 678395  
Autoteile Gitter e. Kfm.  
Weimarsche Str. 140  
99098 Erfurt  
Telefon 0361-4263 0

Stempel des Fachbetriebs

\* Dieses Feld kann nur durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.  
\*\* Bestätigung der Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden » Seite 19.

| Service-Nachweis                                  |                               | km-Stand: 126.702                                                               |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Datum: 20.11.2020                                 | Service-Ereignis              | Durchgeführt                                                                    |
| Ölwechsel-Service                                 | Inspektion                    | ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> |
| mit Ölwechsel                                     | mit erweitertem Serviceumfang | ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> |
| Motoröl für das Service-Intervall Q16             |                               |                                                                                 |
| Karosserie auf Lackschäden geprüft*               |                               |                                                                                 |
| Pannenset: Dichtungsmittelwechsel                 |                               |                                                                                 |
| Zusätzliche Servicearbeiten                       |                               |                                                                                 |
| Kraftstofffilterwechsel                           |                               |                                                                                 |
| Zündkerzenwechsel                                 |                               |                                                                                 |
| Luftfiltereinsatzwechsel                          |                               |                                                                                 |
| Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe |                               |                                                                                 |
| Zahnriemenwechsel                                 |                               |                                                                                 |
| Zahnriemen-Spannrollenwechsel                     |                               |                                                                                 |
| Halbex-Kupplung: Ölwechsel                        |                               |                                                                                 |
| Staub- und Pollenfilterwechsel                    |                               |                                                                                 |
| Bremsflüssigkeitswechsel                          |                               | ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>            |
| Nächster Bremsflüssigkeitswechsel                 |                               | Datum: 11/2021                                                                  |

1 JAHR MOBILITÄTSGARANTIE  
TMB: AG7NE6D001447  
1/3.806.198

Service durchgeführt von: [Signature]  
Betriebs-Nr. 678395  
Autoteile Gitter e. Kfm.  
Weimarsche Str. 140  
99098 Erfurt  
Telefon 0361-4263 0

Stempel des Fachbetriebs

\* Dieses Feld kann nur durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.  
\*\* Bestätigung der Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden » Seite 21.

| Service-Nachweis                                  |                                     |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Datum: 14.12.2023                                 | Km-Stand:                           |
| Service-Ergebnis                                  | Durchgeföhrt                        |
| Ölwechsel-Service                                 | Ja                                  |
| Inspektion                                        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| mit Ölwechsel                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| mit erweitertem Serviceumfang                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Motoröl für das Service-Intervall Q16             | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Karosserie auf Lackschäden geprüft*               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Pannenset/Dichtungsmittelwechsel                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Zusätzliche Servicearbeiten                       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kraftstofffilterwechsel                           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Zündkerzenwechsel                                 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Luftfiltereinsetzwechsel                          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Zahnriemenwechsel                                 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Zahnriemen-Spannrollenwechsel                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Halbex-Kupplung: Ölwechsel                        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Staub- und Pollenfilterwechsel                    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Brmsflüssigkeitswechsel                           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Nächster Brmsflüssigkeitswechsel                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Datum: 12/2026                                    |                                     |

\* Dieses Feld kann nur durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kärschen wird durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner gestichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.  
 \* Bestätigung der Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden = Seite 27.