

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	49 999,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Havarované
Kategorie vozidla		Značka	Citroën
Model	C5	Model - doplňující informace	2.0 HDI KROUPY
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	103 kW
Objem motoru	1997 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	172 347 km	Rok výroby	2013
Datum první registrace		STK	

Rozšiřující údaje

Země původu	Francie	Barva	Jiná
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Vůz na opravu - promáčklý kufr; prasklý z. nárazník; prasklé z. světla; střecha po kroupách; viz. foto. Plně funkční a pojízdné. Originální doklady Francie na přihlášení; ve voze je 5míst a 5 sedaček; ale v TP vedeno jako N1/2místa. Doprava vozu zajištěna.			

KARTA VOZU

Výbava

Klimatizace aut. , Tempomat, Multifunkční volant, El. přední okna, Dálkové centrální zamykání, Centrální zamykání, Bluetooth, Palubní počítač, CD přehrávač, Satelitní navigace, Výškově nastavitelná sedadla, Vyhřívaná zadní sedadla, Dělená zadní sedadla, El. sklopná zrcátka, Vyhřívaná zrcátka, El. sklopná zrcátka, Denní svícení, Mlhovky, Litá kola, Deaktivace airbagu spolujezdce, ABS, ESP, Sledování jízdního pruhu, Imobilizér, Senzor stěračů, Airbag 8x

KARTA VOZU


Fotografie

















Ojetiny.com

autobazar | financování | pojištění

- ✓ prověřené ojetiny
- ✓ doprava vozu až k Vám domů
- ✓ povinné a havarijní pojištění se slevou
- ✓ výkup a protiúčt Vašeho vozu
- ✓ financování vozu na počkání

