KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	289 999,00 Kč		
Skupina	Osobní	**Stav**	Ojeté
Kategorie vozidla		**Značka**	Volkswagen
Model	Golf Sportsvan	**Model - doplňující informace**	1.2 TSI DSG 81kw
Karoserie	Kombi	**Převodovka**	Automatická
Počet rychlostí		**Pohon**	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	**Výkon**	81 kW
Objem motoru	1197 ccm	**Emisní norma**	
Stav tachometru	42 000 km	**Rok výroby**	2014
Datum první registrace	27.08.2014	**STK**	01.01.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	**Barva**	Šedá metalíza
Provozní hmotnost		**Největší technicky přípustná hmotnost**	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	**Počet dveří**	5

☐ **První majitel**		☐ **Eko poplatek uhrazen**
☐ **Nehavarované**	☐ **COC list**	☐ **Protokol STK**
☒ **Servisní knížka**		☐ **Pro zdravotně postižené**

Poznámka prodejce

Velmi zachovalé vozidlo zakoupeno u autorizovaného prodejce , Servisní kniha , Najeto pouze 42 Tis. Km , Prodávající si vyhrazuje právo na chyby v popisu vozidla.

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 6x, Autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Mlhovky, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Senzor stěračů, Tónovaná skla, USB, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie













RADIO
MEDIA
CAR


RADIO
MEDIA
CAR
IMPULS
EJECT
SOUND
SETUP
FM 2
PASSENGER AIR BAG
AUTO
MENU
OFF
SYNC
A/C











14:33
P
Dojezd
460 km
11.0 °c
km
42195
trip
151.3


Fahrzeugdatenträger
1
WVWZZZAU z FW521847
AM1 3BZ
2
Sportsvan 1,2 CLBMT
81 KW TSI D7F
3
CYVB
LI7F
QRL
TW
4
B0A C3N G1C HH7 J0T DB8 Q2J
1AS 1G8 2PH 1NL 5RQ 5SL TP1
3S0 3U1 QI6 I8A 8GU 8ZH
1KE 1ZE G01 7MM
0Y1 4UP 4X3 4R4 4I2 N3F 5MB
8RM 2JB E0A 0AE 0BA 2UA 2G7
1JA L05 0YE
Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.


Wartungsliste
Auftrags-Nr. 12071
Ja / Nein. Durchgeführt wurde:
Ölwechsel-Service
Inspektion
mit Motorölwechsel
mit erweitertem Inspektionsumfang
LongLife Motoröl verwendet
Karosserieprüfung
Reparaturempfehlung
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)
Service durchgeführt am: 4.10.16
bei km-Stand: 6326
Rechnungsnummer:
Service durchgeführt von:
AUTOHAUS GmbH bohme
Gottenzer Weg 20
OT Gröbers
06184 Kabelsketal
Telefon (03 46 05) 3 08-0
Stempel des Fachbetriebs
Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
AdBlue®
Bremsflüssigkeit
Dieselkraftstofffilter
Gasfilter
Getriebeöl: DSG®, ATF
Haldexkupplung: Öl
Luftfilereinsatz
Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Staub- und Pollenfiltereinsatz
Zahnriemen
Zündkerzen
LongLife Mobilitätsgarantie:
Mobilitätsgarantie
bis ...
ISO 776864
Stempel des Volkswagen Partners
Ihr nächster Service-Termin
Service-Ereignis
Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige
oder
am (Datum):
oder
bei (km-Stand):
Dokumentation der Karosserieprü
Abb. 3 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fa
Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschä
Kratzer
Beule/Delle
Mängel festgestellt?
Beschreibung der Mängel:


Ölwechsel-Service
Inspektion
mit Motorölwechsel
mit erweitertem Inspektionsumfang
LongLife Motoröl verwendet
Karosserieprüfung
Reparaturempfehlung
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)
Service durchgeführt am: 16.10.17
bei km-Stand: 8550
Rechnungsnummer: A 74823
Service durchgeführt von:
AUTOHAUS GmbH bohme
Gottenzer Weg 20
OT Gröbers
06184 Kabelsketal
Stempel des Fachbetriebs
Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
AdBlue®
Bremsflüssigkeit
Dieselkraftstofffilter
Gasfilter
Getriebeöl: DSG®, ATF
Haldexkupplung: Öl
Luftfilereinsatz
Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Staub- und Pollenfiltereinsatz
Zahnriemen
Zündkerzen
LongLife Mobilitätsgarantie:
Ihr nächster Service-Termin
Service-Ereignis
Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige
oder
am (Datum):
oder
bei (km-Stand):
Dokumentation der K
Abb. 4 Prinzipdarstel
Ihr Fachbetrieb marki
Kratzer
Mängel festge
Beschreibung der M


Service-Nachweis

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
Ölwechsel-Service	AdBlue®
Inspektion	Bremsflüssigkeit
mit Motorölwechsel	Dieselkraftstofffilter
mit erweitertem Inspektionsumfang	Gasfilter
LongLife Motoröl verwendet	Getriebeöl: DSG®, ATF
Karosserieprüfung	Haldexkupplung: Öl
Reparaturempfehlung	Luftfiltereinsatz
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
	Staub- und Pollenfiltereinsatz
	Zahnriemen
	Zündkerzen

Service durchgeführt am: 27.9.18
bei km-Stand: 8402
Rechnungsnummer: A 82000
Service durchgeführt von:


AUTOHAUS GmbH bohme
Gottenzer Weg 20
OT Gröbers
06184 Kabelsketal
Telefon (03465) 308-0
Stempel des Fachbetriebs

Longlife Mobilitätsgarantie:

AUTOHAUS GmbH bohme
Gottenzer Weg 20
OT Gröbers
06184 Kabelsketal
Telefon (03465) 308-0
Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum):	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):


Service-Nachweis

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
Ölwechsel-Service	AdBlue®
Inspektion	Bremsflüssigkeit
mit Motorölwechsel	Dieselkraftstofffilter
mit erweitertem Inspektionsumfang	Gasfilter
LongLife Motoröl verwendet	Getriebeöl: DSG®, ATF
Karosserieprüfung	Haldexkupplung: Öl
Reparaturempfehlung	Luftfiltereinsatz
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
	Staub- und Pollenfiltereinsatz
	Zahnriemen
	Zündkerzen

Service durchgeführt am: 02.09.2020
bei km-Stand: 35.241
Rechnungsnummer: A 22048
Service durchgeführt von:


AUTOHAUS GmbH bohme
Gottenzer Weg 20
OT Gröbers
06184 Kabelsketal
Telefon (03465) 308-0
Stempel des Fachbetriebs

LongLife Mobilitätsgarantie:

AUTOHAUS GmbH bohme
Gottenzer Weg 20
OT Gröbers
06184 Kabelsketal
Telefon (03465) 308-0
Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum):	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):


Service-Nachweis

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
Ölwechsel-Service	AdBlue®
Inspektion	Bremsflüssigkeit
mit Motorölwechsel	Dieselkraftstofffilter
mit erweitertem Inspektionsumfang	Gasfilter
LongLife Motoröl verwendet	Getriebeöl: DSG®, ATF
Karosserieprüfung	Haldexkupplung: Öl
Reparaturempfehlung	Luftfiltereinsatz
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
	Staub- und Pollenfiltereinsatz
	Zahnriemen
	Zündkerzen

Service durchgeführt am: 20.12.19
bei km-Stand: 33.965
Rechnungsnummer:
Service durchgeführt von:


AUTOHAUS GmbH bohme
Gottenzer Weg 20
OT Gröbers
06184 Kabelsketal
Telefon (03465) 308-0
Stempel des Fachbetriebs

LongLife Mobilitätsgarantie:

AUTOHAUS GmbH bohme
Gottenzer Weg 20
OT Gröbers
06184 Kabelsketal
Telefon (03465) 308-0
Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum):	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):


Service-Nachweis

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
Ölwechsel-Service	AdBlue®
Inspektion	Bremsflüssigkeit
mit Motorölwechsel	Dieselkraftstofffilter
mit erweitertem Inspektionsumfang	Gasfilter
LongLife Motoröl verwendet	Getriebeöl: DSG®, ATF
Karosserieprüfung	Haldexkupplung: Öl
Reparaturempfehlung	Luftfiltereinsatz
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
	Staub- und Pollenfiltereinsatz
	Zahnriemen
	Zündkerzen

Service durchgeführt am: 12.9.19
bei km-Stand: 31.290
Rechnungsnummer: A. 147/15
Service durchgeführt von:


AUTOHAUS GmbH bohme
Gottenzer Weg 20
OT Gröbers
06184 Kabelsketal
Telefon (03465) 308-0
Stempel des Fachbetriebs

Longlife Mobilitätsgarantie:

AUTOHAUS GmbH bohme
Gottenzer Weg 20
OT Gröbers
06184 Kabelsketal
Telefon (03465) 308-0
Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum):	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):


Service-Nachweis

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
Ölwechsel-Service	AdBlue®
Inspektion	Bremsflüssigkeit
mit Motorölwechsel	Dieselkraftstofffilter
mit erweitertem Inspektionsumfang	Gasfilter
LongLife Motoröl verwendet	Getriebeöl: DSG®, ATF
Karosserieprüfung	Haldexkupplung: Öl
Reparaturempfehlung	Luftfiltereinsatz
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
	Staub- und Pollenfiltereinsatz
	Zahnriemen
	Zündkerzen

Service durchgeführt am: 25.8.21
bei km-Stand: 38.023
Rechnungsnummer:
Service durchgeführt von:

AUTOHAUS GmbH bohme
Gottenzer Weg 20
OT Gröbers
06184 Kabelsketal
Telefon (03465) 308-0
Stempel des Fachbetriebs

Longlife Mobilitätsgarantie:


AUTOHAUS GmbH bohme
Gottenzer Weg 20
OT Gröbers
06184 Kabelsketal
Telefon (03465) 308-0
Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum):	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):




eni
geprüft
gewechselt
Datum
15.08.2023
km
40 301
nächster Ölwechsel
km
Monat/Jahr
Ölfilter
Kühlmittel/Frostschutz
°C
Getriebeöl
Unterschrift/Stempel


WVWZZZAUZFW521847