

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	585 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Havarované
Kategorie vozidla		Značka	BMW
Model	Řada 3	Model - doplňující informace	320d xDrive,Luxury,ČR,1...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí		Pohon	4x4
Palivo	Nafta	Výkon	140 kW
Objem motoru	1995 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	99 600 km	Rok výroby	2021
Datum první registrace	14.04.2021	STK	01.05.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Česká republika	Barva	Bílá
Provozní hmotnost	2 290 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba	5,3 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

První majitel; Úvěr možný; Vozidlo původem z ČR; 1.Majitel; Servisní knížka; Pravidelný servis v autorizovaném servisu; Poslední servis 83.724km; Kompletně dohledatelná historie; Kompletní výpis Cebia; Auto v perfektním stavu; Bohatá výbava Luxury; Nezávislé topení s dálkovým ovládáním a časovačem; Původní cena nového vozu 1.806.766Kč

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 6x, ABS, Adaptivní tempomat, Ambientní LED osvětlení interiéru, Android Auto, Apple Car Play, Asistent pro vedení vozu v jízdách pruzích, Asistent pro jízdu v koloně, Asistent rozjezdu do kopce, Automatické přepínání dálkových světel, Bezdrátová nabíječka MT, Bluetooth, Dálkové centrální zamykání, Centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Klimatizace dvouzónová, El. sklopná zrcátka, El. sklopná zrcátka, El. parkovací brzda, Sledování jízdního pruhu, Hlídání mrtvého úhlu, Upozornění na přijíždějící vozidla při couvání (RCTA), Isofix, Kóžené čalounění, LED denní svícení, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Nezávislé topení, Palubní počítač, Panoramatická střecha, Parkovací asistent, Parkovací kamera, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Satelitní navigace, Senzor stěračů, ESP, Střešní okno, Střešní okno, Tempomat, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Volba jízdního režimu, Vyhřívání zadní sedadla, Vyhřívání zrcátka, Vyhřívání volant, Výškově nastavitelná sedadla

KARTA VOZU


Fotografie





















2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.

