

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	79 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Golf Plus	Model - doplňující informace	1.6 TDi Sada kol
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	66 kW
Objem motoru	1598 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	157 000 km	Rok výroby	2009
Datum první registrace	01.07.2009	STK	05.12.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Česká republika	Barva	Modrá
Provozní hmotnost	1 440 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	2 000 kg
Spotřeba	4.67 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarané	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

K vozidlu sada alu kol , Prodávající si vyhrazuje právo na chyby v popisu vozidla.

KARTA VOZU

Výbava




ABS, Airbag 8x, Autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Mlhovky, Nastavitelná sedadla, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Tónovaná skla, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie







Auto Wais GmbH
Wienerstr. 62
3830 Waidhofen/Th.
E-Mail: leopold.wais@autohaus.at
Tel.: 02842/52178
Fax: 02842/52178-25

Gutachten gemäß §57a Abs. 4 KFG 1967 Seite 2 / 2

Kennzeichen: GD 397BK Hubraum: 1598 Gutachten-Nr.: 15882667
Marke: VW KM-Stand: 97.253
Type: Golf Plus Neu Trendline TDI Zulassungsbesitzer: Weinstabl
Fahrzeugidentifizierungs-Nr.: WWWWZZ1KZAW505735 Daten letztgültiges Gutachten: Gerda
Fahrzeugklasse: M1 KM-Stand: 872.985 Eberweis 46
Erstzulassung: 7/2009 Datum: 26.07.2016 Gutachten-Nr.: 9834010 A - 3860 Heidenreichstein

Abgaswerte: Absorptionsbeiwert: 0 m⁻¹ Grenzwert lt. Hersteller: 0,6 m⁻¹
Abregeldrehzahl: 2580 min⁻¹

Gewichte/Bremswerte		Betriebsbremse		Feststellbremse		Abbremsung	
Achse	Achslast	Li	Re	Li	Re	BBA	%
1	2,08	2,32	1,64	1,57	BBA	55,75	
2	1,76	1,85			FBA	22,36	
					HBA	27,35	
					HBA=Ein Kreis d BBA		
					Mit Eigengewicht		

Prüfgewicht (t): 1,465
Bremsfl.: Siedep°C: 250

Auto Wais GmbH
Wienerstr. 62
3830 Waidhofen/Th.
E-Mail: leopold.wais@autohaus.at
Tel.: 02842/52178
Fax: 02842/52178-25

Gutachten gemäß §57a Abs. 4 KFG 1967 Seite 1 / 2

Kennzeichen: GD 397BK Hubraum: 1598 Gutachten-Nr.: 2902
Marke: VOLKSWAGEN, VW (4) KM-Stand: 111.706
Type: 1KP Zulassungsbesitzer: Weinstabl
Fahrzeugidentifizierungs-Nr.: WWWWZZ1KZAW505735 Daten letztgültiges Gutachten: Gerda
Fahrzeugklasse: M1 KM-Stand: 105.648 Eberweis 46
Zulassung: 7/2009 Datum: 22.10.2018 Gutachten-Nr.: 23928939 AT - 3860 Heidenreichstein

An Ihrem Fahrzeug wurden folgende Mängel festgestellt:
3.3 Drehstäbe, Führungslenker, Dreieckenler und Aufhängungsarme schwerer Mangel behoben
Anmerkung: Vorderachse untere hintere Querlenker gummi porros
1 Führerhaus/Karosserie – Zustand
Anmerkung: Heckklappe Korrosion

Durchgeführt wurde: ja nein **Zusatzarbeiten - Wechsel von:** ja nein

Intervall-Service (PR-Nr.: QG1) ☒ **ATF** ☐

Intervall-Service (PR-Nr.: QG2) ☐ **DSC® Öl und Filter** ☐

Inspektions-Service ☐ **Endgeschäbter und -leitungen** ☐

Bremsflüssigkeitswechsel ☐ **Halbes Kippung Öl** ☐

Original Motoröl ☒ **Kraftstofffilter** ☐

Luftfiltereinbau ☐ **Reifendruckmessung** ☐

Reifenflüßigkeit ☐ **Reifen- und Pollenfiltereinbau** ☒

Staub- und Pollenfiltereinbau ☐ **Zahnriemen** ☐

Zahnriemen Spannteile ☐ **Zahnriemen** ☐

Zündkerzen ☐ **Zündkerzen** ☐

Langfristige Garantie: 219/220 Autohaus Wais A-3830 Waidhofen/Th.

Ihre nächsten Service-Ereignisse:
Intervall-Service ☐ **Zustand** ☐
Monat: _____ Jahr: _____
oder bei _____ km*
(* je nachdem, was zuerst eintritt)
Inspektions-Service ☐ **Bremsflüssigkeitswechsel** ☐
Monat: _____ Jahr: _____
oder bei _____ km*

