

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	219 999,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Octavia	Model - doplňující informace	2.0Tdi 110kw SCOUT
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	4x4
Palivo	Nafta	Výkon	110 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	303 190 km	Rok výroby	2015
Datum první registrace	02.07.2015	STK	07.08.2025

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Bílá
Provozní hmotnost	1 526 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	2 096 kg
Spotřeba	4.33 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☐ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Servis za poslední rok: Nově repasované turbo, Nový ERG ventil, Nový vlnovec výfuku, Rozvody (najeto cca 1 000km), Nová hardy spojka. Pro více informací volejte prodejci.			

KARTA VOZU






Výbava

ABS, Airbag 6x, Asistent rozjezdu do kopce, Automatické svícení, Autorádio, Bluetooth, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace dvouzónová, Litá kola, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Satelitní navigace, Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Start/Stop systém, Tažné zařízení, Tempomat, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Vyhřívané čelní sklo, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie











Dokumentation der Fahrzeugübergabe

TMBLJ7NE0G0010593 CRMB

SE588Y OCT COM SCO

PGS LF9F-J3J3 HC 110KW CRMB

EOA 1DO 7UF IBE 1KS 6FG 1AT 7MM
IN3 G09 HW6 4UP L30 B01 3QM 4X3
J2D G16 86V

R 16 R 17 R 18

ASW Automobile GmbH & Co.KG
Kreuzenstraße 80, 74076 Heilbronn
Telefon: 07131/98420, Telefax: 07131/161304
Skoda Vertragspartner Hdl.-Nr. 5 20 4430

SKODA Partner
Stempel und Unterschrift des Verkäufers

Ich bestätige, dass ich das angegebene Fahrzeug im ordnungsgemäßen Zustand übernommen habe und mit dessen richtiger Handhabung sowie den Garantiebedingungen vertraut gemacht wurde.

Unterschrift des Kunden

Verfügt das Fahrzeug über die Garantie-
verlängerung? Ja ☐ Nein ☐

Begrenzung der SKODA Garantieverlängerung*
Jahre: _____ oder km: _____
bzw. Meilen: _____

* Je nachdem, was zuerst eintrifft.

Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrzeugnummer: TMBLJ7NE0G0010593
Typbezeichnung: OCT COM SCO TDI102 ZM6A
Datum der Auslieferung: 2015-07-02

Eintragung der Werkstatt

Datum: 2018-04-05
Lauffleistung: 151002 km
Aktion 90K1
Durchgeführt von: Autozentrum Hagelauer GmbH & Co. KG
Südstraße 50-54
74072 Heilbronn
Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner: Ja

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum: 2018-04-05
Lauffleistung: 151002 km
Auftragsnummer: 2018050307
Durchgeführte Zusatzarbeiten: ✓ Bremsflüssigkeits Service
Durchgeführt von: Autozentrum Hagelauer GmbH & Co. KG
Südstraße 50-54
74072 Heilbronn
Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner: Ja
Mobilitätsgarantie: Ja (bei Anzeige Service)

AUTOZENTRUM HAGELAUER
Südstraße 50-54 D-74072 Heilbronn
Tel: 07131/8234-0 Fax: 07131/8234-1
E-Mail: info@hagelauer.de
1 JAHR GARANTIEVERLÄNGERUNG
MOBILITÄTSGARANTIE
TMBLJ7NE0G0010593
12/467.203

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum: 2017-10-23
Lauffleistung: 128023 km
Auftragsnummer: 2017333495
Werkmarke 23.093.837
Durchgeführte Zusatzarbeiten: ✓ Staub-u. Pollenfilter
✓ Erweiterter Inspektionsumfang
Austausch Sitz-Einbaut
Fleisch-Einbaut der 16
85203 Wargen
Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner: Ja
Mobilitätsgarantie: Ja (bei Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum: 2017-10-12
Lauffleistung: 128023 km
Auftragsnummer: 2017333495
Werkmarke 102.286.913
Durchgeführte Zusatzarbeiten: ✓ Staub-u. Pollenfilter
✓ Erweiterter Inspektionsumfang
Austausch Sitz-Einbaut
Fleisch-Einbaut der 16
85203 Wargen
Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner: Ja
Mobilitätsgarantie: Ja (bei Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum: 2017-10-29
Lauffleistung: 92039 km
Auftragsnummer: 2017591960
Mobilitätsgarantie: 212.961.258
Durchgeführte Zusatzarbeiten: ✓ Ölwechsel/Filter
✓ Luftreiniger
Weber + Seitz GmbH
Hauptstrasse 79
88161 Linderberg
Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner: Ja
Mobilitätsgarantie: Ja (bei Anzeige Service)

Eintragung der Werkstatt

Datum: 2017-02-23
Lauffleistung: 90693 km
Mobilitätsgarantie: 212.961.258
Durchgeführt von: Weber + Seitz GmbH
Hauptstrasse 79
88161 Linderberg
Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner: Ja

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum: 2016-08-12
Lauffleistung: 50274 km
Auftragsnummer: 2016157444
Durchgeführte Zusatzarbeiten: ✓ Staub-u. Pollenfilter
✓ Erweiterter Inspektionsumfang
Weber + Seitz GmbH
Hauptstrasse 79
88161 Linderberg
Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner: Ja
Mobilitätsgarantie: Ja (bei Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum: 2016-02-08
Lauffleistung: 29327 km
Auftragsnummer: 2016150085
Durchgeführt von: Weber + Seitz GmbH
Hauptstrasse 79
88161 Linderberg
Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner: Ja
Mobilitätsgarantie: Ja (bei Anzeige Service)

**Übergabe-Inspektion**

Datum	2015-06-22
Laufleistung	0 km
Auftragsnummer	86925
Durchgeführt von	ASW Automobile GmbH & Co. KG Kreuzenstraße 80 74076 Heilbronn Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)