

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	64 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Passat	Model - doplňující informace	1,9 TDI TRENDLINE...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	77 kW
Objem motoru	1896 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	231 365 km	Rok výroby	2007
Datum první registrace	01.01.2007	STK	01.11.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Šedá
Provozní hmotnost	2 100 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba	6,1 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☐ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Servisované a zachovalé; nová STK; v ČR 1 majitel od roku 2018; najeté kilometry prověřeny. Bohatá výbava; zimní 17" alu kola; Výpis z CarVertical - prověřené km; havárie; odcizení; ...; viz foto ionzerce. !! POZOR !! Vozidlo nestojí v autobazaru !! Z organizačně-technických důvodů doporučuji domluvit termín schůzky předem na telefonu +420 777 721 775 nebo emailem: info@jimiauto.cz Děkuji Jiří Ebenstreit JIMIAUTO Plzeň

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 6x, ABS, Airbag řidiče, Alarm, Klimatizace aut. , Originální autorádio, Bezklíčkové ovládání, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Klimatizace dvouzónová, El. přední okna, El. sklopná zrcátka, El. parkovací brzda, Imobilizér, Isofix, Klimatizovaná přihrádka, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Plnohodnotné rezervní kolo, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), ESP, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zrcátka, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní loketní opěrka, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie

















2024-01 Česko

Levá strana

Pravá strana

2024-01 Česko

Poškození

Odhadované náklady na opravu
12 001 Kč – 36 000 Kč

Možná příčina poškození
Neznámé

Skupiny škod
Vnější díly karoserie

Poškození pravé strany: Vpravo / Přední dveře

Poškození pravé strany: Zadní část / Nárazník

Vpravo vzadu / Nárazník

Odmítnutí odpovědnosti: Většina záznamů o škodách souvisí s nehodami, ale není tomu tak vždy. Některé záznamy pocházejí z jiných zdrojů, jako jsou servisy, škodní události, aukce nebo prohlídky vozidel. Z těchto záznamů vyplývá, že stav vozidla byl posouzen, i když nebyl způsoben nehodou.

eni

Výměna oleje

při km **226 500** dne **22.10.23**

Filtr vyměněn ☒ ano ☐ ne

Příští výměna oleje při km: **238 500**

Nejpozději dne: **22.10.2024**

Piněno olejem:

☐ Eni i-Sint tech 0W-30
☐ Eni i-Sint tech F 5W-30
☐ Eni i-Sint tech R 5W-30
☐ Eni i-Sint tech M 5W-30
☐ Eni i-Sint 5W-30
☐ Eni i-Sint FE 5W-30
☒ Eni i-Sint MS 5W-40
☐ Eni i-Sint tech VK 0W-20
☐ Eni i-Sint tech VK 0W-30

CASTROL

Výměna oleje provedena servisem:

Distributorem oleje Eni i-Sint pro ČR je Eni Austria GmbH, O2 Praha

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

D.1. TOVÁŘSKÁ ZNAČKA, D.2. TYP, VARIANTA, VERZE
VOLKSWAGEN, 3C, ACBLEXO, RM5

D.3. DRUHOU OZNAČENÍ
PASSAT VARIANT

1. DRUH VOZIDLA
OSOBNÍ AUTOMOBIL

HMOTNOST [kg] P.1. NEJVĚTŠÍ TECHNICKY PŘÍPUŠTNÁ / P.2. POVOLENÁ / G. PRŮVLOŽNÉ / P.3. SOUČASNĚ
2 100/2 100/1 552/3 600

P.1. ZDVÍHOVÝ MOMENT [Nm] P.2. PALIVO
1 896.0 NM

P.3. MAX. VÝKON [kW] / OT. [min.⁻¹]
77/4 000

S.1. POČET MÍST K SEZENÍ S.2. POČET MÍST K STANĚ G. POMĚR VÝKON / HMOTNOST [kW/kg]
5 0

1. NEJVYŠŠÍ RYCHLOST [km/h] 29. RAZENÍ PŘEVODOVKY R. BARVA
185

19. SPOJOVACÍ ZARÍZENÍ H. PLATNOST DO
SEDA

JINÉ ZÁZNAMY

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31