

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	209 999,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Sharan	Model - doplňující informace	2,0 TDI,7MÍST,SERVISKA...
Karoserie	MPV	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	103 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	265 000 km	Rok výroby	2013
Datum první registrace	30.01.2013	STK	

Rozšiřující údaje

Země původu	Rakousko	Barva	Šedá
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	7	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☒ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

PŮVOD A; SERVISNÍ KNÍŽKA; 7 SEDADEL; VÝHŘEV SEDÁKŮ; ZIMNÍ PNEU; VIN ZAŠLEME NA VYŽÁDÁNÍ; Garance původu vozidla. Možnost prohlídky v servisu. Možnost prodloužené záruky na mechanické a elektronické části vozidla. Možnost vyřízení úvěru ihned na místě. Vyřízení veškerých dokladů k přihlášení vč. STK a emisí na místě. Protiúčet i výměna možná.


KARTA VOZU

Výbava



Airbag 6x, ABS, Klimatizace aut. , Originální autorádio, Bluetooth, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, El. sklopná zrcátka, El. parkovací brzda, Imobilizér, Isofix, Klimatizovaná přihrádka, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Nezávislé topení, Palubní počítač, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, ESP, Start/Stop systém, Střešní nosič, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zadní sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač, El. sklopná zrcátka, El. sklopná zrcátka, El. parkovací brzda, Hlídání mrtvého úhlu, Imobilizér, Isofix, Klimatizovaná přihrádka, Kóžené čalounění, LED denní svícení, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Malý kóžený paket, Protiprokluzový systém kol (ASR), Pádla řazení na volantu, Masážní sedadla, Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, ESP, Tempomat, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní loketní opěrka

KARTA VOZU


Fotografie


















Service-Nachweis 5

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Wechsel von:
2/12 Ölwechsel-Service	2/12 Adblu®
2/12 Im Verbund	2/12 Bremsflüssigkeit
2/12 Intervall-Service inklusive Motorölservice	2/12 Desinfektionsmittel
2/12 Im Verbund	2/12 Gießflüssigkeit
2/12 Inspektions-Service	2/12 Getriebeöl DSG® ATX
2/12 Langfristige Mängel werden	2/12 Haltekupplung Öl
2/12 Korrosionsschutz der Karosserie prüfen	2/12 Luftfilterwechsel
2/12 Reparaturempfehlung	2/12 Reifenluftdruck
2/12 Kundenwunsch (nach Auftragsvermerk)	2/12 Staub- und Pollerfilterwechsel
Service durchgeführt am: 3.7.10	2/12 Zahnriemen
bei km-Stand: 157.072	2/12 Zündkerzen
Rechnungsnummer:	2/12

Service durchgeführt von: **VW Mobilservice**

Autotehhaus
Mana Pickler GmbH
 Volkswagen und Audi Service
 712
 Immostraße 79
 61330 Schönbach
 Telefon: +49 (0)242 6929-40
 www.autotehhaus.de
 Stempel des Volkswagen Partners

Der nächste Service-Termin ist am (Datum):
 oder bei (km-Stand):

Welcher Service ist als nächster erforderlich?

Beispiel des Volkswagen Partners

Service-Nachweis 6

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Wechsel von:
2/12 Ölwechsel-Service	2/12 Adblu®
2/12 Im Verbund	2/12 Bremsflüssigkeit
2/12 Intervall-Service inklusive Motorölservice	2/12 Desinfektionsmittel
2/12 Im Verbund	2/12 Gießflüssigkeit
2/12 Inspektions-Service	2/12 Getriebeöl DSG® ATX
2/12 Langfristige Mängel werden	2/12 Haltekupplung Öl
2/12 Korrosionsschutz der Karosserie prüfen	2/12 Luftfilterwechsel
2/12 Reparaturempfehlung	2/12 Staub- und Pollerfilterwechsel
2/12 Kundenwunsch (nach Auftragsvermerk)	2/12 Zahnriemen
Service durchgeführt am: 15.6.11	2/12 Zündkerzen
bei km-Stand: 175.544	2/12
Rechnungsnummer:	2/12

Service durchgeführt von: **Autotehhaus**

Mana Pickler GmbH
 Volkswagen und Audi Service
 712
 Immostraße 79
 61330 Schönbach
 Telefon: +49 (0)242 6929-40
 www.autotehhaus.de
 Stempel des Volkswagen Partners

Der nächste Service-Termin ist am (Datum):
 oder bei (km-Stand):

Welcher Service ist als nächster erforderlich?

Beispiel des Volkswagen Partners

Service-Nachweis 7

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Wechsel von:
2/12 Ölwechsel-Service	2/12 Adblu®
2/12 Im Verbund	2/12 Bremsflüssigkeit
2/12 Intervall-Service inklusive Motorölservice	2/12 Desinfektionsmittel
2/12 Im Verbund	2/12 Gießflüssigkeit
2/12 Inspektions-Service	2/12 Getriebeöl DSG® ATX
2/12 Langfristige Mängel werden	2/12 Haltekupplung Öl
2/12 Korrosionsschutz der Karosserie prüfen	2/12 Luftfilterwechsel
2/12 Reparaturempfehlung	2/12 Staub- und Pollerfilterwechsel
2/12 Kundenwunsch (nach Auftragsvermerk)	2/12 Zahnriemen
Service durchgeführt am: 2.7.11	2/12 Zündkerzen
bei km-Stand: 272.528	2/12
Rechnungsnummer:	2/12

Service durchgeführt von: **VW Mobilservice**

FAHRZEUGE-TECHNIK TRANSPORT
FAHRZEUGE-TECHNIK TRANSPORT
 64
 Lohrstraße 56
 91034 Lohr
 Telefon: +49 (0)9141 444444
 www.fahrzeuge-technik.de
 Stempel des Volkswagen Partners

Der nächste Service-Termin ist am (Datum):
 oder bei (km-Stand): 41.51

Welcher Service ist als nächster erforderlich?

Beispiel des Volkswagen Partners

Service-Nachweis 8

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Wechsel von:
2/12 Ölwechsel-Service	2/12 Adblu®
2/12 Im Verbund	2/12 Bremsflüssigkeit
2/12 Intervall-Service inklusive Motorölservice	2/12 Desinfektionsmittel
2/12 Im Verbund	2/12 Gießflüssigkeit
2/12 Inspektions-Service	2/12 Getriebeöl DSG® ATX
2/12 Langfristige Mängel werden	2/12 Haltekupplung Öl
2/12 Korrosionsschutz der Karosserie prüfen	2/12 Luftfilterwechsel
2/12 Reparaturempfehlung	2/12 Staub- und Pollerfilterwechsel
2/12 Kundenwunsch (nach Auftragsvermerk)	2/12 Zahnriemen
Service durchgeführt am: 10.6.2016	2/12 Zündkerzen
bei km-Stand: 246.482	2/12
Rechnungsnummer:	2/12

Service durchgeführt von: **FAHRZEUGE-TECHNIK TRANSPORT**

FAHRZEUGE-TECHNIK TRANSPORT
 64
 Lohrstraße 56
 91034 Lohr
 Telefon: +49 (0)9141 444444
 www.fahrzeuge-technik.de
 Stempel des Volkswagen Partners

Der nächste Service-Termin ist am (Datum):
 oder bei (km-Stand):

Welcher Service ist als nächster erforderlich?

Beispiel des Volkswagen Partners