

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	359 800,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Touran	Model - doplňující informace	1,6 TDI 85 KW STK NAVI...
Karoserie	MPV	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	85 kW
Objem motoru	1598 ccm	Emisní norma	EURO 6
Stav tachometru	165 051 km	Rok výroby	2016
Datum první registrace	12.12.2016	STK	03.02.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Černá metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
<input type="checkbox"/> První majitel		<input type="checkbox"/> Eko poplatek uhrazen	
<input type="checkbox"/> Nehavarované	<input type="checkbox"/> COC list	<input type="checkbox"/> Protokol STK	
<input checked="" type="checkbox"/> Servisní knížka		<input type="checkbox"/> Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

SERVISNÍ KNIHA, VELIKÝ PROSTOR, TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ NA 1500KG, DVA KLÍČE, NAVI, VYHŘEV, AUTOMATIKA, PŘEDNÍ A ZADNÍ PARKOVACÍ SENZORY, ÚPSPORNÝ MOTOR TDI, VARIABILNÍ PROVEDENÍ ZADNÍ ŘADY SEADEL, TEMPOMAT, BLUETOOTH, USB, VELICE ČISTÝ A PĚKNÝ STAV VOZU, V CENĚ VOZU NOVÁ DOVOZOVÁ STK DO 2/2027, PŘEPIS A SPZ 800KČ, PŘI PRODEJI POMOHU S DOBRÝM POJIŠTĚNÍM VOZU, K DISPOZICI CEBIA REPORT.

KARTA VOZU

Výbava


ABS, Airbag 6x, Asistent rozjezdu do kopce, Automatické svícení, Autorádio, Bluetooth, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. parkovací brzda, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizace dvouzónová, Litá kola, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Roletky na zadní okna, Satelitní navigace, Sensor opotřebení brzd. destiček, Sensor stěračů, Sensor tlaku v pneumatikách, Start/Stop systém, Tažné zařízení, Tempomat, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Vstup paměťové karty, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Vyjímatelná zadní sedadla, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie

















Service-Nachweis 1

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Werkstat
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue*
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselfahrtauffrischer
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl, DSG*, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife-Motöröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Halbleitungsprüfung
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtungsprüfung der Einbaueinheit	<input checked="" type="checkbox"/> Kettspannen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfilterersatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenflüssigkeit (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfilterersatz
Service durchgeführt am: 24.10.17	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei (km-Stand): 30544	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 58424	
Werkstatt: Autohaush Kath GmbH	
Adresse: Kater Becke 46	
42499 Solingen	
Telefon: +49 2122 6720	
Web: www.autohaush.de	
Stempel des Fachbetriebs	
Stempel des Volkswagen Partners	
Stempel des Fachbetriebs	
Stempel des Volkswagen Partners	

Service-Ergebnis

nach Service-Intervall-Anzeige
am (Datum): 10.10.18
oder
bei (km-Stand): 60000

Zusatzarbeiten

Pollenfilter wechseln
am (Datum): 16.10.18
oder
bei (km-Stand): 60000

1 Jahr Mobilitätsgarantie
bis 12/18

Service-Nachweis 2

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Werkstat
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue*
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselfahrtauffrischer
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl, DSG*, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife-Motöröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Halbleitungsprüfung
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtungsprüfung der Einbaueinheit	<input checked="" type="checkbox"/> Kettspannen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfilterersatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenflüssigkeit (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfilterersatz
Service durchgeführt am: 17.10.18	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei (km-Stand): 62542	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: #66908	
Werkstatt: Autohaush Kath GmbH	
Adresse: Kater Becke 46	
42499 Solingen	
Telefon: +49 2122 6720	
Web: www.autohaush.de	
Stempel des Fachbetriebs	
Stempel des Volkswagen Partners	

Service-Ergebnis

nach Service-Intervall-Anzeige
am (Datum): 01.11.18
oder
bei (km-Stand): 90000

Zusatzarbeiten

1390
am (Datum): 01.11.18
oder
bei (km-Stand): 90000

Service-Nachweis 3

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Werkstat
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue*
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselfahrtauffrischer
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl, DSG*, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife-Motöröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Halbleitungsprüfung
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtungsprüfung der Einbaueinheit	<input checked="" type="checkbox"/> Kettspannen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfilterersatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenflüssigkeit (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfilterersatz
Service durchgeführt am: 05.05.19	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei (km-Stand): 91184	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 21222	
Werkstatt: Autohaush Diemer	
Adresse: Am Markt 20	
42699 Solingen	
Telefon: +49 2122 6720	
Web: www.autohaush.de	
Stempel des Fachbetriebs	
Stempel des Volkswagen Partners	

Service-Ergebnis

nach Service-Intervall-Anzeige
am (Datum): 05.10
oder
bei (km-Stand): 21000

Zusatzarbeiten

1390
am (Datum):
oder
bei (km-Stand):

Service-Nachweis 4

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Werkstat
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue*
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselfahrtauffrischer
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl, DSG*, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife-Motöröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Halbleitungsprüfung
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtungsprüfung der Einbaueinheit	<input checked="" type="checkbox"/> Kettspannen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfilterersatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenflüssigkeit (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfilterersatz
Service durchgeführt am: 24.02.17	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei (km-Stand): 11720	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 1720	
Werkstatt: ATS	
Adresse: Am Markt 20	
42699 Solingen	
Telefon: +49 2122 6720	
Web: www.ats-solingen.de	
Stempel des Fachbetriebs	
Stempel des Volkswagen Partners	

Service-Ergebnis

nach Service-Intervall-Anzeige
am (Datum):
oder
bei (km-Stand):

Zusatzarbeiten

am (Datum):
am (Datum):
oder
bei (km-Stand):

Service-Nachweis 5

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue*
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG*, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Halbdexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 03. 2021	<input type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 116211	<input type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: _____	<input type="checkbox"/> _____
Service durchgeführt von: Kfz Werkstatt Scharmer	LongLife Mobilitätsgarantie:
Scharmer Straße 36 18507 Grömmen Telefon 038326 / 38 00	Stempel des Volkswagen Partners

Stempel des Fachbetriebs

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis

nach Service-Intervall-Anzeige
oder
am (Datum): _____
oder
am (Datum): _____

Zusatzarbeiten

am (Datum): _____
oder
am (Datum): _____

Service-Nachweis 6

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue*
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG*, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Halbdexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 03.2023	<input type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 113049	<input type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: _____	<input type="checkbox"/> _____
Service durchgeführt von: Kfz Werkstatt Scharmer	LongLife Mobilitätsgarantie:
Scharmer Straße 36 18507 Grömmen Telefon 038326 / 38 00	Stempel des Volkswagen Partners

Stempel des Fachbetriebs

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis

nach Service-Intervall-Anzeige
oder
am (Datum): _____
oder
am (Datum): _____

Zusatzarbeiten

am (Datum): _____
oder
am (Datum): _____