KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	359 800,00 Kč		
Skupina	Osobní	**Stav**	Ojeté
Kategorie vozidla		**Značka**	Volkswagen
Model	Touran	**Model - doplňující informace**	1,6 TDI 85 KW STK NAVI...
Karoserie	MPV	**Převodovka**	Manuální
Počet rychlostí		**Pohon**	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	**Výkon**	85 kW
Objem motoru	1598 ccm	**Emisní norma**	EURO 6
Stav tachometru	165 051 km	**Rok výroby**	2016
Datum první registrace	12.12.2016	**STK**	03.02.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	**Barva**	Černá metalíza
Provozní hmotnost		**Největší technicky přípustná hmotnost**	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	**Počet dveří**	5

□ **První majitel**		□ **Eko poplatek uhrazen**
□ **Nehavarované**	□ **COC list**	□ **Protokol STK**
⊠ **Servisní knížka**		□ **Pro zdravotně postižené**

Poznámka prodejce

SERVISNÍ KNIHA, VELIKÝ PROSTOR, TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ NA 1500KG, DVA KLÍČE, NAVI, VYHŘEV, AUTOMATIKA, PŘEDNÍ A ZADNÍ PARKOVACÍ SENZORY, ÚPSPORNÝ MOTOR TDI, VARIABILNÍ PROVEDENÍ ZADNÍ ŘADY SEDADEL, TEMPOMAT, BLUETOOTH, USB, VELICE ČISTÝ A PĚKNÝ STAV VOZU, V CENĚ VOZU NOVÁ DOVOZOVÁ STK DO 2/2027, PŘEPIS A SPZ 800KČ, PŘI PRODEJI POMOHU S DOBRÝM POJIŠTĚNÍM VOZU, K DISPOZICI CEBIA REPORT.

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 6x, Asistent rozjezdu do kopce, Automatické svícení, Autorádio, Bluetooth, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. parkovací brzda, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizace dvouzónová, Litá kola, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Roletky na zadní okna, Satelitní navigace, Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Start/Stop systém, Tažné zařízení, Tempomat, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Vstup paměťové karty, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Vyjímatelná zadní sedadla, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie














ONDŘEJ-AUTO


ONDŘEJ-AUTO


ONDŘEJ-AUTO


ONDŘEJ-AUTO


PremiumContact 5


PremiumContact 5


ONDŘEJ-AUTO


ONDŘEJ-AUTO












04.02.2025
10:29
165051
21.5
0.0


04.02.2025
10:29
RES
CNL
SET
MODE


04.02.2025
10:29
OK




PASSENGER
AIR BAG
RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
České Mládeže
10:30


PASSENGER AIR BAG
RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Nastavení vozidla
Systém ESC:
Aktivovaný
Pneumatiky
Světla
Asistence řidiče
Parkování a manévrování
Zrcátka a stěrače


PASSENGER AIR BAG
RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Nastavení vozidla
Otevírání a zavírání
Sdružené přístroje
Čas a datum
Jednotky
Servis
Tovární nastavení


AUTO
MENU
REST
OFF























KRAFTWAGEN-
VERBANDTASCHE



TDI



AIRBAG


Service-Nachweis 1
Dokumentation der Karosserieprüfung
Autohaus Kath GmbH
123 64998
1 Jahr Mobilitätsgarantie
Ihre nächsten Service-Termine


Service-Nachweis 2
Dokumentation der Karosserieprüfung
Autohaus Kath GmbH
Ihre nächsten Service-Termine


Service-Nachweis 3
Dokumentation der Karosserieprüfung
Autohaus Riemer
Volkswagen Partner
Ihre nächsten Service-Termine


Service-Nachweis 4
Dokumentation der Karosserieprüfung
ATS
Ihre nächsten Service-Termine




Service-Nachweis 5

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
X / ☐	Ölwechsel-Service	☐ / ☐	AdBlue®
X / ☐	Inspektion	☐ / ☐	Bremsflüssigkeit
X / ☐	mit Motorölwechsel	☐ / ☐	Dieselkraftstofffilter
☐ / ☐	mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☐	Getriebeöl: DSG®, ATF
X / ☐	LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☐	Haldexkupplung; Öl
☐ / ☐	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☐	Keilrippenriemen
☐ / ☐	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☐	Luftfiltereinsatz
☐ / ☐	Reparaturempfehlung	☐ / ☐	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☐	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☐	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 03.2021		☐ / ☐	Zahnriemen
bei km-Stand: 116771		☐ / ☐	Zündkerzen
Rechnungsnummer:		☐ / ☐	.....
Service durchgeführt von: Kfz Werkstatt Scharmer Stralsunder Straße 36 18507 Grimmen Telefon 038326 / 36 00		LongLife Mobilitätsgarantie:	
Stempel des Fachbetriebs		Stempel des Volkswagen Partners	

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☐ nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum):	am (Datum): .....
oder	oder



Service-Nachweis 6

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☐ / ☐	Ölwechsel-Service	☐ / ☐	AdBlue®
X / ☐	Inspektion	☐ / ☐	Bremsflüssigkeit
☐ / ☐	mit Motorölwechsel	☐ / ☐	Dieselkraftstofffilter
☐ / ☐	mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☐	Getriebeöl: DSG®, ATF
X / ☐	LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☐	Haldexkupplung; Öl
☐ / ☐	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☐	Keilrippenriemen
☐ / ☐	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☐	Luftfiltereinsatz
☐ / ☐	Reparaturempfehlung	☐ / ☐	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☐	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☐	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 03.2023		☐ / ☐	Zahnriemen
bei km-Stand: 143049		☐ / ☐	Zündkerzen
Rechnungsnummer:		☐ / ☐	.....
Service durchgeführt von: Kfz Werkstatt Scharmer Stralsunder Straße 36 18507 Grimmen Telefon 038326 / 36 00		LongLife Mobilitätsgarantie:	
Stempel des Fachbetriebs		Stempel des Volkswagen Partners	

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☐ nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum):	am (Datum): .....

Vygenerováno on-line systémem Vyhledaváč Vozů více na www.vyhledavacvozu.cz