

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	138 990,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Fabia	Model - doplňující informace	1,2 TSI, aut.klima,serv...
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	63 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	162 000 km	Rok výroby	2013
Datum první registrace	27.08.2013	STK	01.02.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Jiná
Provozní hmotnost	1 571 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
První majitel; Úvěr možný			

KARTA VOZU

Výbava

Dálkové centrální zamykání, Imobilizér, El. přední okna, El. sklopná zrcátka, Vyhřívaná zrcátka, Mlhovky, Tónovaná skla, Denní svícení, Klimatizace aut. , Klimatizovaná přihrádka, Dělená zadní sedadla, Vyhřívaná zadní sedadla, Zadní stěrač, Airbag 8x, Palubní počítač, Venkovní teploměr, Isofix, ABS, ESP, Posilovač řízení, Tempomat


KARTA VOZU

Fotografie









Fahrzeugdaten		Datum der Auslieferung/Erstzulassung
Fahrzeug-Identifizierungsnummer (VIN)	TMBEM65J3E3008419	27.08.13
Fahrzeugtyp	5422F4 FABIA	CBZA
Getriebekennbuchstaben / Lacknummer / Innenausstattung / Motorleistung / Motorkennbuchstaben	MFJ LF9E-9P9P BB 63KW CBZA	AMB
Teilweise Fahrzeugbeschreibung		
E6H 1D0 5S3 5RQ 1KT 6FF 1AT 3FA 1N2 1N1 H1F 4UF 4R2 3NC 4QU 4X3 4A3 8L5 J1P Q16 BQ6 6Y0 9AK 8RM 7Q0 BDR BQL 8X0 4K3 B01 7MJ GN3 3L3 9P3 Q1A 7X1 9W0 8WD 7A0 3GA 7AA 002 L04 7P0 F0A 3S4		
Betriebsgewicht (in kg) Verbrauch (in l/100 km) - Innerorts / Außerorts / kombiniert CO₂ - kombiniert (in g/km)		
Ich bestätige, dass ich das angegebene Fahrzeug im ordnungsgemäßen Zustand übernommen habe und mit dessen richtiger Handhabung sowie den Garantiebedingungen vertraut gemacht wurde.		
SKODA Partner Auto-Center Weber GmbH Dr. Helmut Schreyer-Str. 9 04525 Delitzsch T 034202 3099-0 F 034202 3099-25		
Unterschrift des Kunden		

Service-Nachweis		km-Stand:
Datum:	18.08.16	34555 km
Service-Ereignis	Durchgeführt	
Ölwechsel-Service	ja	
Inspektion	nein	
mit Ölwechsel		
mit erweitertem Serviceumfang		
Motoröl für das Service-Intervall Q16		
Karosserie auf Lackschäden geprüft		
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel		
Zusätzliche Servicearbeiten		
Kraftstofffilterwechsel		
Zündkerzenwechsel		
Luftfiltereinsatzwechsel		
Öl- und Differenzialwechsel im automatischen Getriebe		
Zahnriemenwechsel		
Zahnriemen-Spannrollenwechsel		
Hallex-Kupplung Ölwechsel		
Staub- und Pollenfilterwechsel		
Bremsflüssigkeitswechsel		
Nächster Bremsflüssigkeitswechsel		
Datum:	08/18	

Service-Nachweis		km-Stand:
Datum:	06.09.18	54394 km
Service-Ereignis	Durchgeführt	
Ölwechsel-Service	ja	
Inspektion	nein	
mit Ölwechsel		
mit erweitertem Serviceumfang		
Motoröl für das Service-Intervall Q16		
Karosserie auf Lackschäden geprüft		
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel		
Zusätzliche Servicearbeiten		
Kraftstofffilterwechsel		
Zündkerzenwechsel		
Luftfiltereinsatzwechsel		
Öl- und Differenzialwechsel im automatischen Getriebe		
Zahnriemenwechsel		
Zahnriemen-Spannrollenwechsel		
Hallex-Kupplung Ölwechsel		
Staub- und Pollenfilterwechsel		
Bremsflüssigkeitswechsel		
Nächster Bremsflüssigkeitswechsel		
Datum:	09/2020	

Service-Nachweis		km-Stand:
Datum:	28.02.2015	17544
Service-Ereignis	Durchgeführt	
Ölwechsel-Service	ja	
Inspektion	nein	
mit Ölwechsel		
mit erweitertem Serviceumfang		
Motoröl für das Service-Intervall Q16		
Karosserie auf Lackschäden geprüft		
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel		
Zusätzliche Servicearbeiten		
Kraftstofffilterwechsel		
Zündkerzenwechsel		
Luftfiltereinsatzwechsel		
Öl- und Differenzialwechsel im automatischen Getriebe		
Zahnriemenwechsel		
Zahnriemen-Spannrollenwechsel		
Hallex-Kupplung Ölwechsel		
Staub- und Pollenfilterwechsel		
Bremsflüssigkeitswechsel		
Nächster Bremsflüssigkeitswechsel		
Datum:	08/2016	

Service-Nachweis		km-Stand:
Datum:	11.09.2017	43866
Service-Ereignis	Durchgeführt	
Ölwechsel-Service	ja	
Inspektion	nein	
mit Ölwechsel		
mit erweitertem Serviceumfang		
Motoröl für das Service-Intervall Q16		
Karosserie auf Lackschäden geprüft		
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel		
Zusätzliche Servicearbeiten		
Kraftstofffilterwechsel		
Zündkerzenwechsel		
Luftfiltereinsatzwechsel		
Öl- und Differenzialwechsel im automatischen Getriebe		
Zahnriemenwechsel		
Zahnriemen-Spannrollenwechsel		
Hallex-Kupplung Ölwechsel		
Staub- und Pollenfilterwechsel		
Bremsflüssigkeitswechsel		
Nächster Bremsflüssigkeitswechsel		
Datum:	10.09.2018	

Service-Nachweis		km-Stand:
Datum:	27.05.2019	66723 km
Service-Ereignis	Durchgeführt	
Ölwechsel-Service	ja	
Inspektion	nein	
mit Ölwechsel		
mit erweitertem Serviceumfang		
Motoröl für das Service-Intervall Q16		
Karosserie auf Lackschäden geprüft		
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel		
Zusätzliche Servicearbeiten		
Kraftstofffilterwechsel		
Zündkerzenwechsel		
Luftfiltereinsatzwechsel		
Öl- und Differenzialwechsel im automatischen Getriebe		
Zahnriemenwechsel		
Zahnriemen-Spannrollenwechsel		
Hallex-Kupplung Ölwechsel		
Staub- und Pollenfilterwechsel		
Bremsflüssigkeitswechsel		
Nächster Bremsflüssigkeitswechsel		
Datum:	09/2020	

Service-Nachweis

Datum: 27.09.21		km-Stand: 86.606 km
Service-Ereignis		Durchge- führt
Ölwechsel-Service		ja ☐ nein ☒
Inspektion		☒
mit Ölwechsel		☒
mit erweitertem Serviceumfang		☒
Motordr. für das Service-Intervall Q16		☒
Karosserie auf Lackschäden geprüft ¹⁾		☒
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel		☒
Zusätzliche Servicearbeiten		☐
Kraftstofffilterwechsel		☐
Zündkerzenwechsel		☐
Luftfiltereinsatzwechsel		☒
Öl- und Differenzwechsel im automatischen Getriebe		☒
Zahnrinnenwechsel		☒
Zahnrinnen-Spannrollenwechsel		☒
Halbex-Kupplung, Ölwechsel		☒
Staub- und Pollenfilterwechsel		☒
Bremsflüssigkeitswechsel		☒ Nächster Bremsflüssigkeitswechsel Datum:
1 JAHR MOBILITÄTSGARANTIE TMB: 61 657 35 300 8 419 1/4.560.208 SAD51961201 Stand 12/2020 FS Service durchgeführt von:  SKODA Auto-Center Weber GmbH & Co. KG Dr.-Heinrich-Schreyer-Str. 9 D-95050 Deitzsch T 034202 3099-0, F 034202 3099-25 Skoda ist ein Markenname des Konzerns der VAG AG. Skoda ist ein Markenname des Konzerns der VAG AG.		

¹⁾ Dieses Feld kann nur durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechende Bedingung nicht erfüllt wurde.

²⁾ Bestätigung der Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden - Seite 25.

24 Service-Nachweis