

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	139 990,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	
Kategorie vozidla		Značka	Seat
Model	Ibiza	Model - doplňující informace	1.6 TDI 77 kW Style
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	77 kW
Objem motoru	1598 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	164 680 km	Rok výroby	2016
Datum první registrace		STK	01.02.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Červená
Provozní hmotnost	1 680 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované		☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			

KARTA VOZU

Výbava

Originální autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, El. sklopná zrcátka, Vyhřívaná zrcátka, Klimatizace aut. , ABS, Deaktivace airbagu spolujezdce, ESP, Imobilizér, Isofix, Litá kola, Multifunkční volant, Satelitní navigace, Palubní počítač, Mlhovky, Airbag 4x, Střešní nosič, Vnitřní teploměr, Vyhřívaná zadní sedadla, Výškově nastavitelná sedadla, Protiprokluzový systém kol (ASR)

KARTA VOZU





Fotografie











Nachweise

Datum: 22.03.2021
km: 102692

SEAT Mobilitäts-Service

Gültig ab: bis:

Rechnungsnummer: Reparaturempfehlung:

Stempel des SEAT Händlers

Service durchgeführt von:

Nächster fälliger Service

Datum: km:

(was zuerst eintritt)

Hinweis

Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung der Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug im SEAT-Vertragwerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig werden, bedeutet dies einen Motorservice für Ihr Fahrzeug.

Stempel des Fachbetriebs

Abb. 5 Gilt für alle Fahrzeuge

Ihr Fachbetrieb markiert die beschädigten Teile mit:

- ✖ Kratzer
- Beule
- Lackschaden
- △ Steinschlag

Nachweise

Datum: 11.05.2022
km: 119523

SEAT Mobilitäts-Service

Gültig ab: bis:

Rechnungsnummer: Reparaturempfehlung:

Stempel des SEAT Händlers

Service durchgeführt von:

Nächster fälliger Service

Datum: km:

(was zuerst eintritt)

Hinweis

Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung der Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug im SEAT-Vertragwerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig werden, bedeutet dies einen Motorservice für Ihr Fahrzeug.

Stempel des Fachbetriebs

Abb. 6 Gilt für alle Fahrzeuge

Ihr Fachbetrieb markiert die beschädigten Teile mit:

- ✖ Kratzer
- Beule
- Lackschaden
- △ Steinschlag

Nachweise

Datum: 21.11.2023
km: 143736

SEAT Mobilitäts-Service

Gültig ab: bis:

Rechnungsnummer: Reparaturempfehlung:

Stempel des SEAT Händlers

Service durchgeführt von:

Nächster fälliger Service

Datum: km:

(was zuerst eintritt)

Hinweis

Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung der Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug im SEAT-Vertragwerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig werden, bedeutet dies einen Motorservice für Ihr Fahrzeug.

Stempel des Fachbetriebs

Abb. 7 Gilt für alle Fahrzeuge

Ihr Fachbetrieb markiert die beschädigten Teile mit:

- ✖ Kratzer
- Beule
- Lackschaden
- △ Steinschlag